

# Torre di Rivanazzano

Rivanazzano (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A130-00001/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A130-00001/>

## CODICI

Unità operativa: 1A130

Numero scheda: 1

Codice scheda: 1A130-00001

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00103086

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

Ente competente: S26

## RELAZIONI

Relazione con schede VAL: PV260-00021

Relazione con schede VAL: 1A050-00094

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: torre

Denominazione: Torre di Rivanazzano

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018122

Comune: Rivanazzano

Indirizzo: Piazza Cornaggia

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Rivanazzano

Particelle: 184

Foglio/Data: 4

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: La torre di Rivanazzano potrebbe risalire ai secoli XIV o XV

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIV

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XV

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: Torre

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 5

Tipo di piani: p. interrato, p. 1, p. 2, p. 3, p. 4

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La torre a pianta pentagonale a facce diseguali, ha strutture verticali in mattoni a corsi regolari allettati con malta di calce. Le strutture di orizzontamento sono per i primi cinque piani solai lignei a orditura semplice, mentre all'ultimo piano si trova una volta a botte a sesto ribassato. La copertura con struttura lignea e tetto a falde ha un manto di coppi in laterizio. Il collegamento verticale è garantito da una scala in legno.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: centrale

Forma: poligonale ad n. lati

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta di calce

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. 5

### TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

Forma: piano

### STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. interrato, p. 1, p. 2, p. 3, p. 4

### TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA [2 / 2]**

Riferimento: intera volta

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: A tetto

Forma: a cinque falde

Qualificazione della forma: Falde non uguali

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Quantità: 5

Collocazione: rettilinea

Forma planimetrica: a una rampa

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: Intero bene

Genere: in battuto

## **CONSERVAZIONE**

## **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 31/05/2002

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: 31/05/2002, sopralluogo

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: Torre

Data inizio: 2000

Data fine: 2001

Descrizione intervento: Pulitura, ristilatura giunti, risistemazione tetto

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione orig. (XIV)

Uso: difesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Rivanazzano

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: L. n. 185/1902, art. 1

Estremi provvedimento: 1908/05/27

Estensione del vincolo: Intero bene

## **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00001\_IMG-0000042353

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: RIV10D01

Note: Prospetto nord

Nome del file originale: RIV10D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00001\_IMG-0000042354

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: RIV10D02

Note: Prospetto facciata ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RIV10D02.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00001\_IMG-0000042355

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: RIV10D03

Note: Prospetto facciata sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RIV10D03.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00001\_IMG-0000042356

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: RIV10D04

Note: Particolare facciata est degrado laterizio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: RIV10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00001\_DRA-0000000063

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto mappa catastale

Codice identificativo: RIV10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: RIV10T01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00001\_DRA-0000000064

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Pianta

Codice identificativo: RIV10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: RIV10T02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00001\_DRA-0000000065

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconometrica prospetto est

Codice identificativo: RIV10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati



Nome del file originale: RIV10G01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00001\_DRA-0000000066

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconom. prospetto est, mappatura degrado

Codice identificativo: RIV10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: RIV10G02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: RIV10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: RIV10T03.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Relazione sul bene

Codice identificativo: RIV10000R

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Relazioni

Nome del file originale: RIV10000R.rtf

**BIBLIOGRAFIA**

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1990

Codice scheda bibliografia: 1A130-00023

V., pp., nn.: V. I, p. 158

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Data del sopralluogo: 31/05/2002

Nome [1 / 2]: Albani, Francesca

Nome [2 / 2]: Mittermair, Martin

Referente scientifico: Conti, Flavio

### TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2002

Nome: Mascione, Maria

## SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - 1A050-00094 [1 / 1]

### CODICI

Unità operativa: 1A050

Numero scheda: 94

Codice scheda: 1A050-00094

Tipo scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

### RELAZIONI

#### RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: 1A130-00001

### OGGETTO

#### OGGETTO

Identificazione del bene: Rivanazzano, Torre di Rivanazzano

### DESCRIZIONE

#### DESCRIZIONE

Codice lingua: ITA

##### Descrizione

L'alta e snella torre ha una curiosissima pianta pentagonale con facce disuguali, del tutto unica in tutto il territorio pavese, così come unica è la snellezza quasi impressionante della costruzione. L'edificio, con struttura in mattoni, presenta una base scarpata e otto feritoie distribuite ai vari piani. Si conclude con un'altana coperta da tetto, forse di realizzazione posteriore o forse anche ricavata in un secondo tempo dall'abbattimento di parte della muratura per ricavarne una pseudomerlatura.

### NOTIZIE STORICHE

#### NOTIZIE STORICHE

Codice lingua: ITA

##### Notizie storiche

Il luogo è dominato da una torre sorgente nel centro del paese e attribuibile forse al XIV o al XV secolo, assai evidente, ma di cui si hanno curiosamente poche notizie. Nelle adiacenze della torre si trova tuttavia un altro edificio dalle fogge pseudocastellane, forse sorto sui resti di un preesistente castello, di cui si è persa però precisa memoria.

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Conti, Flavio

Referente scientifico: Conti, Flavio