

# Muro di cinta del castello di Gambolò<sup>2</sup>

Gambolò<sup>2</sup> (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A130-00010/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A130-00010/>

## **CODICI**

Unità operativa: 1A130

Numero scheda: 10

Codice scheda: 1A130-00010

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

Ente competente: S26

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: muro di cinta

Qualificazione: con torri semicircolari rompitratta

Denominazione: muro di cinta del castello di Gambolò

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018068

Comune: Gambolò

Indirizzo: Piazza Castello

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Comune: Gambolo'

Particelle: 861

Foglio/Data: 26/ 1950

### **NOTIZIE STORICHE**

#### **NOTIZIA**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: trasformazione

Notizia

Agostino Litta, conte di Gambolò, fa compiere alcuni lavori, tra cui l'eliminazione dei merli dalle mura, la demolizione di alcuni edifici, la ricostruzione del palazzo signorile e l'aggiunta di una galleria

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

Secolo: sec. XVI

Data: 1573/00/00

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

Secolo: sec. XVI

Data: 1573/00/00

Validità: post

### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: muro di cinta

Numero di piani: +1

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Il muro di cinta costituito da muratura in mattoni presenta una scarpatura nella parte inferiore. Negli angoli e nella parte centrale sono presenti torri a pianta semicircolare.

### **PIANTA**

Riferimento alla parte: muro di cinta

## **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: allungata

## **FONDAZIONI**

### **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta di calce

## **COPERTURE**

Ubicazione: torri semicirculari rompitratta

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: A tetto

Forma: a falde

Qualificazione della forma: semicircolare

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 21/06/2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 21/06/2002, sopralluogo

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Gambolò

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Tipo provvedimento: L. 185/1902, art. 1

Estremi provvedimento: 1908/05/29

Data di registrazione o G.U.: 15/05/1993

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00010\_IMG-0000045514

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PGA13D01

Note: muro di cinta con torri semicircolari rompitratta

Nome del file originale: PGA13D01.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00010\_IMG-0000045515

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PGA13D02

Note: torre semicircolare rompitratta

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PGA13D02.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00010\_IMG-0000045516

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PGA13D03

Note: fossato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PGA13D03.JPG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00010\_DRA-0000002558

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Pianta d'individuazione bene componente

Codice identificativo: PGA13T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PGA13T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00010\_DRA-0000002559

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: PGA13T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PGA13T02.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00010\_DRA-0000002560

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica torre e muro di cinta

Codice identificativo: PGA13G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PGA13G01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00010\_DRA-0000002561

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconom. torre e muro di cinta, degrado

Codice identificativo: PGA13G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PGA13G02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00010\_DRA-0000002562

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Relazione sul bene

Codice identificativo: PGA10000R

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Relazioni

Nome del file originale: PGA10000R.rtf

## **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Merlo M.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

Codice scheda bibliografia: 1A130-00014

V., pp., nn.: pp. 283-286

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome [1 / 8]: Albani, Francesca

Nome [2 / 8]: Albani, Francesca

Nome [3 / 8]: Albani, Francesca

Nome [4 / 8]: Mittermair, Martin

Nome [5 / 8]: Tolomelli, Davide

Nome [6 / 8]: Albani, Francesca

Nome [7 / 8]: Tolomelli, Davide

Nome [8 / 8]: Albani, Francesca

### **TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2002

Nome: Mascione M.