

# Rivellino del castello di Pieve del Cairo

Pieve del Cairo (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A130-00017/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A130-00017/>

## CODICI

Unità operativa: 1A130

Numero scheda: 17

Codice scheda: 1A130-00017

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 4

Codice IDK della scheda madre: 1A130-00013

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: rivellino

Denominazione: Rivellino del castello di Pieve del Cairo

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018113

Comune: Pieve del Cairo

Indirizzo: Piazza Paltrinieri

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pieve del Cairo

Particelle: 351

Foglio/Data: 30/ 1950

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t., p. intermedio, p. 1

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Ha le caratteristiche di una torre e segna l'ingresso principale al complesso del castello, dove un tempo vi era il ponte levatoio. Ha in pianta forma rettangolare, è costituito da una muratura in mattoni a vista, con scanalature sul fronte principale (ovest) che risalgono alla precedente funzione. Ha uno sviluppo di circa dieci metri suddivisi in tre livelli: il piano terra, aperto sul lato ovest ed est da due grandi archi, il primo a tutto sesto e il secondo a sesto acuto, è coperto da volta a crociera in muratura e permette l'accesso al castello; il piano intermedio è vuoto, non è ispezionabile, un tempo era occupato dagli ingranaggi del ponte levatoio; il piano primo è aperto da tre arcate sui lati lunghi e due su quelli corti è utilizzato come balcone o loggia dell'ambiente attiguo a questo.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: loggiato p. 1

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. t.

### TIPO

Genere: volta

Forma: a padiglione

### STRUTTURA

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: A tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: p. t.

Genere: acciottolato

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: loggiato p. 1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]**

Ubicazione: tutti i fronti, p. loggiato

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: mattoni

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]**

Ubicazione: p. t.

Collocazione: esterna

Tipo: fontana

Materiali [1 / 4]: laterizio

Materiali [2 / 4]: granito di Montorfano

Materiali [3 / 4]: marmo di Carrara

Materiali [4 / 4]: scisto

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 28/06/2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 28/06/2002, sopralluogo

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione orig. (XIV)

Uso: difesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00017\_IMG-0000047429

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVC14D01

Note: prospetto esterno principale

Nome del file originale: PVC14D01.JPG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00017\_DRA-0000004082

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Pianta d'individuazione bene componente

Codice identificativo: PVC14T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVC14T01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00017\_DRA-0000004083

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: schema planimetrico

Codice identificativo: PVC14T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVC14T02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00017\_DRA-0000004084

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto ovest

Codice identificativo: PVC14G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVC14G01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00017\_DRA-0000004085

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconom. prospetto ovest, mappa degrado

Codice identificativo: PVC14G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVC14G02\_dwg.zip

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Relazione sul bene

Codice identificativo: PVC10000R

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Relazioni

Nome del file originale: PVC10000R.rtf

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 4]**

Autore: Bascapé G. C./ Perogalli C.

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1967

Codice scheda bibliografia: 1A130-00012

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 4]**

Autore: Merlo M.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

Codice scheda bibliografia: 1A130-00014

V., pp., nn.: pp. 327-329

#### **BIBLIOGRAFIA [3 / 4]**

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1990



Codice scheda bibliografia: 1A130-00023

V., pp., nn.: p. 154

**BIBLIOGRAFIA [4 / 4]**

Luogo di edizione: Pieve del Cairo

Anno di edizione: 1991

Codice scheda bibliografia: 1A130-00025

V., pp., nn.: p. 57

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Data del sopralluogo: 28/06/2002

Nome [1 / 4]: Albani, Francesca

Nome [2 / 4]: Albani, Francesca

Nome [3 / 4]: Mittermair, Martin

Nome [4 / 4]: Tolomelli, Davide

Referente scientifico: Conti, Flavio

### TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2002

Nome: Mascione, Maria