

Edificio longitudinale presso l'ala nobile del Castello di Pieve del Cairo

Pieve del Cairo (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A130-00019/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A130-00019/>

CODICI

Unità operativa: 1A130

Numero scheda: 19

Codice scheda: 1A130-00019

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 6

Codice IDK della scheda madre: 1A130-00013

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: castello

Denominazione: Edificio longitudinale presso l'ala nobile del Castello di Pieve del Cairo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018113

Comune: Pieve del Cairo

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: interno al cortile

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pieve del Cairo

Particelle: 353

Foglio/Data: 30/ 1950

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t., p. 1, p. 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Muratura portante in mattoni con strutture di suddivisione orizzontale costituite da solai piani tranne per un ambiente che dà verso il giardino, aggiunto probabilmente in una fase successiva, che presenta una volta a padiglione. La copertura a falde non è ispezionabile, ma presenta un manto di copertura in coppi di laterizio. L'accesso ai piani avviene da una scala a due rampe in laterizio con pedate in pietra collocato all'estremo est in adiacenza al edificio principale del castello.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. 2

Schema: centrale

Forma: longitudinale

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta di calce

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p. t., p. 1, p. 2

Genere: in mattonelle di cotto

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 28/06/2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 28/06/2002, sopralluogo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: p. 1

Uso: non utilizzato

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: p. t.

Uso: laboratorio/ abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico (XIX)

Uso: residenza

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 10/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00019_IMG-0000047938

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVC16D01

Note: prospetto verso cortile

Nome del file originale: PVC16D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00019_IMG-0000047939

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVC16D02

Note: prospetto sud verso giardino

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVC16D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00019_IMG-0000047940

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVC16D03

Note: prospetto sud verso giardino

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVC16D03.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00019_DRA-0000004482

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Pianta d'individuazione bene componente

Codice identificativo: PVC16T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVC16T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00019_DRA-0000004483

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: schema planimetrico

Codice identificativo: PVC16T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVC16T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00019_DRA-0000004484

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto verso cortile

Codice identificativo: PVC16G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVC16G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00019_DRA-0000004485

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconom. prospetto verso cortile, degrado

Codice identificativo: PVC16G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVC16G02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Relazione sul bene

Codice identificativo: PVC10000R

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Relazioni

Nome del file originale: PVC10000R.rtf

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Bascapé G. C./ Perogalli C.

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1967

Codice scheda bibliografia: 1A130-00012

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Merlo M.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

Codice scheda bibliografia: 1A130-00014

V., pp., nn.: pp. 327-329

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1990

Codice scheda bibliografia: 1A130-00023

V., pp., nn.: p. 154

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Luogo di edizione: Pieve del Cairo

Anno di edizione: 1991

Codice scheda bibliografia: 1A130-00025

V., pp., nn.: p. 57

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Data del sopralluogo: 28/06/2002

Nome [1 / 4]: Albani, Francesca

Nome [2 / 4]: Albani, Francesca

Nome [3 / 4]: Mittermair, Martin

Nome [4 / 4]: Tolomelli, Davide

Referente scientifico: Conti, Flavio

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2002

Nome: Mascione, Maria