

# Castello di Inverno

## Inverno e Monteleone (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A130-00020/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A130-00020/>

## CODICI

Unità operativa: 1A130

Numero scheda: 20

Codice scheda: 1A130-00020

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1A130-00012

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: castello

Denominazione: Castello di Inverno

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018077

Comune: Inverno e Monteleone

Indirizzo: Piazza Castello

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Inverno

Particelle [1 / 8]: 126

Particelle [2 / 8]: 334

Particelle [3 / 8]: 335

Particelle [4 / 8]: 336

Particelle [5 / 8]: 337

Particelle [6 / 8]: 338

Particelle [7 / 8]: 339

Particelle [8 / 8]: 484

Foglio/Data: 2/ 1950

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: descrizione

Notizia: Dettagliata descrizione del castello di Inverno

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1742

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1742

Validità: ante

### NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inventario

Notizia: Dettagliato inventario dei mobili e degli arredi del castello di Inverno

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1797

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1797

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: alienazione

Notizia

A seguito della soppressione dell'ordine di San Giovanni Gerosolimitano, il Demanio vende il castello di Inverno a Francesco Ratti

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1809

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1809

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: descrizione

Notizia: Dettagliata descrizione del castello di Inverno

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1813

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1813

Validità: ante

### **NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XV

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XV

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. seminterrato, p. t., p. 1

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Il castello ha forma quadrilatera con cortile interno porticato su due lati. La costruzione è in muratura di mattoni e rimane quasi interamente a vista nei prospetti su strada e per metà dei prospetti sul cortile. Le strutture orizzontali sono costituite da volte in muratura, nei piani seminterrati e nell'ala nord a piano terra e nelle parti porticate verso il cortile, e da solai in legno ad orditura doppia nelle altre parti. Si eleva per due piani fuori terra dalla quota del cortile e per tre piani dalla strada. La copertura, a falde, ha struttura lignea con manto di copertura in coppi di laterizio.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: a corte

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: muratura

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta di calce

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: p. t. portico est/ p. t. portico ovest

Tipo di struttura: pilastri

Genere: poligonali in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta di calce

### TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: loggiato p. 1 prospetto est cortile

Tipo di struttura: pilastrini

Genere: poligonali in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta di calce

### TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: p. t. ala est ambiente testata nord portico

Tipo di struttura: colonna

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta di calce

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. seminterrato locale ingresso angolo nord-ovest

### **TIPO [1 / 9]**

Genere: volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA [1 / 9]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ala sud p. seminterrato ambienti a ovest

### **TIPO [2 / 9]**

Genere: volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA [2 / 9]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. seminterrato ambienti ala nord

### **TIPO [3 / 9]**

Genere: volta

Forma: a crociera

### **STRUTTURA [3 / 9]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. seminterrato ambiente centrale ala sud

### **TIPO [4 / 9]**

Genere: volta

Forma: a crociera

### **STRUTTURA [4 / 9]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. seminterrato ambiente maggiore ala sud

**TIPO [5 / 9]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [5 / 9]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t. portico est/ portico ovest/ locali ala nord

**TIPO [6 / 9]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [6 / 9]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t. ambienti ala sud

**TIPO [7 / 9]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [7 / 9]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. 1 ambienti ala sud

**TIPO [8 / 9]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [8 / 9]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. t. e p. 1 ambienti ala est

**TIPO [9 / 9]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [9 / 9]**

Riferimento: intero solaio

**COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

## **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde sfalsate

## **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: travatura su muri

## **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 4]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Forma planimetrica: a quattro rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

### **SCALE [2 / 4]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a una rampa

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

### **SCALE [3 / 4]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a una rampa

#### **SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

#### **SCALE [4 / 4]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 3

Forma planimetrica: rettilinea

#### **SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]**

Riferimento: intera struttura

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 11]**

Ubicazione: p. t. ambiente maggiore ala sud

Genere: in battuto

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 11]**

Ubicazione: p. 1 ala sud ambienti a est

Genere: a parquet (nuovo)

Schema del disegno: listato

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 11]**

Ubicazione: p. t. ala ovest

Genere: in piastrelle quadrate di gres (finto cotto)

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 11]**

Ubicazione: p. 1 ambiente angolo nord ovest

Genere: ammattonato

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 11]**

Ubicazione: p. seminterrato ambiente maggiore ala sud

Genere: a mosaico (nuovo)

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 11]**

Ubicazione: p. t. ala nord

Genere: in marmette di graniglia

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 11]**

Ubicazione: p. t. e p. 1 ala est

Genere: in piastrelle quadrate di gres (finto cotto)

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 11]**

Ubicazione: p. t. portico est

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 11]**

Ubicazione: p. t. ingresso

Genere: in pietra

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [10 / 11]**

Ubicazione: cortile

Genere: in ghiaia

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [11 / 11]**

Ubicazione: p. loggiato ala est

Genere: ammattonato

## ELEMENTI DECORATIVI

**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]**

Ubicazione: torre rotonda sud-est (fronte sud-ovest)

Collocazione: esterna

Tipo: quadrante orologio

Materiali: malta di calce

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]**

Ubicazione: ala ovest, facciata nord

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione geometrica

Materiali: malta di calce

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: portico lungo la facciata ovest

Genere: stemma

Tipo: scudo araldico

Tecnica: scolpita/o

Materiali: marmo di Carrara

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: ala est, facciata est p. t.

Genere: stemma

Tipo: laterizio modellato con biscione visconteo

Materiali: cotto

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 12/09/2002

Stato di conservazione: discreto

Fonte: 12/09/2002, sopralluogo

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico 1 (XII-XVIII)

Uso: residenza/ centro di amministrazione

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 1

Estremi provvedimento: 1942/02/10

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00020\_IMG-0000048186

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PCI11D01

Note: facciata esterna ovest

Nome del file originale: PCI11D01.JPG

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00020\_IMG-0000048187

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PCI11D02

Note: facciata interna cortile ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PCI11D02.JPG

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00020\_IMG-0000048188

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PCI11D03

Note: facciata interna cortile est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PCI11D03.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00020\_IMG-0000048189

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PCI11D04

Note: angolo nord del cortile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PCI11D04.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00020\_IMG-0000048190

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PCI11D05

Note: facciata ovest del cortile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PCI11D05.JPG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00020\_DRA-0000004660

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Pianta d'individuazione bene componente

Codice identificativo: PCI11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PCI11T01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00020\_DRA-0000004661

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Pianta

Codice identificativo: PCI11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PCI11T02.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00020\_DRA-0000004662

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: PCI11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PCI11T03.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00020\_DRA-0000004663

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconometrica prospetto ovest

Codice identificativo: PCI11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PCI11G01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00020\_DRA-0000004664

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconom. prospetto ovest, mappa degrado

Codice identificativo: PCI11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PCI11G02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Relazione sul bene

Codice identificativo: PCI10000R

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Relazioni

Nome del file originale: PCI10000R.rtf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Zanaboni G.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1987

Codice scheda bibliografia: 1A130-00022

V., pp., nn.: p. 11

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Arena S.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1982

Codice scheda bibliografia: 1A130-00034

V., pp., nn.: pp. 7, 10, 14, 29-38

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Data del sopralluogo: 12/09/2002

Nome [1 / 5]: Albani, Francesca

Nome [2 / 5]: Marino, Nadia

Nome [3 / 5]: Albani, Francesca

Nome [4 / 5]: Tolomelli, Davide

Nome [5 / 5]: Mittermair, Martin

Referente scientifico: Conti, Flavio

**TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2002

Nome: Mascione, Maria