

# Torre maestra del Castello di Inverno

Inverno e Monteleone (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A130-00021/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A130-00021/>

## CODICI

Unità operativa: 1A130

Numero scheda: 21

Codice scheda: 1A130-00021

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 1A130-00012

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: torre

Denominazione: Torre maestra del Castello di Inverno

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018077

Comune: Inverno e Monteleone

Indirizzo: Piazza Castello

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Inverno

Particelle: 337

Foglio/Data: 2/ 1950

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XV

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XV

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +5

Tipo di piani: p. seminterrato, p. rialzato, p. 1, p. 2, p. sottotetto

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La torre maestra, nell'angolo nord-est, ha forma rettangolare di circa 10 X 11 m. per un'altezza di 17 m., con un corpo leggermente inferiore, addossato sul lato est, che contiene la scala. E' costituita da muratura portante in mattoni ed è suddivisa in cinque piani. Le strutture orizzontali sono in legno tranne al piano seminterrato che è coperto da volta in muratura. La copertura a padiglione ha struttura lignea con manto di copertura in coppi di laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: muratura

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: p. t. portico est/ portico ovest

Tipo di struttura: pilastri

Genere: poligonali in muratura

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta

### TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: ballatoio/ tamponamenti finestre

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a blocco con aperture a croce

Materiali: laterizio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. seminterrato

### TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. rialzato

### TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

Forma: piano

### STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: A tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a falde sfalsate

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Forma planimetrica: a quattro rampe

#### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

#### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

#### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: p. seminterrato

Genere: in battuto di terra

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: p. rialzato

Genere: in piastrelle quadrate di gres

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]**

Ubicazione: intero bene, prospetti esterni

Collocazione: esterna

Tipo: cornice dello zoccolo

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: a toro

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]**

Ubicazione: prospetti esterni nord e est

Collocazione: esterna

Tipo: cornice di coronamento

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: doppia

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 12/09/2002

Stato di conservazione: danno grave

Fonte: 12/09/2002, sopralluogo

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: p. rialzato

Uso: abitazione

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione orig. (XI)

Uso: difensivo

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 1

Estremi provvedimento: 1942/02/10

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00021\_IMG-0000048462

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PCI12D01

Note: facciata ovest

Nome del file originale: PCI12D01.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00021\_IMG-0000048463

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PCI12D02

Note: vista da nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PCI12D02.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00021\_IMG-0000048464

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PCI12D03

Note: particolare facciata ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PCI12D03.JPG

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00021\_DRA-0000004853

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Pianta d'individuazione bene componente

Codice identificativo: PCI12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PCI12T01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00021\_DRA-0000004854

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: PCI12T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PCI12T02.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00021\_DRA-0000004855

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconom. prospetto nord

Codice identificativo: PCI12G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PCI12G01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00021\_DRA-0000004856

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine icon. prospetto nord, mappa degrado

Codice identificativo: PCI12G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PCI12G02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Relazione sul bene

Codice identificativo: PCI10000R

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Relazioni

Nome del file originale: PCI10000R.rtf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: Zanaboni G.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1987

Codice scheda bibliografia: 1A130-00022

V., pp., nn.: p. 11

**BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Arena S.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1982

Codice scheda bibliografia: 1A130-00034

V., pp., nn.: pp. 7, 10, 14, 29-38

**BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Zanaboni G.

Titolo contributo: Come si uccide un pregevole monumento. Cosa succede al Castello di Inverno?

Anno di edizione: 1968

Codice scheda bibliografia: 1A130-00033

V., pp., nn.: p. 5

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Data del sopralluogo: 12/09/2002

Nome [1 / 5]: Albani, Francesca

Nome [2 / 5]: Marino, Nadia

Nome [3 / 5]: Albani, Francesca

Nome [4 / 5]: Tolomelli, Davide

Nome [5 / 5]: Mittermair, Martin

Referente scientifico: Conti, Flavio

**TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2002

Nome: Mascione, Maria