

Castello di Bascapà

Bascapà (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A130-00025/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A130-00025/>

CODICI

Unità operativa: 1A130

Numero scheda: 25

Codice scheda: 1A130-00025

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1A130-00024

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: castello

Denominazione: Castello di Bascapè

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018009

Comune: Bascapè

Indirizzo: Piazza del duomo, 21,22,23,24

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bascapè

Particelle: 112

Foglio/Data: 3/ 1926

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: distruzione

Notizia: Federico Barbarossa distrugge il castello di Bascapè

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: metà

Data: 1159

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: metà

Data: 1159

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: distruzione

Notizia: L'imperatore Federico II distrugge il castello di Bascapè.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1239

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1239

Validità: ca.

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XIV

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +4

Tipo di piani: seminterrato, p. t., p. 1, sottotetto

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il manufatto si articola su 4 piani, 3 fuori terra e 1 seminterrato. Le strutture verticali sono in muratura di laterizi e malta di calce a corsi regolari. Le strutture di orizzontamento per i piani fuori terra sono costituite da solai lignei a doppia orditura, mentre il seminterrato e' coperto da una volta a botte a sesto ribassato con lunette. La copertura ha struttura lignea costituita da capriate con monaco e manto di copertura in coppi. La facciata principale presenta al primo piano quattro finestroni con cornici in cotto con dentelli. Sul lato interno (facciata nord) e' presente un porticato. Il collegamento verticale e' assicurato da 3 scale con struttura in muratura e pedate in pietra.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: perpendicolare

Forma: a "L"

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: muratura

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta di calce

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.t. e p.1

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: seminterrato

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 3

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: piano primo

Genere: in cotto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: piano terra

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: mattoni

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Materiali: mattoni

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 11/09/2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I saloni principali al piano primo si trovano in uno stato conservazione scarso. I fregi dipinti e il soffitto a cassettoni con decorazioni presentano diverse forme di degrado. Le strutture verticali e quelle orizzontali appaiono in buono stato. Gli ambienti al piano terra sono stati recentemente oggetto di lavori di rifunzionalizzazione. La copertura e' stato oggetto di manutenzione recentemente

Fonte: 11/09/2002, sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: manutenzione del manto e della struttura in legno

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: facciata principale e quella sul cortile

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: liberazione del portico dalle strutture che lo chiudevano, rifacimento intonaco, pulitura

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 4]

Riferimento alla parte: piano terra ala sud

Uso: ristorante

USO ATTUALE [2 / 4]

Riferimento alla parte: secondo piano

Uso: abitazione

USO ATTUALE [3 / 4]

Riferimento alla parte: primo piano

Uso: non utilizzato

USO ATTUALE [4 / 4]

Riferimento alla parte: primo piano ala ovest

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione orig. (XII)

Uso: difesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 1

Estremi provvedimento: 1941/07/16

Data di registrazione o G.U.: 09/08/1941

Estensione del vincolo: Intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSP110D01

Note: Facciata principale sud

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00025_IMG-0000049474

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSP11D02

Note: Facciata sud interno cortile

Nome del file originale: BSP11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00025_IMG-0000049475

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSP11D03

Note: Cortile interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSP11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00025_IMG-0000049476

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: BSP11D04

Note: Facciata ovest esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSP11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00025_IMG-0000049477

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSP11D05

Note: Facciata ovest interno cortile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSP11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00025_IMG-0000049478

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSP11D06

Note: particolare decorazione salone al primo piano

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSP11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00025_IMG-0000049479

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: facciata sud principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSP11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00025_DRA-0000005618

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Pianta d'individuazione bene componente

Codice identificativo: BSP11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: BSP11T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00025_DRA-0000005619

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano terra

Codice identificativo: BSP11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: BSP11T02.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00025_DRA-0000005620

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: BSP11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: BSP11T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00025_DRA-0000005621

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconom. prospetto sud

Codice identificativo: BSP11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: BSP11G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00025_DRA-0000005622

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconom. prospetto sud, mappata

Codice identificativo: BSP11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: BSP11G02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Relazione sul bene

Codice identificativo: BSP10000R

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Relazioni

Nome del file originale: BSP10000R.rtf

BIBLIOGRAFIA [1 / 8]

Autore: Bascapé G. C.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1926

Codice scheda bibliografia: 1A130-00005

BIBLIOGRAFIA [2 / 8]

Autore: Bascapé G. C.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1927

Codice scheda bibliografia: 1A130-00007

BIBLIOGRAFIA [3 / 8]

Autore: Bascapé G. C.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1926

Codice scheda bibliografia: 1A130-00006

BIBLIOGRAFIA [4 / 8]

Autore: Merlo M.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

Codice scheda bibliografia: 1A130-00014

V., pp., nn.: pp.21-22

BIBLIOGRAFIA [5 / 8]

Autore: Gianani F.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1972

Codice scheda bibliografia: 1A130-00015

BIBLIOGRAFIA [6 / 8]

Autore: Zanaboni G.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1987

Codice scheda bibliografia: 1A130-00022

V., pp., nn.: pp.85-94

BIBLIOGRAFIA [7 / 8]

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1990

Codice scheda bibliografia: 1A130-00023

V., pp., nn.: p.111

BIBLIOGRAFIA [8 / 8]

Autore: Priori L.

Titolo contribuito: Pavia economica

Anno di edizione: 1991

Codice scheda bibliografia: 1A130-00024

V., pp., nn.: pp.60-63

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Data del sopralluogo: 12/09/2002

Nome [1 / 4]: Albani, Francesca

Nome [2 / 4]: Albani, Francesca

Nome [3 / 4]: Mittermair, Martin

Nome [4 / 4]: Tolomelli, Davide

Referente scientifico: Conti, Flavio

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2002

Nome: Mascione, Maria