

Castello di Bascapà

Bascapà (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A130-00026/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A130-00026/>

CODICI

Unità operativa: 1A130

Numero scheda: 26

Codice scheda: 1A130-00026

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 1A130-00024

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: castello

Denominazione: Castello di Bascapè

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018009

Comune: Bascapè

Indirizzo: Piazza del duomo

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bascapè

Particelle: 112

Foglio/Data: 3/ 1926

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +4

Tipo di piani: seminterrato, p. t., p. 1, sottotetto

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il manufatto si articola su 4 piani, 3 fuori terra e 1 seminterrato. Le strutture verticali sono in muratura di laterizi e malta di calce a corsi regolari. Le strutture di orizzontamento per i piani fuori terra sono costituite da solai lignei a doppia orditura, mentre il seminterrato dovrebbe avere, in base ai rilievi dello Zanaboni, una volta a botte a sesto ribassato, ma non è stato possibile effettuare il sopralluogo. La copertura ha struttura lignea e manto di copertura in coppi. La facciata principale presenta un porticato e il collegamento verticale è assicurato da una scala esterna, rettilinea in murata e da una scala a una rampa interna che corre dietro al grande camino al piano terra.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: muratura

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta di calce

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.t., 1 p.

TIPO

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: a una rampa

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: rettilinea

Forma planimetrica: a una rampa

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: Intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: laterizio

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 11/09/2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Non sono presenti ne' degradi ne' dissesti tali da essere menzionati, in quanto il manufatto e' stato oggetto di opere di manutenzione e rifunzionalizzazione

Fonte: 11/09/2002, sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento

ristrutturazione generale: pulitura, rifacimento intonaci, consolidamento solaio ligneo, manutenzione coperture

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione orig. (XII)

Uso: difesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 1

Estremi provvedimento: 1941/07/16

Data di registrazione o G.U.: 09/08/1941

Estensione del vincolo: Intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00026_IMG-0000049706

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSP12D01

Note: Facciata ovest

Nome del file originale: BSP12D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00026_IMG-0000049707

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSP12D02

Note: facciata esterna ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSP12D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00026_IMG-0000049708

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSP12D03

Note: Ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSP12D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00026_IMG-0000049709

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSP12D04

Note: Vista da nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSP12D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00026_DRA-0000005790

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Pianta d'individuazione bene componente

Codice identificativo: BSP12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\VA\Allegati

Nome del file originale: BSP12T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano terra

Codice identificativo: BSP1T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\VA\Allegati

Nome del file originale: BSP1T02.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00026_DRA-0000005792

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Sezione

Codice identificativo: BSP11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: BSP11T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00026_DRA-0000005793

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconom. prospetto ovest

Codice identificativo: BSP12G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: BSP12G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00026_DRA-0000005794

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconom. prospetto ovest, mappa degrado

Codice identificativo: BSP12G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: BSP12G02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Relazione sul bene

Codice identificativo: BSP10000R

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Relazioni

Nome del file originale: BSP10000R.rtf

BIBLIOGRAFIA [1 / 8]

Autore: Bascapé G. C.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1926

Codice scheda bibliografia: 1A130-00005

BIBLIOGRAFIA [2 / 8]

Autore: Bascapé G. C.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1926

Codice scheda bibliografia: 1A130-00006

BIBLIOGRAFIA [3 / 8]

Autore: Bascapé G. C.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1927

Codice scheda bibliografia: 1A130-00007

BIBLIOGRAFIA [4 / 8]

Autore: Merlo M.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

Codice scheda bibliografia: 1A130-00014

V., pp., nn.: pp.21-22

BIBLIOGRAFIA [5 / 8]

Autore: Gianani F.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1972

Codice scheda bibliografia: 1A130-00015

BIBLIOGRAFIA [6 / 8]

Autore: Zanaboni G.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1987

Codice scheda bibliografia: 1A130-00022

V., pp., nn.: pp.85-94

BIBLIOGRAFIA [7 / 8]

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1990

Codice scheda bibliografia: 1A130-00023

V., pp., nn.: p.111

BIBLIOGRAFIA [8 / 8]

Autore: Priori L.

Titolo contribuito: Pavia economica

Anno di edizione: 1991

Codice scheda bibliografia: 1A130-00024

V., pp., nn.: pp.60-63

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome [1 / 4]: Albani, Francesca

Nome [2 / 4]: Albani, Francesca

Nome [3 / 4]: Mittermair, Martin

Nome [4 / 4]: Tolomelli, Davide

Referente scientifico: Conti, Flavio

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2002

Nome: Mascione, Maria