

# Castello Barbavara

Bornasco (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A130-00028/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A130-00028/>

## CODICI

Unità operativa: 1A130

Numero scheda: 28

Codice scheda: 1A130-00028

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1A130-00027

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: castello

Denominazione: Castello Barbavara

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018019

Comune: Bornasco

Indirizzo: Via Cascina Settimo

Altra località: Settimo

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bornasco

Particelle: 7

Foglio/Data: 15

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIV

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIV

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: seminterrato, p. t., p. 1, sottotetto

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio ha pianta a 'U'. Ha murature portanti in mattoni e si sviluppa su 4 piani (seminterrato, piano terra, primo e sottotetto). Le strutture orizzontali sono costituite da volte a padiglione unghiate al piano terra, solai in legno a doppia orditura al primo piano. Al piano sottotetto è presente l'apparato a sporgere sul quale si appoggia la copertura, la cui struttura è costituita da capriate lignee senza monaco e manto in coppi in laterizio. Il seminterrato è presente solamente

nell'ala nord ed è coperto da volte a botte.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: perpendicolare

Forma: a U

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: muratura

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta di calce

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.t.

### TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a padiglione

**STRUTTURA [1 / 4]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1

**TIPO [2 / 4]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [2 / 4]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. t.

**TIPO [3 / 4]**

Genere: volta

Forma: a padiglione

**STRUTTURA [3 / 4]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ala nord, p. seminterrato

**TIPO [4 / 4]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [4 / 4]**

Riferimento: intera volta

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

**STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: a due rampe

### SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: Intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Materiali: mattoni

Qualificazione del tipo: a sbalzo

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: prospetto esterno nord

Collocazione: esterna

Tipo: cornice di finestra

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: a sesto acuto

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]**

Ubicazione: prospetto est

Collocazione: esterna

Tipo: cornice di finestra

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: a sesto acuto

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]**

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: cornice di finestra

Materiali: laterizio/arenaria

Qualificazione del tipo: a sesto acuto

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Ubicazione: facciata est del cortile

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policromi

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Ubicazione: ala sud, facciata sud

Collocazione: esterna

Tipo: meridiana

Materiali: intonaco

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 15/07/2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 15/07/2002, sopralluogo

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: ala est e sud

Uso: abitazione

### USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: ala nord

Uso: magazzino

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione orig. (XIV)

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00028\_IMG-0000050177

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PST11D01

Note: Facciata esterna nord



Nome del file originale: PST11D01.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00028\_IMG-0000050178

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PST11D02

Note: Facciata esterna est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PST11D02.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00028\_IMG-0000050179

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PST11D03

Note: angolo sud-est interno cortile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PST11D03.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00028\_IMG-0000050180

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PST11D04

Note: facciata est interno cortile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PST11D04.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00028\_IMG-0000050181

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PST11D05

Note: interno piano terra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PST11D05.JPG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00028\_DRA-0000006123

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Pianta d'individuazione bene componente

Codice identificativo: PST11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PST11T01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00028\_DRA-0000006124

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano terra

Codice identificativo: PST11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PST11T02.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00028\_DRA-0000006125

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Sezione

Codice identificativo: PST11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PST11T03.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00028\_DRA-0000006126

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconom. prospetto nord esterno

Codice identificativo: PST11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PST11G01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconom. prospetto nord eswterno, mappata

Codice identificativo: PST10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PST10G02.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Relazione sul bene

Codice identificativo: PST10000R

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Relazioni

Nome del file originale: PST10000R.rtf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 5]**

Autore: Ricotti Bertagnoni A.

Luogo di edizione: Roma

Anno di edizione: 1940

Codice scheda bibliografia: 1A130-00009

**BIBLIOGRAFIA [2 / 5]**

Autore: Merlo M.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

Codice scheda bibliografia: 1A130-00014

V., pp., nn.: pp.41-42

**BIBLIOGRAFIA [3 / 5]**

Autore: Zanaboni G.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1987

Codice scheda bibliografia: 1A130-00022

V., pp., nn.: pp.37-48

**BIBLIOGRAFIA [4 / 5]**

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1990

Codice scheda bibliografia: 1A130-00023

V., pp., nn.: p.114

**BIBLIOGRAFIA [5 / 5]**

Autore: Cerri T.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: s. d.

Codice scheda bibliografia: 1A130-00032

V., pp., nn.: pp.72-75

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Data del sopralluogo: 15/07/2002

Nome [1 / 4]: Albani, Francesca

Nome [2 / 4]: Albani, Francesca

Nome [3 / 4]: Mittermair, Martin

Nome [4 / 4]: Tolomelli, Davide

Referente scientifico: Conti, Flavio

**TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2002

Nome: Mascione, Maria