

# Edificio ovest del Castello Barbavara

Bornasco (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A130-00029/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A130-00029/>

## CODICI

Unità operativa: 1A130

Numero scheda: 29

Codice scheda: 1A130-00029

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 1A130-00027

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: castello

Denominazione: Edificio ovest del Castello Barbavara

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018019

Comune: Bornasco

Indirizzo: Via Cascina Settimo

Altra località: Settimo

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bornasco

Particelle: 7

Foglio/Data: 15

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIV

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIV

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t., p. 1

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio ha pianta a 'U'. Ha murature portanti in mattoni e si sviluppa su 2 piani (piano terra, primo). Le strutture orizzontali sono costituite da solai in legno a doppia orditura al primo piano. La copertura ha struttura lignea e manto in coppi in laterizio. L'ala sud al piano terreno presenta un porticato con colonne in granito.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: perpendicolare

Forma: a U

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: muratura

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta di calce

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: p. t. portico sud

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitica

Materiali: granito

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

## TIPO

Genere: solaio

Forma: piano

## STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

## CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: A tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: Falde non uguali

## STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

## MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: a due rampe

## SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

---

Ubicazione: p. t., p. 1

Genere: in cotto

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: ala ovest

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: a sbalzo

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: facciata ovest interna al cortile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice di finestra

Materiali: laterizio

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: facciata nord interna al cortile

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione geometrica

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a secco

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: ala ovest e nord

Data: 15/07/2002

Stato di conservazione: pessimo

Fonte: 15/07/2002, sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: ala sud

Data: 15/07/2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: 15/07/2002, sopralluogo

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: piano terra

Uso: magazzino

### USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: ala sud, 1 p.

Uso: abitazione

### USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: ala ovest e nord, p. 1

Uso: non utilizzato

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione orig. (XIV)

Uso: abitazione

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PST12D01

Note: Facciata esterna nord

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PST12D02

Note: facciata sud interno cortile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00029\_IMG-0000050433

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PST12D03

Note: facciata ovest interno cortile

Nome del file originale: PST12D03.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00029\_IMG-0000050434

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PST12D04

Note: dettaglio prospetto ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PST12D04.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00029\_IMG-0000050435

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PST12D05

Note: dettaglio colonna ala sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PST12D05.JPG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00029\_DRA-0000006291



Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Pianta d'individuazione bene componente

Codice identificativo: PST12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PST12T01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00029\_DRA-0000006292

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano terra

Codice identificativo: PST12T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PST12T02.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00029\_DRA-0000006293

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Sezione

Codice identificativo: PST12T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PST12T03.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00029\_DRA-0000006294

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconom. prospetto ovest interno cortile

Codice identificativo: PST12G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PST12G01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A130-00029\_DRA-0000006295

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: imm. iconom. prosp. ovest interno cortile, mappata

Codice identificativo: PST12G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PST12G02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Relazione sul bene

Codice identificativo: PST10000R

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Relazioni

Nome del file originale: PST10000R.rtf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 5]**

Autore: Ricotti Bertagnoni A.

Luogo di edizione: Roma

Anno di edizione: 1940

Codice scheda bibliografia: 1A130-00009

**BIBLIOGRAFIA [2 / 5]**

Autore: Merlo M.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

Codice scheda bibliografia: 1A130-00014

V., pp., nn.: pp. 41-42

**BIBLIOGRAFIA [3 / 5]**

Autore: Zanaboni G.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1987

Codice scheda bibliografia: 1A130-00022

V., pp., nn.: pp. 37-48

**BIBLIOGRAFIA [4 / 5]**

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1990

Codice scheda bibliografia: 1A130-00023

V., pp., nn.: p. 114

**BIBLIOGRAFIA [5 / 5]**

Autore: Cerri T.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: s. d.

Codice scheda bibliografia: 1A130-00032

V., pp., nn.: pp. 72-75

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Data del sopralluogo: 15/07/2002

Nome [1 / 4]: Albani, Francesca

Nome [2 / 4]: Albani, Francesca

Nome [3 / 4]: Mittermair, Martin

Nome [4 / 4]: Tolomelli, Davide

Referente scientifico: Conti, Flavio

### TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2002

Nome: Mascione, Maria