

Palazzo del castello di Costa de' Nobili

Costa de' Nobili (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A130-00031/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A130-00031/>

CODICI

Unità operativa: 1A130

Numero scheda: 31

Codice scheda: 1A130-00031

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1A130-00030

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: ricetto

Denominazione: Palazzo del castello di Costa de' Nobili

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018058

Comune: Costa de' Nobili

Indirizzo: Via Castello, 1

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Costa de' Nobili

Particelle: 253

Foglio/Data: 7

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: seminterrato, p. t., p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il Palazzo, così è chiamata l'ala est del complesso del castello di Costa de' Nobili, è costituito da un corpo di fabbrica rettangolare che si articola su 3 piani (2 fuori terra e 1 seminterrato) e da una torre poligonale ubicata nell'angolo est. Le strutture verticali sono in muratura di laterizi e malta di calce a corsi regolari. Le strutture di orizzontamento sono costituite da solai in latero cemento, tranne che nella torre poligonale dove sono presenti volte a botte in laterizi. La copertura ha struttura lignea con capriate senza monaco e manto di copertura in coppi. Al piano terra è presente un porticato dove si trova la scala rettilinea a due rampe che garantisce la distribuzione verticale.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: allungata

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: muratura

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta di calce

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo principale

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: torre

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a n falde

Qualificazione della forma: a falde sfalsate

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna/interna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: p. seminterrato

Genere: in battuto di calcestruzzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: p. t.

Genere: in ceramica

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: p. t.

Genere: in cotto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: p. 1

Genere: in ceramica

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: facciata est

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: a dente di sega a sbalzo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 27/07/2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Il piano seminterrato e il primo piano vertono in uno stato di abbandono a differenza del piano terra che è destinato ad abitazione dopo essere stato oggetto di pesanti lavori di ristrutturazione, che ne hanno modificato la distribuzione interna. Non sono presenti dissesti strutturali, ma solo forme di degrado che interessano soprattutto la facciata est esterna. È stata rilevata una forte presenza di umidità nel seminterrato e nel piano primo

Fonte: 27/07/2002, sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1966

Data fine: 1967

Descrizione intervento

Il manufatto e' stato oggetto di pesanti interventi che hanno trasformato la distribuzione interna soprattutto al piano terra. Furono completamente rimossi i solai lignei e furono sostituiti con solette in latero cemento

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2000

Data fine: non ancora terminata

Descrizione intervento: Rifacimento intonaci esterni della corte interna e modifiche della distribuzione interna

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione orig. (XIII)

Uso: difesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 1

Data di registrazione o G.U.: 09/11/1941

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: COS10D02

Note: facciata est

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00031_IMG-0000050868

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: COS11D01

Note: Facciata nord

Nome del file originale: COS11D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00031_IMG-0000050869

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: COS11D03

Note: interno piano seminterrato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COS11D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00031_IMG-0000050870

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: COS11D04

Note: facciata interna cortile est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COS11D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00031_IMG-0000050871

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: COS11D05

Note: facciata interna cortile nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COS11D05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00031_IMG-0000050872

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Note: facciata est

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: COS11D02.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00031_DRA-0000006570

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Pianta d'individuazione bene componente

Codice identificativo: COS11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: COS11T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00031_DRA-0000006571

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano terra

Codice identificativo: COS11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: COS11T02.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00031_DRA-0000006572

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Sezione

Codice identificativo: COS11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: COS11T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00031_DRA-0000006573

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: immagine iconom. prospetto est

Codice identificativo: COS11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: COS11G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A130-00031_DRA-0000006574

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconom. prospetto est, mappatura degrado

Codice identificativo: COS11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: COS11G02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Relazione sul bene

Codice identificativo: COS10000R

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Relazioni

Nome del file originale: COS10000R.rtf

BIBLIOGRAFIA [1 / 7]

Autore: Moiraghi P.

Titolo contribuito: Il notaio pavese B. Martino Salimbeni e le sue effigi

Anno di edizione: 1895

Codice scheda bibliografia: 1A130-00003

V., pp., nn.: p. 112

BIBLIOGRAFIA [2 / 7]

Autore: Zanaboni G.

Titolo contribuito: Il Castello di Costa de' Nobili

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1968

Codice scheda bibliografia: 1A130-00013

BIBLIOGRAFIA [3 / 7]

Autore: Merlo M.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

Codice scheda bibliografia: 1A130-00014

V., pp., nn.: pp. 84-86

BIBLIOGRAFIA [4 / 7]

Autore: Mascheroni G.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1982

Codice scheda bibliografia: 1A130-00017

V., pp., nn.: pp. 21-34

BIBLIOGRAFIA [5 / 7]

Autore: Zanaboni G.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1987

Codice scheda bibliografia: 1A130-00022

V., pp., nn.: pp. 141-152

BIBLIOGRAFIA [6 / 7]

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1990

Codice scheda bibliografia: 1A130-00023

V., pp., nn.: p. 126

BIBLIOGRAFIA [7 / 7]

Autore: Cerri T.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: s. d.

Codice scheda bibliografia: 1A130-00032

V., pp., nn.: pp. 57-59

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2002

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Data del sopralluogo: 27/07/2002

Nome [1 / 4]: Albani, Francesca

Nome [2 / 4]: Albani, Francesca

Nome [3 / 4]: Mittermair, Martin

Nome [4 / 4]: Tolomelli, Davide

Referente scientifico: Conti, Flavio

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2002

Nome: Mascione, Maria