

Porcilaia della Cascina Soldati (ex)

Siziano (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c020-00026/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c020-00026/>

CODICI

Unità operativa: 1c020

Numero scheda: 26

Codice scheda: 1c020-00026

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 4

Codice IDK della scheda madre: 1c020-00022

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: porcilaia

Qualificazione: rurale

Denominazione: Porcilaia della Cascina Soldati (ex)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018150

Comune: Siziano

Indirizzo: Strada poderale cascina Soldati

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Siziano, sezione di Campomorto

Particelle: 48

Foglio/Data: 8

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1869

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Corpo di fabbrica a pianta rettangolare ad un solo piano, suddiviso in tre campate con muratura a tessitura omogenea in laterizio a mattoni pieni e pavimento in ammattonato. La copertura è a due falde con struttura in travi di legno su muri e manto misto, in lastre di eternit e in coppi di laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole/lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in ammattonato

Schema del disegno: mattoni disposti in coltello

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: immediato pericolo

Indicazioni specifiche

Il crollo della maggior parte di copertura sta progressivamente e inesorabilmente causando la perdita di tutto il bene.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Gli infissi esterni sono in pessime condizioni, praticamente inutilizzabili, ed evidenziano la totale marcescenza degli elementi lignei e l'ossidazione delle parti in metallo.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Sopravvivono ancora le strutture verticali che sono completamente umide con vaste zone di erosione dei mattoni e lacune della struttura muraria.

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: prima campata da sud

Uso: pollaio

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: porcilaia

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico non territoriale

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona agricola

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00026_IMG-0000049725

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCS14D01

Note: Vista prospetto ovest (2004)

Nome del file originale: PVSCS14D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00026_IMG-0000049726

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCS14D02

Note: Vista nord-ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSCS14D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00026_IMG-0000049727

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCS14D03

Note: Vista sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSCS14D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00026_IMG-0000049728

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCS14D04

Note: Interno ambiente (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSCS14D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00026_IMG-0000049729

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCS14D05

Note: Vista recinto pollaio (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSCS14D05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00026_IMG-0000049730

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCS14D06

Note: Particolare mangiatoia del porcile (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVSCS14D06.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00026_DRA-0000005810

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: PVSCS14T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVSCS14T01.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Nome [1 / 2]: Marino, Nadia

Nome [2 / 2]: Pagani, Chiara