

Cascina Castello di Carpiano - complesso

Carpiano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c020-00040/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c020-00040/>

CODICI

Unità operativa: 1c020

Numero scheda: 40

Codice scheda: 1c020-00040

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102457

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1c020-00040

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Castello di Carpiano - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015050

Comune: Carpiano

Indirizzo: Via Torchio, 2

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: Affaccio: secondario
Indirizzo: Via Costituzione

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]: Affaccio: secondario
Indirizzo: Via Masseria

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Carpiano

Particelle [1 / 15]: 14

Particelle [2 / 15]: 148

Particelle [3 / 15]: 149

Particelle [4 / 15]: 150

Particelle [5 / 15]: 151

Particelle [6 / 15]: 152

Particelle [7 / 15]: 153

Particelle [8 / 15]: 4

Particelle [9 / 15]: 213

Particelle [10 / 15]: 214

Particelle [11 / 15]: 215

Particelle [12 / 15]: 11

Particelle [13 / 15]: 12

Particelle [14 / 15]: 13

Particelle [15 / 15]: 182

Foglio/Data: 6

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 5]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [2 / 5]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [3 / 5]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [4 / 5]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [5 / 5]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [2 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Esistenza del nucleo originario del castello, poi riedificato in forme analoghe dai monaci della Certosa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]

Secolo: sec. XVI

Data: 1549/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 11]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1340 i fratelli Franciscolo e Surleone Pusterla furono parte attiva nella congiura ordita contro Luchino Visconti, ma il complotto fu scoperto, i cospiratori condannati a morte e i loro beni interamente confiscati.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]

Secolo: sec. XIV

Data: 1340/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]

Secolo: sec. XIV

Data: 1340/00/00

NOTIZIA [4 / 11]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

I possedimenti di Carpiano furono assegnati dal duca di Milano nel 1396 come prima dotazione ai monaci della Certosa di Pavia che, in questo come in altri casi, ricevono aziende funzionanti e costituite da un nucleo abitativo decisamente consistente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]

Secolo: sec. XIV

Data: 1396/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]

Secolo: sec. XIV

Data: 1396/00/00

NOTIZIA [5 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Ricostruzione dell'edificio nelle forme e dimensioni antiche effettuata dai monaci della Certosa secondo la concessione di Ferdinando Gonzaga, capitano e luogotenente generale dell'imperatore Carlo V. Esecuzione della decorazione muraria nei locali dell'angolo sud-ovest datata al 1577, esecuzione della decorazione sulla fronte della corte databile ai primi decenni del XVII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]

Secolo: sec. XVI

Data: 1549/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

NOTIZIA [6 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Il confronto tra la mappa del Catasto Teresiano e la pianta di fine XVIII secolo, conservata all'Archivio Storico Civico di Pavia, testimonia la costruzione di alcuni vani lungo il muro di cinta del braccio sud-orientale, a destra dell'arco di ingresso, dove in precedenza si trovava la ghiacciaia, fino alla torre d'angolo. Nel XVIII secolo esisteva anche il nucleo originario della pila, posta a nord-est della corte, lungo il corso della roggia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [7 / 11]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Resasi disponibile dopo la soppressione della Certosa, tra 1784 e 1785 l'investitura feudale fu acquistata dal segretario imperiale Luigi Lambertenghi, dal protochirurgo Giovanni Alessandro Brambilla e dal ragioniere Andrea Forni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1784/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1785/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 11]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1813 l'erede Brambilla, Giuseppe, permutò il "caseggiato detto del castello" con Antonio e Andrea Forni. Lo stesso anno Giacomo Mellerio acquistò la possessione del Lambertenghi e, nel 1829, acquistò dagli eredi Forni alcuni poderi subentrando nel contratto d'affitto vitalizio del castello (infatti, con la seconda dominazione austriaca, il feudo era stato trasformato in affitti trasmissibili in via ereditaria).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1813/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1829/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 11]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Il castello di Carpiano pervenne ai Luoghi Pii Elemosinieri nel 1847, in virtù del testamento di Giacomo Mellerio, che istituiva un pio legato. Entrata pienamente in possesso dei beni dell'eredità Mellerio nel 1866, la Congregazione di Carità ottenne l'affrancazione del feudo nel 1867.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1847/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Risistemazione generale dell'edificio negli anni 1863-54, con varianti volte a migliorare la fruizione degli spazi e i loro collegamenti nell'ottica della sistemazione agricola. L'azione di riforma si traduce in abbattimenti, chiusure, aperture per una maggiore luminosità e ventilazione. La cinta di muro a settentrione è demolita, la pianta quadrangolare della corte è interrotta nell'angolo ovest con l'atterramento di alcuni rustici, il perimetro murario esterno a nord-ovest è forato con numerose aperture per consentire maggiore ariosità allo stallone. Vengono edificati il portico verso nord-ovest, all'interno del giardino posto di fianco al piccolo cortile e vengono realizzate le due prosecuzioni dei bracci nord e sud, aventi funzione di stalle. Viene otturato il camino e restaurata la volta nell'ex-refettorio. Tra 1866 e 1897 viene edificato il

portico a nord del castello, mentre prima del 1866 viene ampliato l'edificio della pila con la costruzione di un avancorpo a sud-est.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1863/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [11 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nella prima metà del XX secolo costruzione del portico ad est del castello e della vicina stalla per i cavalli, ampliamento dell'edificio della pila con la costruzione di un corpo di fabbrica retrostante. Realizzazione nel complesso di opere di adattamento e riparazione, oltre che di lavori di manutenzione ordinaria, risalenti agli anni 1953-54.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1954/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: castello

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: torre nord

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: stallone

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: stallone

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il nucleo originario della cascina ha un impianto a corte delimitato a sud dall'ala principale del castello con le torri ai margini, che prosegue sul lato ovest definendo un cortiletto chiuso da muro di cinta. Il lato sud è completato da un grosso corpo porticato verso l'aia, la ex stalla delle manze. A nord si sviluppa il lungo corpo di fabbrica dello stallone che termina adiacente alla torre nord, isolata dalla struttura del castello, accanto alla quale, sul lato est prosegue l'edificio della stalla dei bovini. Sul lato ovest un piccolo portico chiude la corte, mentre a est, oltre il corpo di fabbrica dell'ex stalla dei cavalli ed il portico est, l'aia è cinta da un muro. A nord della corte dell'aia, oltre lo stallone è collocato un altro portico, a nord-est del quale si trova l'edificio della pila. Altri edifici, facenti parte del complesso cascinaie, ma di recente costruzione, si trovano a nord della pila e sono corpi di fabbrica colonici.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 15]

Riferimento alla parte: stalla dei cavalli

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio appare in buone condizioni, è ispezionabile solo esternamente, per la presenza degli animali, e mostra lievi danni alle strutture murarie connessi alla presenza di umidità di risalita e di dilavamento nella muratura con erosione dei mattoni e disgregazione dei giunti di malta. Il manto evidenzia sconnessioni tra i coppi dovuti alla presenza di piccioni. Si segnala la mancanza di un adeguato sistema di smaltimento dell'acqua piovana.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 15]

Riferimento alla parte: portico est

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La copertura evidenzia segni di infiltrazioni dal manto e la struttura mostra marcescenza e fessurazioni degli elementi lignei più esposti ai fenomeni meteorici. Un grave cedimento del solaio con crollo parziale dell'orditura lignea secondaria, causato da una infiltrazione dal tetto, è localizzato nella prima campata da sud. Le murature ed i pilastri evidenziano problemi legati all'umidità di risalita dal terreno, e dilavamento delle superfici. Manca il sistema di smaltimento dell'acqua piovana.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 15]

Riferimento alla parte: portico nord

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio è in discrete condizioni. La copertura non mostra segni di infiltrazione dal manto e la struttura appare in discrete condizioni. Il rivestimento esterno delle strutture verticali è molto degradato. Dilavamento, umidità di risalita e conseguenti distacchi hanno lasciato a nudo parti della muratura, che nelle parti basse e nelle zone più esposte è interessata da erosione dei mattoni e disgregazione dei giunti di malta. Manca un idoneo sistema di smaltimento dell'acqua piovana.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 15]

Riferimento alla parte: pila

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La copertura del corpo principale della pila mostra sconessioni del manto ed evidenti avvallamenti in prossimità della linea di colmo. La struttura manifesta flessioni e fessurazioni delle travi e delle catene che costituiscono le capriate. Le strutture murarie e gli intonaci sono interessati da diffusi fenomeni di degrado dovuti all'umidità di risalita capillare dal terreno, al dilavamento delle parti più esposte ed alla mancata manutenzione.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 15]

Riferimento alla parte: portico del cortiletto nord-ovest

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La copertura non mostra segni di infiltrazioni dal manto, ma le lastre di eternit sono particolarmente deteriorate con fenomeni di microflora, croste nere e depositi superficiali. Il rivestimento ad intonaco delle strutture verticali è quasi completamente scomparso. La muratura è interessata da diffusi fenomeni di erosione e disgregazione dei giunti di malta tra i mattoni. I danni più gravi sono localizzati sul prospetto ovest.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 15]

Riferimento alla parte: castello

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il corpo trasversale con granaio evidenzia importanti fenomeni di degrado, anche di natura strutturale, causati dal cattivo stato della copertura. Alcune lesioni interessano la muratura e la volta accanto alla torre ovest. Diffusi i danni dovuti all'umidità di risalita e al dilavamento che causa degradi sia alle strutture che ai rivestimenti. I serramenti, in particolar modo lungo il prospetto sud, e nel corpo trasversale, sono molto degradati e aggravano il degrado degli ambienti interni.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 15]

Riferimento alla parte: torre nord

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La copertura mostra segni di infiltrazioni dal manto, che risulta sconnesso con rotture e lacune di alcuni coppi nella parte terminale delle falde verso la gronda. I correnti che costituiscono la gronda sono degradati con flessioni e deformazioni degli elementi. Diffusi sono i fenomeni di erosione e disgregazione che interessano la muratura rimasta quasi totalmente a vista, danni più gravi sono localizzati nella parte alta, nella fascia sottogronda. Manca il sistema di smaltimento dell'acqua.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 15]

Riferimento alla parte: stallone

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

A piano terra sono riconoscibili danni causati dall'umidità di risalita e dall'usura. Macchie di umidità di condensa, depositi superficiali più o meno coerenti interessano le superfici. I solai in putrelle e voltini presentano ossidazione degli elementi in ferro e macchie di umidità e distacchi sull'intonaco. La muratura è interessata da fenomeni di risalita d'acqua per capillarità dal terreno e da dilavamento della superficie con disgregazione dei giunti di malta e attacco biologico.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 15]

Riferimento alla parte: stalla delle allieve bovine

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La copertura mostra segni di infiltrazioni dal manto, che risulta sconnesso con parti mancanti e avvallamenti della sua superficie. Manca un idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Nella stalla sono riconoscibili danni causati

dall'umidità di risalita, di infiltrazione e dall'usura. Macchie di umidità di condensa, depositi superficiali più o meno coerenti interessano le superfici, i solai in putrelle e voltini presentano ossidazione degli elementi in ferro e macchie di umidità.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 15]

Riferimento alla parte: stalla delle manze

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio è in buone condizioni dal punto di vista strutturale, si segnalano soltanto danni che riguardano più l'aspetto superficiale degli elementi, dovuti all'umidità di risalita e al dilavamento, come distacchi, lacune dell'intonaco ed erosione della malta di allettamento delle strutture murarie e dei pilastri nelle zone più esposte. Gli ambienti interni delle stalle sono in buone condizioni, nonostante il loro uso, per recenti interventi di rifacimento degli intonaci interni.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 15]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 15]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'impianto strutturale è buono, ma si segnalano vistosi distacchi di intonaco e rappezzi in malta cementizia.

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 15]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli infissi presentano fenomeni di esfoliazione e in alcuni casi si segnala la mancanza di parte di serramenti.

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [14 / 15]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1992

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [15 / 15]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1992

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1985/00/00

Data fine: 1986/00/00

Descrizione intervento: Intervento di manutenzione delle coperture

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: castello

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 3]

Denominazione da vincolo: CASTELLO

Dati catastali: MAPP. 100, 175 (parte)

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1962/07/17

Data notificazione: 1962/09/21

Data di registrazione o G.U.: 14/01/1963

Codice ICR: 2ICR0043783AAAA

Nome del file originale: 01865110186515.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00040_NVC-0000018255

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 3]

Denominazione da vincolo: CASTELLO

Dati catastali: MAPP. 175 (parte)

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1962/07/17

Data notificazione: 1962/07/17

Data di registrazione o G.U.: 14/01/1963

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0043783AAAA

Nome del file originale: 01865160186518.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00040_NVC-0000018256

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 3]

Denominazione da vincolo: CASTELLO

Dati catastali: MAPP. 178 - 177

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1962/07/17

Data notificazione: 1962/07/17

Data di registrazione o G.U.: 14/01/1963

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0043783AAAA

Nome del file originale: 01865190186521.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00040_NVC-0000018257

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: ALPE, Fotografie immobili

Collocazione: Busta 23, fotogrammi 12-15, 604-609, 646-651

Note: Fotografie risalenti agli anni 1958-60

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Autore: Andreoli, Ombretta

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: 150500002_002

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 150500002_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Autore: Andreoli, Ombretta

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: 150500002_003

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 150500002_003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00040_IMG-0000128877

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC10D02

Note: Vista lato ovest da via Costituzione (2004)

Nome del file originale: MICCC10D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00040_IMG-0000128878

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: MI018003

Nome del file originale: MI018003.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00040_IMG-0000128879

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Autore: Madoi, Roberta

Data: 1992/00/00

Codice identificativo: 150500002_001

Nome del file originale: 150500002_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00040_IMG-0000128880

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC10D01

Note: Vista dell'aia dalla torre est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICCC10D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00040_IMG-0000128881

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC10D03

Note: Vista lato est da sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICCC10D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00040_IMG-0000128882

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC10D04

Note: Vista lato sud da via Torchio (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICCC10D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00040_IMG-0000128883

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC10D05

Note: Vista dell'aia da nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICCC10D05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00040_IMG-0000128884

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: MI018002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI018002.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00040_IMG-0000128885

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: MI018001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI018001.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00040_DRA-0000021261

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: MICCC10T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MICCC10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00040_DRA-0000021262

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: MICCC10T02

Note: pianta con individuazione componenti

Nome del file originale: MICCC10T02.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: documenti d'archivio

Denominazione: ALPE, Poderi, 1869-1886

Note: A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: documenti d'archivio

Denominazione: ALPE, Feudi, 2502

Note: A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: documenti d'archivio

Denominazione: ALPE, Beni stabili, 1581

Note: A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Catasto di Carlo VI, Carpiano, 1722, f. XI

Note: A4

FONTI E DOCUMENTI [5 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Catasto Lombardo Veneto, Carpiano, 1866, f. 9

Note: A5

FONTI E DOCUMENTI [6 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Catasto Cessato, Carpiano, 1897, f. 9

Note: A6

FONTI E DOCUMENTI [7 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa

Denominazione: ASCPV, Fondo Brambilla, Legato Orlandi, 239, IV

Note: A7

FONTI E DOCUMENTI [8 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: documenti d'archivio

Denominazione: ALPE, Carteggio, 9, 4

Note: A8

BIBLIOGRAFIA [1 / 7]

Titolo libro o rivista: Il tesoro dei poveri

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2001

Codice scheda bibliografia: MI230-00206

V., pp., nn.: pp. 388-396

V., tavv., figg.: ff. 433-444

BIBLIOGRAFIA [2 / 7]

Autore: Perogalli C./ Bascapè G.C.

Titolo libro o rivista: Castelli della pianura lombarda

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1960

Codice scheda bibliografia: MI230-00063

V., pp., nn.: p. 152

BIBLIOGRAFIA [3 / 7]

Autore: Perogalli C.

Titolo libro o rivista: Cascine del territorio di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1975

Codice scheda bibliografia: MI100-00018

V., pp., nn.: p. 60

BIBLIOGRAFIA [4 / 7]

Autore: Noto A.

Titolo libro o rivista: Gli amici dei poveri di Milano 1305-1964

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1966

Codice scheda bibliografia: MI230-00160

V., pp., nn.: pp. 373-374

BIBLIOGRAFIA [5 / 7]

Titolo libro o rivista

La Certosa di Pavia tra devozione e prestigio dinastico: fondazione, patrimonio produzione culturale, atti del Convegno di studi, Pavia/Certosa, 16-17-18 maggio 1996

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1997

Codice scheda bibliografia: MI230-00218

V., pp., nn.: pp. 221-224, 248-253

V., tavv., figg.: ff. 76-86

BIBLIOGRAFIA [6 / 7]

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo libro o rivista: I castelli della Lombardia. Province di Milano e Pavia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1990

Codice scheda bibliografia: MI100-00045

V., pp., nn.: v. I pp. 45-45

BIBLIOGRAFIA [7 / 7]

Autore: Gatto C.E.

Titolo libro o rivista: Carpiano in mano

Luogo di edizione: Peschiera Borromeo

Anno di edizione: 2001

Codice scheda bibliografia: MI100-00017

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 2]: Marino, Nadia

Nome [2 / 2]: Pagani, Chiara