


Castello di Carpiano

Carpiano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c020-00041/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c020-00041/>

CODICI

Unità operativa: 1c020

Numero scheda: 41

Codice scheda: 1c020-00041

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102457

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1c020-00040

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: grangia

Qualificazione: certosina

Denominazione: Castello di Carpiano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015050

Comune: Carpiano

Indirizzo: Via Torchio, 2

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Costituzione

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Carpiano

Particelle [1 / 2]: 14

Particelle [2 / 2]: 153

Foglio/Data: 6

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 5]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [2 / 5]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [3 / 5]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [4 / 5]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [5 / 5]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Esistenza del nucleo originario del castello, poi riedificato in forme analoghe dai monaci della Certosa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVI

Data: 1549/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Ricostruzione dell'edificio nelle forme e dimensioni antiche effettuata dai monaci della Certosa secondo la concessione di Ferdinando Gonzaga, capitano e luogotenente generale dell'imperatore Carlo V. Esecuzione della decorazione muraria nei locali dell'angolo sud-ovest datata al 1577, esecuzione della decorazione sulla fronte della corte databile ai primi decenni del XVII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVI

Data: 1549/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Il confronto tra la mappa del catasto teresiano e la pianta di fine XVIII secolo testimonia la costruzione di alcuni vani lungo il muro di cinta del braccio sud-orientale, a destra dell'arco di ingresso, dove in precedenza si trovava la ghiacciaia, fino alla torre d'angolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Risistemazione generale dell'edificio, con varianti volte a migliorare la fruizione degli spazi e i loro collegamenti nell'ottica della sistemazione agricola. L'azione di riforma si traduce in abbattimenti, chiusure, aperture per una maggiore luminosità e ventilazione. La cinta di muro a settentrione è demolita, la pianta quadrangolare della corte è interrotta nell'angolo ovest con l'atterramento di alcuni rustici, il perimetro murario esterno a nord-ovest è forato con numerose aperture per consentire maggiore ariosità allo stallone. Viene otturato il camino e restaurata la volta nell'ex-refettorio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1863/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1864/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Realizzazione nel complesso di opere di adattamento e riparazione, oltre che di lavori di manutenzione ordinaria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1953/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1954/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XVII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 7]

Riferimento: braccio sud

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 7]

Riferimento: braccio del refettorio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 7]

Riferimento: braccio intermedio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 7]

Riferimento: torre est

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t; p. 1; p. loggia

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 7]

Riferimento: torre ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t; p. 1; p. loggia

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 7]

Riferimento: portico rustico del pretore

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 7]

Riferimento: granaio del braccio intermedio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il castello è un organismo architettonico articolato in diversi corpi di fabbrica che con i loro volumi definiscono tre corti interne: a nord il cortile principale, a ovest il cortiletto del pretore, a nord-ovest il cortiletto rustico. A sud si trova il braccio principale su due piani fuori terra, con due torri ai margini e una bassa d'ingresso, posta centralmente, che consente il passaggio carraio alla corte interna. Il braccio intermedio, posto perpendicolarmente a quello principale, tra la corte grande e il cortiletto del "pretore" è su due piani fuori terra, caratterizzato a piano terreno dal locale refettorio chiuso da volta con lunette unghiate e da un piccolo corridoio di passaggio al cortiletto del pretore con volta a botte decorata. Il braccio che a nord chiude il cortiletto è caratterizzato da balcone a ballatoio verso il cortiletto nord e termina a ovest con un grosso locale quadrato a tutta altezza al quale si appoggiano tre campate di porticato rustico.

PIANTA

Riferimento alla parte: braccio sud

PIANTA [1 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: braccio intermedio

PIANTA [2 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: braccio nord

PIANTA [3 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a L

Riferimento alla parte: torre est

PIANTA [4 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: torre ovest

PIANTA [5 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: portico rustico "pretore"

PIANTA [6 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 5]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 5]

Ubicazione: braccio nord granaio

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: grigliato a croce

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 5]

Ubicazione: braccio intermedio portico;braccio sud portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Materiali: granito grigio di Montorfano

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 5]

Ubicazione: porticato braccio nord/ portico rustico"pretore"

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 5]

Ubicazione: braccio intermedio portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Materiali: granito rosa di Baveno

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: braccio sud p. t.

TIPO [1 / 11]

Genere: volta

Forma: a catino

STRUTTURA [1 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: braccio sud p. t.

TIPO [2 / 11]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: braccio sud p. t.

TIPO [3 / 11]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: braccio sud, torre ovest p. t.

TIPO [4 / 11]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [4 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: braccio intermedio, refettorio

TIPO [5 / 11]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [5 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: braccio intermedio, corridoio aperto

TIPO [6 / 11]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [6 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [7 / 11]

Genere: solaio

STRUTTURA [7 / 11]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

TIPO [8 / 11]

Genere: solaio

STRUTTURA [8 / 11]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. 1 torre ingresso carraio

TIPO [9 / 11]

Genere: solaio

STRUTTURA [9 / 11]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: braccio sud ambienti ad ovest ingresso

TIPO [10 / 11]

Genere: solaio

STRUTTURA [10 / 11]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: braccio intermedio, ex casirola del sale

TIPO [11 / 11]

Genere: solaio

STRUTTURA [11 / 11]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a colmi differenziati

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 7]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata 2 r.

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 7]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [2 / 7]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 7]

Riferimento: intera struttura

SCALE [3 / 7]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 7]

Riferimento: intera struttura

SCALE [4 / 7]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 7]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [5 / 7]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: a due rampe

SCALE [6 / 7]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Quantità: 1

Forma planimetrica: rettilinea spezzata 3 r.

SCHEMA STRUTTURALE [6 / 7]

Riferimento: intera struttura

SCALE [7 / 7]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata 3 r.

SCHEMA STRUTTURALE [7 / 7]

Riferimento: pianerottolo

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 10]

Ubicazione: androne ingresso

Genere: selciato in granito

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 10]

Ubicazione: braccio sud abitazione

Genere: in ceramica

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 10]

Ubicazione: intero bene

Genere: in ammattonato

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 10]

Ubicazione: p. t. ambienti aperti

Genere: in porfido

Schema del disegno: irregolare

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 10]

Ubicazione: intero bene

Genere: in beola

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 10]

Ubicazione: intero bene

Genere: in medoni di cotto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 10]

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 10]

Ubicazione: intero bene

Genere: in ammattonato

Schema del disegno: a coltello

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 10]

Ubicazione: braccio sud abitazione

Genere: in piastrelle di cemento

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [10 / 10]

Ubicazione: braccio sud p.1 abitazione

Genere: in moquettes

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]

Ubicazione: prospetti corte principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice dipinta

Materiali: malta di calce

Qualificazione del tipo: a motivi architettonici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]

Ubicazione: prospetti cortiletto "del Pretore"

Collocazione: esterna

Tipo: complesso decorativo

Materiali: malta di calce

Qualificazione del tipo: a motivi architettonici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]

Ubicazione: portico "del Pretore"

Collocazione: esterna

Tipo: capitello di colonna

Materiali [1 / 2]: granito rosa di Baveno

Materiali [2 / 2]: granito grigio di Montorfano

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]

Ubicazione: loggetta della torre "del Priore"

Collocazione: esterna

Tipo: colonnine

Materiali: marmo

Qualificazione del tipo: tortili

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]

Ubicazione: tutti prospetti torre sud-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogronda

Materiali: mattoni

Qualificazione del tipo: a dentelli

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I danni maggiori sono dovuti a fenomeni di risalita capillare di umidità dal terreno e di infiltrazione dalla copertura e dai serramenti; sono diffusi in tutto il castello, ma con maggior concentrazione e gravità, nel braccio trasversale con il granaio.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le condizioni dei pavimenti sono differenti, in generale appaiono in discreto stato di conservazione, con limitati fenomeni di rotture e lacune e più diffusi problemi di umidità. Negli ambienti più degradati del braccio trasversale, dove esistono problemi di natura strutturale ed infiltrazioni dal tetto, le condizioni dei pavimenti risultano più gravi.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gravi lesioni, indice di importanti problemi strutturali, si sono ritrovate sulla volta dell'ambiente attiguo alla torre ovest.

Parte del solaio ligneo della loggia sul prospetto nord è crollato per le infiltrazioni dal tetto. Gli altri ambienti al primo piano non sono agibili per sospetti problemi strutturali agli orizzontamenti di questo corpo.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I fenomeni più diffusi sono dovuti all'umidità di risalita, al dilavamento che causa degradi sia alle strutture che ai rivestimenti. I danni più gravi si sono riscontrati sulla muratura dell'ambiente attiguo alla torre ovest, con gravi lesioni, indice di importanti problemi strutturali, e nel corpo trasversale con il granaio, dove il cattivo stato della copertura aggrava i fenomeni connessi all'umidità.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gli intonaci esterni, ed in modo particolare il prospetto sud del braccio principale e gli intonaci del corpo trasversale con il granaio, appaiono in cattivo stato di conservazione con fenomeni di alterazione superficiale, distacco, erosione, attacchi biologici e croste nere, causati dall'umidità di risalita dal terreno, dalle infiltrazioni e dal dilavamento.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

I dipinti murari e le decorazioni sono interessati da diffusi e gravi fenomeni di disgregazione, distacco, lesioni, lacune, attacchi biologici, croste nere, oltre che da diffusi depositi superficiali, connessi all'umidità, ed alla mancanza di manutenzione.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il corpo trasversale con granaio evidenzia importanti fenomeni di degrado causati dal cattivo stato della copertura. Si segnala inoltre la totale mancanza del sistema di smaltimento dell'acqua piovana.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gli infissi sono particolarmente degradati. Fenomeni di marcescenza e fessurazioni e rotture diffuse interessano gli infissi lungo il prospetto sud verso il giardino. Ancora più grave è lo stato degli infissi del corpo trasversale, sia sul prospetto verso il cortile "del Pretore" che verso il cortile nord-ovest.

Fonte: osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1960/00/00

Data fine: 2000/00/00

Note

Negli ultimi quarant'anni sono stati realizzati interventi a carattere agricolo (con la costruzione di due silos nella corte principale), residenziale (con la creazione di tre appartamenti con ingressi autonomi, dei quali due con portico antistante) e sono state condotte varie opere di riparazione e di manutenzione, tra le quali la ricorsa completa del manto di copertura, con adattamento dei fumaioli cinquecenteschi.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: braccio sud, parte ad ovest ingresso

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: braccio sud, parte ad est ingresso

Uso: p. t. rimessa/ p.1 granaio

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: braccio intermedio

Uso: rimessa

USO STORICO [1 / 3]

Riferimento alla parte: braccio sud

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione padronale

USO STORICO [2 / 3]

Riferimento alla parte: braccio intermedio e braccio nord

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: locali per la produzione latte e formaggio

USO STORICO [3 / 3]

Riferimento alla parte: braccio intermedio, ex casera

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: refettorio

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 3]

Denominazione da vincolo: CASTELLO

Dati catastali: MAPP. 100, 175 (parte)

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1962/07/17

Data notificazione: 1962/09/21

Data di registrazione o G.U.: 14/01/1963

Codice ICR: 2ICR0043783AAAA

Nome del file originale: 01865110186515.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00041_NVC-0000018258

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 3]

Denominazione da vincolo: CASTELLO

Dati catastali: MAPP. 175 (parte)

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1962/07/17

Data notificazione: 1962/07/17

Data di registrazione o G.U.: 14/01/1963

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0043783AAAA

Nome del file originale: 01865160186518.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00041_NVC-0000018259

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 3]

Denominazione da vincolo: CASTELLO

Dati catastali: MAPP. 178 - 177

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1962/07/17

Data notificazione: 1962/07/17

Data di registrazione o G.U.: 14/01/1963

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0043783AAAA

Nome del file originale: 01865190186521.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00041_NVC-0000018260

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00041_IMG-0000128888

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC11D01

Note: Vista ingresso carraio principale (2004)

Nome del file originale: MICCC11D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00041_IMG-0000128889

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC11D02

Note: Vista braccio nord dall'aia (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICCC11D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00041_IMG-0000128890

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC11D03

Note: Vista nord-ovest torre ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICCC11D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00041_IMG-0000128891

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC11D04

Note: Particolare torre ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICCC11D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00041_IMG-0000128892

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC11D05

Note: Prospetto loggiato "del Pretore" (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICCC11D05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00041_IMG-0000128893

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC11D06

Note: Vista copertura braccio sud dalla torre (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICCC11D06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00041_IMG-0000128894

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC11D07

Note: Vista corpo scala braccio sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICCC11D07.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00041_IMG-0000128895

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC11D08

Note: Prospetto sud del braccio trasversale nord con granaio (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICCC11D08.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00041_IMG-0000128896

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC11D09

Note: Prospetto nord del braccio trasversale nord con granaio (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICCC11D09.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00041_DRA-0000021263

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: MICCC11T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MICCC11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00041_DRA-0000021264

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: MICCC11T02

Note: pianta

Nome del file originale: MICCC11T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00041_DRA-0000021265

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: MICCC11T03

Note: sezione

Nome del file originale: MICCC11T03.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 2]: Marino, Nadia

Nome [2 / 2]: Pagani, Chiara