

# Torre nord del Castello di Carpiano

Carpiano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c020-00042/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c020-00042/>

## **CODICI**

Unità operativa: 1c020

Numero scheda: 42

Codice scheda: 1c020-00042

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102457

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

## **RELAZIONI**

### **STRUTTURA COMPLESSA**

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 1c020-00040

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: torre

Denominazione: Torre nord del Castello di Carpiano

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015050

Comune: Carpiano

Indirizzo: Via Torchio, 2

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario  
Indirizzo: Via Costituzione

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Carpiano

Particelle: 11

Foglio/Data: 6

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: prima metà

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVI

Data: 1549/00/00

Validità: ante

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Torre a pianta quadrata con muratura continua in mattoni. La struttura interna è completamente vuota, priva di collegamenti verticali e di strutture di orizzontamento. La copertura è a padiglione con manto di tegole a coppo in laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

## **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

## **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La copertura è ispezionabile solo esternamente. Il manto risulta sconnesso con rotture e lacune di alcuni coppi nella parte terminale delle falde verso la gronda che mettono a nudo parte dei correnti costituenti la gronda. La struttura terminale dei travetti risulta degradata con evidenti flessioni e deformazioni degli elementi. La mancanza totale del sistema di smaltimento dell'acqua meteorica, aggrava i problemi alla copertura stessa ed alle strutture sottostanti.

Fonte: osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Gli infissi sono completamente assenti.

Fonte: osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Diffusi fenomeni di erosione e disgregazione che interessano la muratura rimasta quasi totalmente a vista ed in particolare i giunti di malta tra i mattoni. I danni più gravi sono localizzati nella parte alta della muratura, nella fascia sottogronda, causati dal dilavamento e dalle infiltrazioni dal tetto.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]**

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il rivestimento ad intonaco delle strutture verticali è quasi completamente scomparso. Dilavamento, umidità di risalita e conseguenti distacchi, alterazioni superficiali, croste nere, hanno lasciato a nudo la muratura.

Fonte: osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: silos per foraggi

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: torre

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione nulla

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 3]

Denominazione da vincolo: CASTELLO

Dati catastali: MAPP. 100, 175 (parte)

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1962/07/17

Data notificazione: 1962/09/21

Data di registrazione o G.U.: 14/01/1963

Codice ICR: 2ICR0043783AAAA

Nome del file originale: 01865110186515.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c020-00042\_NVC-0000018261

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 3]**

Denominazione da vincolo: CASTELLO

Dati catastali: MAPP. 175 (parte)

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1962/07/17

Data notificazione: 1962/07/17

Data di registrazione o G.U.: 14/01/1963

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0043783AAAA

Nome del file originale: 01865160186518.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c020-00042\_NVC-0000018262

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 3]**

Denominazione da vincolo: CASTELLO

Dati catastali: MAPP. 178 - 177

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1962/07/17

Data notificazione: 1962/07/17

Data di registrazione o G.U.: 14/01/1963

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0043783AAAA

Nome del file originale: 01865190186521.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c020-00042\_NVC-0000018263

**STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c020-00042\_IMG-0000128897

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC12D01

Note: Vista prospetto nord (2004)

Nome del file originale: MICCC12D01.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c020-00042\_IMG-0000128898

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC12D02

Note: Vista prospetto sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICCC12D02.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c020-00042\_IMG-0000128899

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC12D03

Note: Vista angolo ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICCC12D03.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c020-00042\_IMG-0000128900

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC12D04

Note: Particolare copertura (2004)

Visibilità immagine: 1



Nome del file originale: MICCC12D04.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c020-00042\_IMG-0000128901

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC12D05

Note: Vista angolo nord-est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICCC12D05.JPG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c020-00042\_DRA-0000021266

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: MICCC12T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MICCC12T01.pdf

## COMPILAZIONE

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 2]: Marino, Nadia

Nome [2 / 2]: Pagani, Chiara