

Portico nord della cascina Castello di Carpiano

Carpiano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c020-00048/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c020-00048/>

CODICI

Unità operativa: 1c020

Numero scheda: 48

Codice scheda: 1c020-00048

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102457

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 8

Codice IDK della scheda madre: 1c020-00040

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: portico

Qualificazione: rurale

Denominazione: Portico nord della cascina Castello di Carpiano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015050

Comune: Carpiano

Indirizzo: Via Torchio, 2

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Costituzione

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Carpiano

Particelle: 152

Foglio/Data: 6

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1866/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: quattro campate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Porticato in quattro campate di pilastri in muratura con apertura a est e sud e muro di chiusura degli altri due prospetti. La copertura è a due falde con testa est a padiglione e struttura in legno a capriate con manto a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: zoccolo in ceppo

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a tre falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: La copertura non mostra segni di infiltrazioni dal manto e la struttura appare in discrete condizioni.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le murature ed i pilastri evidenziano problemi legati all'umidità di risalita dal terreno, e dilavamento delle superfici. Le parti inferiori e le zone più esposte sono interessate da erosione dei mattoni e disgregazione dei giunti di malta.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 2004

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

I rivestimenti esterni si presentano degradati, distaccati e mancanti a causa del dilavamento e dell'umidità di risalita che hanno lasciato a nudo molte parti rivestite della muratura.

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: fienile

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: deposito/ fienile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 3]

Denominazione da vincolo: CASTELLO

Dati catastali: MAPP. 100, 175 (parte)

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1962/07/17

Data notificazione: 1962/09/21

Data di registrazione o G.U.: 14/01/1963

Codice ICR: 2ICR0043783AAAA

Nome del file originale: 01865110186515.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00048_NVC-0000018273

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 3]

Denominazione da vincolo: CASTELLO

Dati catastali: MAPP. 175 (parte)

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1962/07/17

Data notificazione: 1962/07/17

Data di registrazione o G.U.: 14/01/1963

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0043783AAAA

Nome del file originale: 01865160186518.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00048_NVC-0000018274

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 3]

Denominazione da vincolo: CASTELLO

Dati catastali: MAPP. 178 - 177

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1962/07/17

Data notificazione: 1962/07/17

Data di registrazione o G.U.: 14/01/1963

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0043783AAAA

Nome del file originale: 01865190186521.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00048_NVC-0000018275

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00048_IMG-0000128922

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC18D01

Note: Vista nord-est (2004)

Nome del file originale: MICCC18D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00048_IMG-0000128923

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC18D02

Note: Vista prospetto sud-ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICCC18D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00048_IMG-0000128924

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC18D03

Note: Particolare prospetto sud-ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICCC18D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00048_IMG-0000128925

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC18D04

Note: Particolare copertura sottotetto (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICCC18D04.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00048_DRA-0000021272

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: MICCC18T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MICCC18T01.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 2]: Marino, Nadia

Nome [2 / 2]: Pagani, Chiara