

Esedra della Cascina Trognano

Bascap  (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1c030-00040/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1c030-00040/>

CODICI

Unità operativa: 1c030

Numero scheda: 40

Codice scheda: 1c030-00040

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 17

Codice IDK della scheda madre: 1c030-00008

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: muro di cinta

Qualificazione: a esedra

Denominazione: Esedra della Cascina Trognano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018009

Comune: Bascapè

Località: Trognano

Indirizzo: Cascina Trognano

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bascapè

Particelle [1 / 2]: 28

Particelle [2 / 2]: A

Foglio/Data: 14

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: edificazione

Notizia

Citazione dell'edera nell'Inventario del 1732 in cui c'è una descrizione accurata della chiesa: "un atrio di cotto, a guisa di mezza luna, in cui vi sono quattro pilastri, sopra de quali vi sono quatro vasi di cieppo, et in mezzo a' d.o Atrio vi è una prospettiva con suoi modiglioni, et sopra detta mede ma vi è una statuina di cieppo con nelle man i una cornucopia".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1732

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Ad impianto semicircolare è delimitato da quattro pilastri sormontati da vasi di fiori e frutta intervallati da tratti di muratura circolare. La specchiatura centrale è arricchita da una cimasa modanata nella parte superiore. Si tratta di una struttura inserita nel muro di cinta della corte rustica della cascina e posta a completamento dello spazio antistante l'oratorio. La struttura di pilastri e muratura è in mattoni pieni in laterizio intonacata e decorata con lesene e cornici modanate.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: mistilinea

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: pilastri

Collocazione: esterna

Tipo: vaso

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi floreali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: mistilinea

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: modanata

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

I pilastri presentano degli accentuati fuori piombo da monitorare. La presenza di macchie di umidità sugli intonaci denuncia la presenza di acqua per risalita capillare nella muratura.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Depositi superficiali accompagnati dalla presenza di muschi e licheni sono concentrati nei punti non soggetti a dilavamento.

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: p. t.

Uso: esedra

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: esedra

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico non territoriale

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00040_IMG-0000052682

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Vista sud-est

Nome del file originale: PVBCT1hD01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00040_IMG-0000052683

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Vista sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT1hD02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00040_IMG-0000052684

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Vista nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT1hD03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c030-00040_IMG-0000052685

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Dettaglio pilastro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PVBCT1hD04.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: PVBCT1hT01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file originale: PVBCT1hT01.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Nome [1 / 3]: Vergani, Cristina

Nome [2 / 3]: Marino, Nadia

Nome [3 / 3]: Pagani, Chiara