

# Cascina Tavernasco - complesso

Noviglio (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c030-00081/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c030-00081/>

## CODICI

Unità operativa: 1c030

Numero scheda: 81

Codice scheda: 1c030-00081

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1c030-00081

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Tavernasco - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015158

Comune: Noviglio

Località: Cascina Tavernasco

Indirizzo: Strada Comunale Mairano Tavernasco

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Noviglio

Particelle [1 / 12]: 31

Particelle [2 / 12]: 34

Particelle [3 / 12]: 39

Particelle [4 / 12]: 40

Particelle [5 / 12]: 56

Particelle [6 / 12]: 62

Particelle [7 / 12]: 63

Particelle [8 / 12]: 64

Particelle [9 / 12]: 65

Particelle [10 / 12]: 66

Particelle [11 / 12]: 68

Particelle [12 / 12]: A

Foglio/Data: 7

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE [1 / 6]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

### AMBITO CULTURALE [2 / 6]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

### AMBITO CULTURALE [3 / 6]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze locali

**AMBITO CULTURALE [4 / 6]**

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze locali

**AMBITO CULTURALE [5 / 6]**

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze locali

**AMBITO CULTURALE [6 / 6]**

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze locali

## NOTIZIE STORICHE

**NOTIZIA [1 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]**

Secolo: sec. XVI

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]**

Secolo: sec. XIX

**NOTIZIA [2 / 9]**

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: edificazione

Notizia

Costruzione dell'oratorio di San Rocco, sui resti dell'oratorio di San Giovanni Battista, dopo le disposizioni testamentarie di Giacomo Verga nel 1524.

Lavori risultano eseguiti per la costruzione dell'oratorio negli anni 1569-71. L'oratorio risulta esistente negli Atti della Visita pastorale effettuata nel 1573.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1524/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1573/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 9]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Accettazione dell'eredità dei fratelli Pietro Luigi e Giacomo Verga da parte della Congregazione della Misericordia.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1536/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1536/00/00

**NOTIZIA [4 / 9]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: edificazione

Notizia

Esistenza di alcuni edifici testimoniata dal cabreo seicentesco. In particolare risultavano presenti intorno alla corte edifici sui lati nord, ovest e sud. Nei terreni più a nord sono invece visibili l'oratorio ed alcuni edifici intorno a quest'ultimo, tra cui il cosiddetto castello.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1683/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 9]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Costruzione della casa del fattore, dell'edificio primitivo della pila; ampliamento del nucleo originario della casa padronale e del caseificio. Edificazione dello stallone lungo il lato nord della corte.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1683/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 9]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Edificazione del lato est e sud dell'edificio che circondava la corte, che si univano allo stallone e alla casa del fattore preesistenti. Ampliamento dell'edificio della pila e del caseificio formato da un corpo di fabbrica su tre lati intorno ad una corte. Edificazione del portico del caseificio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1866/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [7 / 9]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Copertura del cortile interno del caseificio, ampliamento dell'angolo nord-est dell'edificio a tre lati intorno alla corte.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1866/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [8 / 9]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Costruzione della porcilaia, della casa del casaro nell'angolo sud-est del cortile del caseificio, ampliamento sul lato occidentale del caseificio, rifacimento dell'edificio sul lato est della corte, separato dalle stalle a nord e a sud. Edificazione di un avancorpo sul lato nord della stalla attigua alla casa del fattore. Demolizione degli edifici posti di fronte all'oratorio, al di là della strada comunale di San Pietro.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

#### **NOTIZIA [9 / 9]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Edificazione di nuove case coloniche a nord-ovest dell'oratorio, demolizione dei due edifici attigui al castello. Costruzione di un lungo portico ad angolo nel cortile sul retro del caseificio, che ha inglobato gli edifici preesistenti. Costruzione di tettoie per il ricovero degli animali al centro della corte principale e ricostruzione della stalla sul lato nord, dopo l'incendio verificatosi nel 1985.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]**

Secolo: sec. XX

Data: 1994/00/00

Validità: ante

## **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 11]**

Riferimento: oratorio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

Suddivisione verticale: navata unica

**SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 11]**

Riferimento: casa padronale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. mezzanino; p.1

**SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 11]**

Riferimento: caseificio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

**SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 11]**

Riferimento: stalla

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

**SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 11]**

Riferimento: pila

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

**SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 11]**

Riferimento: casa del fattore

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

**SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 11]**

Riferimento: casa del casaro

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

**SUDDIVISIONE INTERNA [8 / 11]**



Riferimento: portico est

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [9 / 11]**

Riferimento: portico della corte del casaro

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [10 / 11]**

Riferimento: porcilaia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [11 / 11]**

Riferimento: casa colonica nord

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Il complesso si struttura in un primo gruppo di edifici a nord lungo la strada, con l'oratorio e annessa la casa del cappellano, moderne case coloniche e l'edificio colonico detto il "castello", unico superstite degli edifici costituenti l'antica corte colonica. Seguono, lungo il viale d'accesso alla corte principale della cascina, una cortina di edifici con la porcilaia e la corte del casaro con il portico e la casa colonica. A questi edifici seguono il caseificio con la falegnameria e l'essiccatoio, la casa padronale e la pila che costituiscono il lato ovest dalla corte principale. A sud, tale corte è chiusa dalla casa del fattore con le scuderie al p.t., cui segue un breve tratto di portico e la stalla delle manze. Il lato est è delimitato da un portico mentre a nord la corte è chiusa dal nuovo stallone costruito in seguito all'incendio dello stallone, di cui rimangono poche tracce nella muratura.

## **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]**

Riferimento alla parte: oratorio

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'edificio esternamente appare in discrete condizioni anche se sono ben visibili sugli intonaci cementizi i danni da umidità di risalita. All'interno all'umidità di risalita si associa un'elevata umidità ambientale per un carente ricambio d'aria con fenomeni di condensa su tutte le superfici. I danni maggiori riguardano il piano sottotetto e le strutture ad esso limitrofe, in particolare i solai lignei che oltre alle infiltrazioni subiscono l'attacco biologico da guano di piccioni.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]**

Riferimento alla parte: casa padronale

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio appare in buone condizioni al p.t. dove gli intonaci sono stati recentemente ritinteggiati. Il piano mezzanino utilizzato come ripostiglio è in cattive condizioni superficiali. I danni maggiori riguardano il p.1 dove si segnalano lesioni nella pavimentazione soprastante il p.mezzanino e alcune lesioni nella muratura nord. I solai quasi interamente plafonati presentano cedimenti e mancanze nella controsoffittatura in cannucciato ed infiltrazioni dalla copertura.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]**

Riferimento alla parte: caseificio

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'edificio presenta gravi problemi strutturali concentrati nelle volte in muratura al p.t. e riscontrabili nei cedimenti della pavimentazione al p.sottotetto. Il peso della nuova struttura di copertura in c.a. potrebbe aver compromesso l'assetto originario della costruzione. Altri danni riguardano i rivestimenti compromessi dall'uso e dall'umidità di risalita. Danni da infiltrazione d'acqua dalla copertura si riscontrano tra il nuovo tetto e quello del portico.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]**

Riferimento alla parte: stalla delle manze

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio è in buone condizioni dal punto di vista strutturale mentre si segnalano danni che riguardano più l'aspetto superficiale degli elementi dovuti principalmente all'uso connesso alla forte presenza di nitrati, all'elevata presenza di umidità di condensa e di risalita. Fenomeni di erosione da dilavamento dell'intonaco e del paramento murario riguardano il lato est privo dello sporto di gronda. Nella parte di copertura a coppi segni di infiltrazioni dal manto sulla struttura con patine.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]**

Riferimento alla parte: pila

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'elevata concentrazione di umidità ambientale e di risalita trova riscontro nei danni sulle superfici e sulle strutture al p.t.. Al p.sottotetto i danni sono causati da infiltrazioni di acqua dalla copertura connessi alla presenza di piccioni che causano sconnessioni nei coppi. Sempre ai volatili è dovuta la presenza di guano su strutture lignee e pavimenti. Danni strutturali si segnalano in corrispondenza delle aperture soprattutto sul prospetto ovest.

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]**

Riferimento alla parte: casa del fattore

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'elevata concentrazione di umidità ambientale e di risalita trova riscontro nei danni sulle superfici e sulle strutture al p.t.. I danni maggiori sono concentrati sui solai e pavimenti al p.1 causati da infiltrazioni di acqua dalla copertura connesse alla presenza di piccioni, causa di sconnessioni nei coppi. Sempre ai volatili è dovuta la presenza di guano su strutture lignee e pavimenti.

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]**

Riferimento alla parte: casa del casaro

Data: 2004

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

L'edificio è in buone condizioni. Al p.t. è stata rifatta la pavimentazione mentre al p.1 sono presenti gli originali medoni in cotto. Alcuni segni di infiltrazione sono visibili sotto le finestre per la cattiva tenuta dei serramenti. All'esterno danni da umidità di risalita nella parte bassa della muratura con erosione dell'intonaco e del paramento murario. Sul lato nord fenomeni da erosione dal dilavamento per la mancanza dello sporto di gronda e danni in corrispondenza della canna fumaria.

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]**

Riferimento alla parte: portico est

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio è in buone condizioni. Fenomeni di umidità di risalita sono riscontrabili sugli intonaci alla base della muratura per un'altezza di circa 2 m.. L'uso del bene a stalla accresce la presenza di efflorescenze saline. La struttura di copertura in legno mostra tracce della presenza di insetti xilofagi.

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]**

Riferimento alla parte: portico della corte del casaro

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio è in buone condizioni dal punto di vista strutturale mentre si segnalano danni che riguardano più l'aspetto superficiale degli elementi dovuti principalmente ad umidità di risalita. Fenomeni di erosione da dilavamento dell'intonaco e del paramento murario alla base della muratura fino a d oltre 2 m.. Il manto risulta sconnesso con infiltrazioni e danni alle strutture sottostanti e depositi di muschi e patine sulla superficie.

Fonte: osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]**

Riferimento alla parte: porcilaia

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio è in buone condizioni dal punto di vista strutturale mentre si segnalano danni che riguardano più l'aspetto superficiale degli elementi dovuti principalmente all'uso connesso alla forte presenza di nitrati, all'elevata presenza di umidità di condensa e di risalita. Fenomeni di erosione da dilavamento dell'intonaco e del paramento murario riguardano l'intero bene. Depositi di patine biologiche e vegetazione infestante nei giunti di malta.

Fonte: osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]**

Riferimento alla parte: casa colonica nord

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'edificio, non utilizzato, è in gravi condizioni. Parte dei solai è crollata a causa delle abbondanti infiltrazioni d'acqua dalla copertura. Quest'ultima, sconnessa in più punti, consente il passaggio d'acqua anche alle murature e agli intonaci dove sono ben evidenti patine biologiche e muschi nei punti di maggior percolazione. A queste cause vanno connesse l'umidità di risalita e la mancanza dello sporto di gronda nel prospetto ovest.

Fonte: osservazione diretta

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1985/00/00

Data fine: 1985/00/00

Descrizione intervento

Incendio che ha distrutto lo stallone sul lato nord della corte, in seguito al quale è stata costruita la nuova struttura.

## UTILIZZAZIONI

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Tipo provvedimento: L. 431/1985, art. 1-ter

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: ALPE, Fotografie immobili

Collocazione: Busta 68, fotogrammi 759-61, 767-71

Note: Fotografie risalenti agli anni 1958-60

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00081\_IMG-0000129214

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MINCT10D01

Note: Vista ovest (2004)

Nome del file originale: MINCT10D01.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00081\_IMG-0000129215

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Vista ovest nuovi portici

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MINCT10D02.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00081\_IMG-0000129216

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Vista ovest nuove case coloniche

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MINCT10D03.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00081\_IMG-0000129217

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Vista ovest oratorio e ex casa del cappellano

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MINCT10D04.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00081\_IMG-0000129218

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Vista corte lato ovest vista pila e casa padronale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MINCT10D05.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00081\_IMG-0000129219

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Vista cortile del casaro e porcilaia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MINCT10D06.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00081\_IMG-0000129220

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Dettaglio nuovo stallone con resti del vecchio stallone

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MINCT10D07.JPG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00081\_DRA-0000023278

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: MINCT10T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MINCT10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00081\_DRA-0000023279

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: MINCT10T02

Note: planimetria con individuazione beni componenti

Nome del file originale: MINCT10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1c030-00081\_DRA-0000023280

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: MINCT10G01

Note: immagine iconometrica

Nome del file originale: MINCT10G01.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: documenti d'archivio

Denominazione: ALPE, Giuspatronati, 864-867

Note: A1

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: documenti d'archivio

Denominazione: ALPE, Poderi, 2324-2332

Note: A2

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Catasto di Carlo VI, Tavernasco, 1722, ff. III-IV-V-VI

Note: A3

**FONTI E DOCUMENTI [4 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Catasto Lombardo Veneto, Noviglio, 1866, ff. 5-9

Note: A4

**FONTI E DOCUMENTI [5 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Catasto Cessato, Noviglio, 1897, ff. 5-9

Note: A5

**FONTI E DOCUMENTI [6 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: documenti d'archivio



Denominazione: ALPE, Misericordia, Mastri, 53

Note: A6

**FONTI E DOCUMENTI [7 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: visite pastorali

Denominazione: Archivio Storico Diocesano di Milano, Visite pastorali Rosate

**FONTI E DOCUMENTI [8 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa

Denominazione: ALPE, Cabreo delle possessioni del Luogo Pio della Misericordia di Milano, 1683

Note: A8

**BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Titolo libro o rivista: Il tesoro dei poveri

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2001

Codice scheda bibliografia: MI230-00206

V., pp., nn.: pp. 416-419

V., tavv., figg.: ff. 466-469

**BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Cuomo A.M.

Titolo libro o rivista: Terra e gente di Noviglio

Luogo di edizione: Noviglio

Anno di edizione: 2002

Codice scheda bibliografia: MI230-00414

V., pp., nn.: pp. 150-154

**BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Noto A.

Titolo libro o rivista: Gli amici dei poveri di Milano 1305-1964

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1966

Codice scheda bibliografia: MI230-00160

V., pp., nn.: pp. 161, 278, 281

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 3]: Vergani, Cristina

Nome [2 / 3]: Pagani, Chiara

Nome [3 / 3]: Marino, Nadia