

Cascina Misericordia - complesso

Bellinzago Lombardo (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c050-00008/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c050-00008/>

CODICI

Unità operativa: 1c050

Numero scheda: 8

Codice scheda: 1c050-00008

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1c050-00008

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Misericordia - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Cassinello di Bellinzago

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015016

Comune: Bellinzago Lombardo

Indirizzo: Strada Vicinale Cascina Misericordia - Cascina Pomi

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: 800 m dall'innesto con la SP 137

Ubicazione non viabilistica: Dalla strada provinciale si seguono le indicazioni per Cascina Misericordia e Cascina Bozza; la strada porta direttamente al sedime della cascina Misericordia

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bellinzago Lombardo

Particelle [1 / 14]: 52 a

Particelle [2 / 14]: 52 c

Particelle [3 / 14]: 58

Particelle [4 / 14]: 59

Particelle [5 / 14]: 60

Particelle [6 / 14]: 70 a

Particelle [7 / 14]: 70 b

Particelle [8 / 14]: 71

Particelle [9 / 14]: 72 a

Particelle [10 / 14]: 72 b

Particelle [11 / 14]: 73

Particelle [12 / 14]: 74

Particelle [13 / 14]: 75

Particelle [14 / 14]: 76

Foglio/Data: 6/ 1960

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 4]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [2 / 4]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [3 / 4]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [4 / 4]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Il podere del Cassinello di Bellinzago pervenne al Consorzio della Misericordia tramite il testamento di Bernardo Dugnani, redatto il 10 novembre 1505 dal notaio Stefano Cardano. Un incremento consistente avvenne tramite acquisti. La cascina era di proprietà del Consorzio della Misericordia, come è testimoniato dal nome tradizionale di "Cassina della Misericordia".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Data: 1505/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Data: 1505/00/00

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Realizzazione del primo nucleo della cascina, costituita da due edifici sul lato nord, sul sito dove si trovano oggi la casa colonica e lo stallone, e da un corpo di fabbrica al centro della corte, oggi non più esistente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Realizzazione di un caseggiato ad angolo lungo i lati nord ed est della possessione e di due edifici posti in direzione est ovest, di cui uno non più esistente, l'altro costituente il nucleo originario dello stallone con portico.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1866/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Demolizione dell'edificio posto in senso est-ovest nella zona occidentale della corte e realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica parallelo alla strada, che verrà poi raccordato con il nuovo edificio sul lato meridionale, costituente oggi lo stallone e una parte della casa colonica. Costruzione del primo nucleo del portichetto nell'angolo sud-est della possessione e di un edificio ad uso agricolo a nord , esternamente alla corte.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1866/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Unione degli edifici posti lungo i lati est e sud della corte, ampliamento del portichetto a sud-est, che era raccordato alla casa padronale tramite un muro di cinta. Realizzazione di edifici ad uso rurale e di tettoie destinate al ricovero di animali esternamente alla corte, lungo i lati nord, est e sud. Nella seconda metà del XX secolo demolizione del muro attiguo al portichetto di sud-est e della parte di edificio che collegava il portico sud con la casa colonica posta nell'angolo sud-ovest.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1994/00/00

Validità: ante

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La cascina si configura come una tipica corte chiusa che si sviluppa sui quattro lati dell'aia centrale. E' costituita da una casa colonica abitata, una casa colonica utilizzata come deposito, una casa padronale, uno stallone, una stalla ed un portico. Attorno a questo nucleo centrale sono state costruite recentemente numerose strutture a tettoia adibite a stalla. Le strutture verticali sono costituite da murature intonacate e pilastri in mattoni pieni; è possibile che le murature siano realizzate in mattoni pieni grazie alla presenza di lacune dell'intonaco da cui affiora l'apparecchiatura muraria sottostante. Le strutture orizzontali presenti sono di tre tipi: solai a volterranee in ferro e laterizio rivestiti con intonaco, solai lignei sia ad orditura semplice sia doppia, in alcuni casi gli elementi sono tinteggiati, e solai piani. Le coperture hanno una struttura lignea sia a capriate e sia a travatura su muro. Vi sono sei corpi scala interni ed uno esterno.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1990

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1990

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 6]

Riferimento alla parte: casa d'abitazione

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 6]

Riferimento alla parte: casa colonica

Uso: deposito/ locali saltuariamente utilizzati

USO ATTUALE [3 / 6]

Riferimento alla parte: portico e stalla

Uso: rimessa/ ricovero cavalli

USO ATTUALE [4 / 6]

Riferimento alla parte: portico

Uso: ricovero cavalli

USO ATTUALE [5 / 6]

Riferimento alla parte: scuderia

Uso: ricovero cavalli

USO ATTUALE [6 / 6]

Riferimento alla parte: pollaio

Uso: ricovero animali/ deposito

USO STORICO [1 / 3]

Riferimento alla parte: casa d'abitazione

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 3]

Riferimento alla parte: casa colonica

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [3 / 3]

Riferimento alla parte: portico e stalla

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ricovero attrezzi e animali

Consistenza: consistenza buona

Consistenza: consistenza buona

Consistenza: consistenza buona

Consistenza: consistenza buona

Consistenza: consistenza buona

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

Manutenzione: manutenzione scarsa

Manutenzione: manutenzione scarsa

Manutenzione: manutenzione scarsa

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

opere per la conduzione del fondo e destinate alle residenzedell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: ALPE, Fotografie Immobili

Collocazione: Busta 31, fotogrammi 729-949

Note: Fotografie risalenti agli anni 1958-60

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c050-00008_IMG-0000129583

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MIBCM10D01

Note: Vista generale del bene complesso presa dall'ingresso posto sul lato sud della corte

Nome del file originale: MIBCM10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c050-00008_IMG-0000129584

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MIBCM10D02

Note: Vista generale del bene complesso presa dall'estremità nord est della corte

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIBCM10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c050-00008_IMG-0000129585

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MIBCM10F01

Note: Vista generale del bene complesso presa dall'ingresso posto sul lato sud della corte

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MIBCM10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c050-00008_IMG-0000129586

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1990/00/00

Codice identificativo: 150160014_001

Nome del file originale: 150160014_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c050-00008_IMG-0000129587

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150160014_002

Nome del file originale: 150160014_002

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:2000

Codice identificativo: MIBCM10T01.pdf

Note: stralcio foglio catastale

FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Catasto di Carlo VI, Bellinzago, 1722, ff. VII-VIII

Note: A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Catasto Lombardo Veneto, Bellinzago Lombardo, 1866

Note: A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Catasto Cessato, Bellinzago Lombardo, 1897

Note: A3

BIBLIOGRAFIA

Autore: Noto A.

Titolo libro o rivista: Gli amici dei poveri di Milano 1305-1964

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1966

Codice scheda bibliografia: MI230-00160

V., pp., nn.: pp. 257, 289

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 3]: Carlini, Federica

Nome [2 / 3]: Moioli, Rossella

Nome [3 / 3]: Pagani, Chiara