

# Chiesa di S. Maria Regina

Sant'Angelo Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1n010-00003/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1n010-00003/>

## CODICI

Unità operativa: 1n010

Numero scheda: 3

Codice scheda: 1n010-00003

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Maria Regina

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098050

Comune: Sant'Angelo Lodigiano

Indirizzo: Via Santa Maria Regina, angolo Via Tronconi, 0(P)

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sant'Angelo Lodigiano

Particelle: A

Foglio/Data: 13

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La chiesa di S. Maria Regina è stata costruita nel 1950.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1950

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1950

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1950

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1950

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Antonio Abate

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SRG10D01

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SRG10D02

Note: prospetto laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SRG10D03

Note: prospetto laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SRG10D04

Note: interno da ingresso verso abside

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SRG10D05

Note: interno da abside verso ingresso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 12]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SRG10D06

Note: degrado murature

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n010-00003\_IMG-0000043429

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SRG10F01

Note: facciata

Nome del file originale: SRG10F01.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n010-00003\_IMG-0000043430

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SRG10F02

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SRG10F02.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n010-00003\_IMG-0000043431

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SRG10F03

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SRG10F03.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n010-00003\_IMG-0000043432

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SRG10F04

Note: interno da ingresso verso abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SRG10F04.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n010-00003\_IMG-0000043433

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SRG10F05

Note: interno da abside verso ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SRG10F05.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n010-00003\_IMG-0000043434

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SRG10F06

Note: degrado murature

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SRG10F06.JPG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n010-00003\_DRA-0000000849

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: SRG10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: SRG10T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n010-00003\_DRA-0000000850

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta ii livello, scala 1:200

Codice identificativo: SRG10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: SRG10T02\_dwg.zip

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Nome: D'Alessio, L.