

# Chiesa di S. Maria delle Grazie

Lodi (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1n040-00112/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1n040-00112/>

## CODICI

Unità operativa: 1n040

Numero scheda: 112

Codice scheda: 1n040-00112

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00101963

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: LO620-00031

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Maria delle Grazie

### ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Chiesa della Beata Vergine delle Grazie

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Indirizzo: Piazza Pietro Zaninelli, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Paolo Gorini

CAP: 26900

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

Particelle: E

Foglio/Data: 42

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 4]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Ferrari Federico

Tipo intestazione: P

Codice scheda autore: ICCD0-09620

### AUTORE [2 / 4]

Ruolo: completamento facciata

Nome di persona o ente: Terzaghi Antonio

Tipo intestazione: P

### AUTORE [3 / 4]

Ruolo: costruzione

Nome di persona o ente: Sartori Michele

Tipo intestazione: P

Codice scheda autore: ICCD0-03784

### AUTORE [4 / 4]

Ruolo: costruzione

Nome di persona o ente: Sartori Pier Giacomo

Tipo intestazione: P

Codice scheda autore: ICCD0-03785

### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: barocco lombardo

## **NOTIZIE STORICHE**

### **NOTIZIA [1 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Il complesso trae origine da un Oratorio officiato dai Padri Amadei fin dal 1476.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]**

Secolo: sec. XV

Data: 1476

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]**

Secolo: sec. XV

Data: 1476

### **NOTIZIA [2 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

L'area su cui si trova la chiesa attuale era occupata precedentemente da un altro edificio sacro fatto costruire nel 1599 dal vescovo Lodovico Taverna e demolito nel 1655.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1599

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1655

### **NOTIZIA [3 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Costruzione della nuova chiesa all'interno delle mura cittadine voluta dai Padri Minimi di San Francesco di Paola.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1669

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1743

**NOTIZIA [4 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Nel 1759 Federico Ferrario eseguì gli affreschi della finta cupola del presbiterio e della finta finestra del coro.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1759

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1759

Validità: ca.

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Nel 1954 la facciata, ancora incompiuta, viene completata in stile neo-barocchetto dall'architetto Terzaghi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1954

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1954

**NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1669

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1743

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia della Beata Vergine Maria del Carmine

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 9]**

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file originale: 00337820033784.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n040-00112\_NVC-0000003337

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 9]**

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file originale: 00337670033769.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n040-00112\_NVC-0000003338

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 9]**

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE ERETTA NEL 1674

Tipo provvedimento: L. n. 364/1909, art. 5

Estremi provvedimento: 1912/06/16

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file originale: 00337590033760.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n040-00112\_NVC-0000003330

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 9]**

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file originale: 00337610033763.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n040-00112\_NVC-0000003331

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [5 / 9]**

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file originale: 00337640033766.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n040-00112\_NVC-0000003332

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [6 / 9]**

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file originale: 00337700033772.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n040-00112\_NVC-0000003333

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [7 / 9]**

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file originale: 00337730033775.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n040-00112\_NVC-0000003334

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [8 / 9]**

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file originale: 00337760033778.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n040-00112\_NVC-0000003335

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [9 / 9]**

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file originale: 00337790033781.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n040-00112\_NVC-0000003336

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 31]**



Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11D01

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11D02

Note: prospetto laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11D03

Note: interno da ingresso verso abside

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11D04

Note: interno da abside verso ingresso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11D05

Note: degrado decorazioni interne

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11D06

Note: degrado decorazioni interne

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F11

Note: degrado decorazioni cappelle

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11D07

Note: degrado decorazioni interne

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F01

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F01

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11F01

Note: prospetto laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F02

Note: prospetto laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F02

Note: prospetto laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11F02

Note: interno da ingresso verso abside

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F03

Note: interno da ingresso verso abside

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F03

Note: prospetto laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11F03

Note: volta campata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F04

Note: interno da abside verso ingresso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [19 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F04

Note: interno da ingresso verso abside

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [20 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11F04

Note: coro

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [21 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F05

Note: degrado decorazioni interne

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [22 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F05

Note: volta campata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [23 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11F05

Note: sacrestia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [24 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F06

Note: degrado decorazioni interne

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [25 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F06

Note: coro

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [26 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11F06

Note: degrado decorazioni cappelle

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [27 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F07

Note: degrado decorazioni interne

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [28 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F09

Note: degrado decorazioni cappelle

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [29 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11F09

Note: degrado decorazioni cappelle

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [30 / 31]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F10

Note: degrado decorazioni cappelle

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [31 / 31]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n040-00112\_IMG-0000198021

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Nome del file originale: SMR10F01.JPG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n040-00112\_DRA-0000012553

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: SMR11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: SMR11T01.dwg

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n040-00112\_DRA-0000012554

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta, scala 1:200

Codice identificativo: SMR11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: SMR11T02.dwg

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2000

Nome: Catalano, M.

Referente scientifico: Susani, Elisabetta