

Sacrestia della Chiesa di S. Maria delle Grazie

Lodi (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1n040-00113/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1n040-00113/>

CODICI

Unità operativa: 1n040

Numero scheda: 113

Codice scheda: 1n040-00113

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00101963

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: LO620-00031

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: sacrestia

Denominazione: Sacrestia della Chiesa di S. Maria delle Grazie

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Sacrestia della Chiesa della Beata Vergine delle Grazie

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Indirizzo: Via Paolo Gorini, 0(P)

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

Particelle: E

Foglio/Data: 42

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Veneroni Giovanni Antonio

Tipo intestazione: P

Codice scheda autore: ICCD0-04835

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia

La sacrestia fu progettata da Giovanni Antonio Veneroni, esponente di spicco del barocchetto lombardo, nel XVIII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia della Beata Vergine Maria del Carmine

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 9]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE ERETTA NEL 1674

Tipo provvedimento: L. n. 364/1909, art. 5

Estremi provvedimento: 1912/06/16

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file originale: 00337590033760.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00113_NVC-0000003352

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 9]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file originale: 00337610033763.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00113_NVC-0000003353

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 9]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file originale: 00337640033766.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00113_NVC-0000003354

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 9]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file originale: 00337700033772.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00113_NVC-0000003355

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [5 / 9]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file originale: 00337730033775.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00113_NVC-0000003356

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [6 / 9]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file originale: 00337760033778.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00113_NVC-0000003357

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [7 / 9]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file originale: 00337790033781.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00113_NVC-0000003358

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [8 / 9]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file originale: 00337820033784.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00113_NVC-0000003359

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [9 / 9]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file originale: 00337670033769.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00113_NVC-0000003360

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR12F01

Note: insieme

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR12D01

Note: insieme

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR12F01

Note: lato ingresso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR12F02

Note: veduta d'insieme

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR12F03

Note: prospetto laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR12F04

Note: degrado murature

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR12F05

Note: degrado intonaci

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR12F06

Note: decorazione pittorica

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR12F07

Note: decorazione a mosaico

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR12D01

Note: lato ingresso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR12D02

Note: veduta d'insieme

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR12D03

Note: prospetto laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR12D04

Note: degrado murature

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR12D05

Note: degrado intonaci

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR12D06

Note: decorazione pittorica

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 17]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR12D07

Note: decorazione a mosaico

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00113_IMG-0000062197

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Nome del file originale: SMR11F01.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00113_DRA-0000012593

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: SMR12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: SMR12T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00113_DRA-0000012594

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta, scala 1:100

Codice identificativo: SMR12T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: SMR12T02.dwg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Nome: Catalano, M.

Referente scientifico: Susani, Elisabetta