

Villa Rho Confalonieri Belgioioso

Borghetto Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1n040-00126/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1n040-00126/>

CODICI

Unità operativa: 1n040

Numero scheda: 126

Codice scheda: 1n040-00126

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102431

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: LO170-00049

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Villa Rho Confalonieri Belgioioso

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Palazzo Confalonieri Strattman

Fonte dell'altra denominazione: fonti archivistiche

Specificazione della fonte dell'altra denominazione: Archivio ICCD

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098004

Comune: Borghetto Lodigiano

Indirizzo: Via San Rocco, 42(P)

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Borghetto Lodigiano

Particelle: 12

Foglio/Data: 13

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: barocco lombardo

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: L'edificio venne costruito su una precedente villa risalente alla metà del quattrocento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La Villa Rho è una rielaborazione barocca di una villa preesistente, voluta dal senatore Paolo Rho per residenza e villeggiatura.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1627

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1627

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: La villa passò alla famiglia Confalonieri, che continuò ad utilizzarla come residenza estiva.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1960

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1960 la villa diventò proprietà dei Belgioioso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1960

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1960

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: coperture

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel corso degli anni settanta del Novecento furono rifatti i tetti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1970

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1980

Validità: ca.

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1627

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1627

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: PALAZZO CONFALONIERI - STRATTMAN

Indirizzo da vincolo: VIA SAN ROCCO, 42

Dati catastali: FOGLIO 16 MAPP. 15 ora FOGLIO 13 MAPP. 12 ?

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 71

Estremi provvedimento: 1956/08/27

Codice ICR: 2RTI0980007AAAA

Nome del file originale: 00344110034415.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00126_NVC-0000003545

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: LA CASA DI PROPRIETA' CONFALONIERI - STRATTMAN SEC. XV - XVII

Indirizzo da vincolo: VIA SAN ROCCO, 42

Tipo provvedimento: L. n. 364/1909, art. 5

Estremi provvedimento: 1912/04/25

Codice ICR: 2RTI0980007AAAA

Nome del file originale: 00344100034410.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00126_NVC-0000003546

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 18]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRC10D01

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 18]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRC10D02

Note: prospetto laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 18]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRC10D03

Note: prospetto laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 18]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRC10D04

Note: retro

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 18]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRC10D05

Note: sottotetto

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 18]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRC10D06

Note: degrado interni

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 18]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRC10D07

Note: degrado interni

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 18]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRC10D08

Note: degrado interni

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 18]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: VRC10D09

Note: degrado interni

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00126_IMG-0000063061

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: VRC10F01

Note: facciata

Nome del file originale: VRC10F01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00126_IMG-0000063062

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: VRC10F02

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRC10F02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00126_IMG-0000063063

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: VRC10F03

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRC10F03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00126_IMG-0000063064

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: VRC10F04

Note: retro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRC10F04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00126_IMG-0000063065

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: VRC10F05

Note: sottotetto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRC10F05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00126_IMG-0000063066

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: VRC10F06

Note: degrado interni

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRC10F06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00126_IMG-0000063067

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: VRC10F07

Note: degrado interni

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRC10F07.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00126_IMG-0000063068

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: VRC10F08

Note: degrado interni

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRC10F08.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00126_IMG-0000063069

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: VRC10F09

Note: degrado interni

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VRC10F09.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n040-00126_DRA-0000012991

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: VRC10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: VRC10T01.dwg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Nome: D'Alessio, L.