

Chiesa di S. Rocco

Colico (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1n060-00201/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1n060-00201/>

CODICI

Unità operativa: 1n060

Numero scheda: 201

Codice scheda: 1n060-00201

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Rocco

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097023

Comune: Colico

Località: San Rocco

Altra località: Villatico (frazione ISTAT)

Diocesi: Como

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche: Apertura a richiesta presso la Parrocchia di Colico o in occasione di alcune festività.

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Villatico

Particelle: E

Foglio/Data: 17

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La chiesa di S. Rocco è di origine romanica; venne ampliata nel corso del Trecento.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]

Secolo: sec. XIV

NOTIZIA [3 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione pittorica

Notizia

Gli affreschi della calotta absidale col Cristo pantocratore e gli Evangelisti sembrano risalire al sec. XV mentre i Santi Sebastiano, Agnese, Antonio abate alla seconda metà sec. XIV.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [4 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro affreschi

Notizia: Gli affreschi dell'abside sono stati oggetto di restauro nel 1401.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]

Secolo: sec. XV

Data: 1401/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]

Secolo: sec. XV

Data: 1401/00/00

NOTIZIA [5 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione pittorica

Notizia

Lungo le pareti l'Ultima cena del sec. XIV-XV; il Martirio di S. Sebastiano, metà sec. XVI; sinopia dei santi Rocco e Sebastiano, sec. XVII.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]

Secolo: sec. XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [6 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: La chiesa venne ampliata nel Settecento come risulta testimoniato dalle Visite Pastorali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [7 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Ulteriori interventi furono operati nella prima metà del novecento e nell'anno 1955 quando furono rimesse a nuovo le porte, l'altare e le finestre, alterando i caratteri originari dell'edificio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1955/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Interventi di restauro e recupero sono terminati nel 2000 dopo circa quattro anni di lavoro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1996/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]

Secolo: sec. XXI

Data: 2000/00/00

NOTIZIA [9 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

L'intervento di restauro, preceduto dalla riparazione del tetto e dal controllo generale dell'ambiente (umidità, illuminazione), è stato eseguito nel 2002 ed ha consentito di scoprire tre interessantissimi affreschi celati sotto l'imbiancatura della parete della navata nord. L'intervento sugli affreschi ha comportato la pulitura e il consolidamento del film pittorico e, fra gli strati, il ritocco pittorico con aquarelli per riempire qualche lacuna. L'affresco dell'Ultima Cena si segnala per il gusto popolare del convivio, mentre la raffigurazione del martirio di San Sebastiano è, per eleganza e raffinatezza formale, una delle più interessanti scoperte pittoriche avvenute negli ultimi anni nella zona lariana, altissima opera del pieno Rinascimento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]

Secolo: sec. XXI

Data: 2002/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sacrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +5

Tipo di piani: torre campanaria

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio ad aula unica che conserva un catino absidale di origine romanica in parte occultato da un altare novecentesco. L'insieme denuncia ampliamenti e rimaneggiamenti successivi che hanno portato alla realizzazione di un avancorpo porticato. Sulle pareti perimetrali anch'esse oggetto di sopralzo, sono rinvenuti affreschi compresi tra il sec. XIV e XVII. Al fianco sinistro dell'abside è incluso nel perimetro il campaniletto con sembianze romaniche successivamente rimaneggiate; sul lato opposto un corpo sacrestia su due livelli.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: aula

Tipo: tiranti

PIANTA

Riferimento alla parte: portico

PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: aula

PIANTA [2 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [3 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: sacrestia

PIANTA [4 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.; p. 1

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi rasati con intonaco

Materiali: pietra e mattoni

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: portico

TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: abside

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: catino

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: aula

TIPO [4 / 4]

Genere: arco

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: aula

CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 3]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [1 / 3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [1 / 3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

Ubicazione: abside

CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 3]

Genere: a tetto

Forma: conica

Qualificazione della forma: a pianta semicircolare

STRUTTURA E TECNICA [2 / 3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: muri

MANTO DI COPERTURA [2 / 3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

Ubicazione: campanile

CONFIGURAZIONE ESTERNA [3 / 3]

Genere: a tetto

Forma: cuspide piramidale

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA [3 / 3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: muri

MANTO DI COPERTURA [3 / 3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: aula

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre rettangolari a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: abside

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre a giunti irregolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: portico

Genere: in battuto

Schema del disegno: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco stilato

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Ubicazione: prospetti laterali

Collocazione: esterna

Tipo: archetti pensili

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: archetti pensili

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: merli

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Curia Vescovile di Como

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona: AVP - Ambiti a prevalente valenza paesistica - Beni storici

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n060-00201_IMG-0000193601

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LBC10F01

Note: facciata

Nome del file originale: LBC10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n060-00201_IMG-0000193602

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LBC10F02

Note: prospetto laterale dx

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LBC10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n060-00201_IMG-0000193603

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LBC10F03

Note: prospetto laterale sx

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LBC10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n060-00201_IMG-0000193604

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LBC10F04

Note: retro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LBC10F04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n060-00201_IMG-0000193605

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LBC10F05

Note: interno da ingresso verso abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LBC10F05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n060-00201_IMG-0000193606

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LBC10F06

Note: interno da abside verso ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LBC10F06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n060-00201_IMG-0000193607

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/25

Codice identificativo: 1n060-00201_1

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n060-00201_1.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n060-00201_IMG-0000193608

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/25

Codice identificativo: 1n060-00201_2

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n060-00201_2.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n060-00201_IMG-0000193609

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/25

Codice identificativo: 1n060-00201_3

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n060-00201_3.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n060-00201_IMG-0000193610

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/25

Codice identificativo: 1n060-00201_4

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n060-00201_4.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n060-00201_IMG-0000193611

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/25

Codice identificativo: 1n060-00201_5

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n060-00201_5.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n060-00201_DRA-0000030887

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: LBC10T01

Nome del file originale: LBC10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n060-00201_DRA-0000030888

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: LBC10T03

Nome del file originale: LBC10T03_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n060-00201_DRA-0000030889

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: LBC10T02

Nome del file originale: LBC10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n060-00201_DRA-0000030890

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: rilievo danni

Codice identificativo: LBC10G01

Nome del file originale: LBC10G01_dwg.zip

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n060-00201_FNT-0000032415

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Data: 2001

Note: Relazione storico descrittiva e stato di conservazione

Nome del file originale: LBC.rtf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

Nome: Brauer, I.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde