

Fornace (ex)

Barzio (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1n070-00136/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1n070-00136/>

CODICI

Unità operativa: 1n070

Numero scheda: 136

Codice scheda: 1n070-00136

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1n070-00135

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: fornace

Denominazione: Fornace (ex)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097007

Comune: Barzio

Località: Prato Buscante

Indirizzo: Via Prato Buscante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Barzio

Particelle: 1212

Foglio/Data: 19

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1836/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1836/00/00

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La costruzione dell'ex fornace risale al 1836.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1836/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1836/00/00

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

Nel 2000 sono stati demoliti alcuni dei corpi ottocenteschi del complesso, tra cui il porticato, ed è stata abbassata la ciminiera.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XXI

Data: 2000/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XXI

Data: 2000/00/00

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comunità Montana Valsassina-Valvarrone-Val d'Esino e Riviera

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00136_IMG-0000193744

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAM11F01

Note: prospetto principale

Nome del file originale: LAM11F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00136_IMG-0000193745

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAM11F02

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LAM11F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00136_IMG-0000193746

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAM11F03

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LAM11F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00136_IMG-0000193747

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAM11F04

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LAM11F04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00136_IMG-0000193748

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAM11F05

Note: veduta ciminiera

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LAM11F05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00136_IMG-0000193749

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAM11F06

Note: degrado, ciminiera

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LAM11F06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00136_DRA-0000030291

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: LAM11T01

Nome del file originale: LAM11T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00136_DRA-0000030292

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: LAM11T02

Nome del file originale: LAM11T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00136_DRA-0000030293

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: LAM11T03

Nome del file originale: LAM11T03_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00136_DRA-0000030294

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: rilievo danni

Codice identificativo: LAM11G01

Nome del file originale: LAM11G01_dwg.zip

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

Nome: Bergese, R.