

Chiesa di S. Tommaso Becket

Dervio (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1n070-00170/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1n070-00170/>

CODICI

Unità operativa: 1n070

Numero scheda: 170

Codice scheda: 1n070-00170

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1n070-00169

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Tommaso Becket

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: Regione Lombardia

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa di S. Tommaso di Canterbury

Fonte dell'altra denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte dell'altra denominazione: Diocesi di Milano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097030

Comune: Dervio

Località: Corenno

Indirizzo: Piazza Giuseppe Garibaldi

Altra località: Corenno Plinio (frazione ISTAT)

Diocesi: Milano

CENTRO STORICO

Denominazione: Corenno Plinio

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Particelle: A

Foglio/Data: 3

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Signoria di Milano

Insedimento/Località: Corenno

Data: sec. XIII

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa parrocchiale di Corenno Plinio ha origini antiche essendo già citata nel "Liber notitiae sanctorum mediolani" della fine del Duecento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

La veste attuale della chiesa appare sobriamente barocca con facciata a capanna e finestrone tripartito. Al Seicento appartengono il portale datato 1698 e la cappella laterale con stucchi e un altare marmoreo con colonne tortili eseguito da Andrea Alì da Bellagio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

L'area presbiteriale della chiesa fu ingrandita nel 1795. Durante questo intervento la chiesa venne allungata e probabilmente sopralzata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1795/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1795/00/00

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Opere di restauro interne con recupero delle porzioni affrescate emerse sulle pareti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1996/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1996/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

E' appoggiata al lato sud del Castello. In facciata, ai lati del portale d'ingresso le arche degli Andreani. L'edificio si presenta con fronte a capanna rasato ad intonaco con portale in serizzo lavorato, un oculo centrale affiancato da finestre a quarto di cerchio. Le murature perimetrali sono in pietra a spacco irregolare rasata con intonaco rustico. Nei paramenti murari compaiono frammenti eseguiti a corsi regolari con pietre squadrate in sasso di Moltrasio o nero di Varenna. L'interno si presenta ad aula con due cappelle laterali, questa è scandita da archi traversi a sesto ribassato su cui poggiano le volte realizzate tramite intersezione tra una volta a botte ed una volta a crociera; presbiterio con copertura a cupola emisferica.

PIANTA

Riferimento alla parte: aula

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: cappelle laterali

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: assiale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: presbiterio

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: assiale

Forma: quadrata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari rasati con intonaco

Materiali: pietra a spacco e pietre squadrate

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: aula

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 3]

Genere: cupola

Forma: emisferica

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: avancorpo

CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 2]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [1 / 2]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [1 / 2]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

Ubicazione: abside

CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 2]

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta poligonale

STRUTTURA E TECNICA [2 / 2]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [2 / 2]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in marmo

Schema del disegno: a quinconce

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: prospetto principale

Data inizio: 2013/00/00

Data fine: 2014/00/00

Descrizione intervento

Restauro conservativo mediante pulizia e risanamento delle arche e dei manufatti lapidei, scrostamento malte cementizie e ripristino con rasatura a calce, velatura e protezione delle superfici.

Responsabile scientifico: Silvetti, Alessia

Ente responsabile: SBAP MI

Nome operatore: Ferrari restauri

Ente finanziatore [1 / 2]: Fondazione della Provincia di Lecco

Ente finanziatore [2 / 2]: Regione Lombardia

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: P.zza Garibaldi DERVIO Frazione Corenno Plinio LC CAP 23824

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Tommaso di Canterbury

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 4]

Denominazione da vincolo: CHIESA PARROCCHIALE DI S. TOMASO DI CANTERBURY, SEC. XIV

Indirizzo da vincolo: CORENNO PLINIO (CO)

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1922/08/10

Codice ICR: 2ICR00098330000

Nome del file originale: 03194910319491.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00170_NVC-0000042197

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 4]

Denominazione da vincolo
CHIESA PARROCCHIALE DI S. TOMASO OVE ESISTE LA TOMBA DELLA FAMIGLIA ANDREANI A DESTRA, DEL SEC. XIV

Indirizzo da vincolo: CORENNO PLINIO (CO)

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1922/08/19

Codice ICR: 2ICR00098330000

Nome del file originale: 03194920319492.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00170_NVC-0000042198

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 4]

Denominazione da vincolo
CHIESA PARROCCHIALE DI S. TOMASO OVE ESISTE LA TOMBA DELLA FAMIGLIA ANDREANI A SINISTR, DEL SEC. XIV

Indirizzo da vincolo: CORENNO PLINIO (CO)

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1922/08/19

Codice ICR: 2ICR00098330000

Nome del file originale: 03194930319493.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00170_NVC-0000042199

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 4]

Denominazione da vincolo: CHIESA PARROCCHIALE DI S. TOMASO DI CANTERBURY

Indirizzo da vincolo: CORENNO PLINIO (CO)

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Data notificazione: 1914/08/09

Codice ICR: 2ICR00098330000

Nome del file originale: 03194940319494.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00170_NVC-0000042200

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona: NA - nucleo di antica formazione - attrezzature pubbliche di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: LBY11F05

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: LBY11F05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: LBY11F06

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: LBY11F06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00170_IMG-0000193811

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: Expo_A_1n070-00170_11

Note: Vista esterna

Nome del file originale: Expo_A_1n070-00170_11.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00170_IMG-0000193812

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: LBY11F01

Note: facciata (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LBY11F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00170_IMG-0000193813

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: LBY11F02

Note: prospetto laterale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LBY11F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00170_IMG-0000193814

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: LBY11F03

Note: interno da ingresso verso abside (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LBY11F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00170_IMG-0000193815

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: LBY11F04

Note: interno da abside verso ingresso (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LBY11F04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00170_DRA-0000030439

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: LBY11T01

Nome del file originale: LBY11T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00170_DRA-0000030440

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: LBY11T02

Nome del file originale: LBY11T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00170_DRA-0000030441

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: LBY11T03

Nome del file originale: LBY11T03_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: rilievo danni

Codice identificativo: LBY11G01

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Motivazione: EXPO

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2009

Nome: Ribaudò, Robert

Funzionario responsabile: Minervini, Enzo

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde