

# Chiesa dei SS. Quirico e Giulitta

Dervio (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1n070-00177/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1n070-00177/>

## CODICI

Unità operativa: 1n070

Numero scheda: 177

Codice scheda: 1n070-00177

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00103473

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1n070-00176

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa dei SS. Quirico e Giolitta

Fonte della denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte della denominazione: TCI

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Oratorio di S. Quirico e Giolitta

Fonte dell'altra denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte dell'altra denominazione: Decreto di vincolo Soprintendenza

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097030

Comune: Dervio

Indirizzo: Via Duca d'Aosta

Diocesi: Milano

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

### ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Dervio

Particelle: F

Foglio/Data: 14

## LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Sacro Romano Impero

Ripartizione territoriale: Milano

Insediamiento/Località: Dervio

Data: 1080/00/00

## DEFINIZIONE CULTURALE

## AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XI

Data: 1080/00/00

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1628/00/00

Validità: ante

### NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Una prima chiesa venne fondata prima dell'anno 814.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. IX

Data: 814/00/00

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. IX

Data: 1080/00/00

Validità: ante

### NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Dell'edificio originale non rimane nulla, in quanto la chiesa venne ricostruita e ampliata nel 1080.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XI

Data: 1080/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XI

Data: 1080/00/00

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: navata e facciata

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia

Nel 1628 venne ricostruita la navata della chiesa così come la facciata a capanna con triplice finestrone e il portale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1628/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1628/00/00

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1919 la facciata della chiesa venne intonacata.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1919/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1919/00/00

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra locale

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: aula

### TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

### TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: aula

### CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 2]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### STRUTTURA E TECNICA [1 / 2]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### MANTO DI COPERTURA [1 / 2]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

Ubicazione: presbiterio

### CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 2]

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

### STRUTTURA E TECNICA [2 / 2]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### MANTO DI COPERTURA [2 / 2]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: aula

Genere: in marmette

Schema del disegno: lastre accostate con corridoio centrale

## ELEMENTI DECORATIVI

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: serizzo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]**

Collocazione: interna

### **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Via Don Ambrogio Invernizzi, 7 - 23824 DERVIO (LC)

Indicazione specifica: Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo - Dervio

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: ORATORIO DI S. QUIRICO E GIOLITTA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/06/04

Codice ICR: 2ICR0009826AAAA

Nome del file originale: 03195190319519.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n070-00177\_NVC-0000042506

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona

T2 Tessuto urbano di completamento - ST2 Attrezzature pubbliche di interesse comune - bene vincolato dal D.Lgs 42/04 art.136 (ex L.1089/39)

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LCC11F05

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: LCC11F05.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LCC11F06

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: LCC11F06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n070-00177\_IMG-0000193839

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LCC11F03

Note: interno da ingresso verso abside

Nome del file originale: LCC11F03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n070-00177\_IMG-0000193840

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LCC11F01

Note: facciata

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LCC11F01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n070-00177\_IMG-0000193841

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LCC11F02

Note: prospetto laterale nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LCC11F02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n070-00177\_IMG-0000193842

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LCC11F04

Note: interno da abside verso ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LCC11F04.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n070-00177\_DRA-0000030877

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: LCC11T01

Nome del file originale: LCC11T01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n070-00177\_DRA-0000030878

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: LCC11T02

Nome del file originale: LCC11T02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1n070-00177\_DRA-0000030879

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: LCC11T03

Nome del file originale: LCC11T03\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: rilievo danni

Codice identificativo: LCC11G01

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde