

Chiesa di S. Maria Assunta

Ballabio (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1n070-00199/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1n070-00199/>

CODICI

Unità operativa: 1n070

Numero scheda: 199

Codice scheda: 1n070-00199

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1n070-00198

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Maria Assunta

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Chiesa della Beata Vergine Assunta

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097004

Comune: Ballabio

Indirizzo: Largo Santa Maria

Altra località: Ballabio superiore (frazione ISTAT)

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Particelle: A

Foglio/Data: 2

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione chiesa originaria

Denominazione: maestranze lombarde

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: sopraelevazione chiesa e realizzazione pronao

Denominazione: barocco lombardo

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XIII

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'impianto originario della chiesa risulta già esistente nel XIII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XIII

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: portico

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

All'epoca della Visita Pastorale compiuta dal cardinale Federico Borromeo nel 1608 si rileva l'avvenuto abbattimento del portico sinistro della chiesa con la chiusura del relativo ingresso laterale all'aula.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XVII

Data: 1608/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento e sopraelevazione

Notizia

L'edificio venne ingrandito e sopraelevato nel corso della seconda metà del XVIII secolo, acquisendo un nuovo volto dalle linee barocche.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione interna

Notizia: Nel 1865-66 Giovanni Maria Tagliaferri eseguì la decorazione parietale interna.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1865/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XIX

Data: 1866/00/00

NOTIZIA [6 / 7]

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

La veste attuale dell'unica navata è di impronta ottocentesca. Sempre nel XIX secolo si ha l'addossarsi del volume laterale posto a nord, sul sito un tempo occupato dal portico distrutto agli inizi del XVII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XIX

NOTIZIA [7 / 7]

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Negli anni '60 del Novecento sono stati eseguiti lavori non documentati di totale intonacatura della chiesa e di rifacimento della pavimentazione interna.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1960/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1970/00/00

Validità: ca.

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di Santa Maria Assunta in Ballabio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAK11F04

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: LAK11F04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAK11F05

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: LAK11F05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAK11F06

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: LAK11F06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00199_IMG-0000193873

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAK11F01

Note: facciata

Nome del file originale: LAK11F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00199_IMG-0000193874

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAK11F02

Note: prospetto laterale destro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LAK11F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00199_IMG-0000193875

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAK11F03

Note: interno da ingresso verso abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LAK11F03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00199_DRA-0000030270

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: prospetto

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: LAK11T03

Nome del file originale: LAK11T03_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00199_DRA-0000030271

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: LAK11T01

Nome del file originale: LAK11T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00199_DRA-0000030272

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: LAK11T02

Nome del file originale: LAK11T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n070-00199_DRA-0000030273

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: rilievo danni

Codice identificativo: LAK11G01

Nome del file originale: LAK11G01_dwg.zip

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

Nome: Bergese, R.