

Chiesa di S. Martino

Castione Andevenno (SO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1n110-00231/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1n110-00231/>

CODICI

Unità operativa: 1n110

Numero scheda: 231

Codice scheda: 1n110-00231

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1n110-00230

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Martino

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: SO

Nome provincia: Sondrio

Codice ISTAT comune: 014015

Comune: Castione Andevenno

Indirizzo: Via della Chiesa, 1

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: ampliamento

Nome di persona o ente: Aprile da Carona Gaspare

Tipo intestazione: P

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Il luogo su cui sorge l'attuale chiesa di S. Martino, era occupato fin dall'XI-XII secolo da un precedente edificio di dimensioni più modeste.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XI

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 5]

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nel 1610 cominciò la raccolta dei fondi per l'ampliamento della chiesa, che era ormai la principale del borgo di Castione. Dello stesso periodo fu la costruzione della sacrestia, la costruzione del campanile, la realizzazione del fonte battesimale e delle cappelle interne alla chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1610

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1619

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 5]

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1969 è stato ritinteggiato l'esterno della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1969

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1969

NOTIZIA [4 / 5]

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1981 sono stati sostituiti alcuni tiranti in ferro della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1981

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1981

NOTIZIA [5 / 5]

Notizia sintetica: consolidamento

Notizia: Nel 1998 sono stati eseguiti lavori di consolidamento statico su tutto il complesso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1998

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1998

Configurazione strutturale primaria

Sorge in posizione dominante nel cuore del paese di Castione Andevenno.

La sua struttura è volutamente sobria e lineare, composta da un'unica navata con due cappelle laterali, presbiterio, sagrestia e campanile sulla sinistra.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Martino di Castione Andevenno

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n110-00231_IMG-0000171458

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: SBB11F01

Note: facciata (2001)

Nome del file originale: SBB11F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n110-00231_IMG-0000171459

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: SBB11F02

Note: prospetto laterale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SBB11F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n110-00231_IMG-0000171460

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: SBB11F03

Note: prospetto laterale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SBB11F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n110-00231_IMG-0000171461

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: SBB11F04

Note: interno da ingresso verso abside (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SBB11F04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n110-00231_IMG-0000171462

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: SBB11F05

Note: interno da abside verso ingresso (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SBB11F05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n110-00231_IMG-0000171463

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b.n.

Codice identificativo: SBB11F06

Note: degrado, volta navata principale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SBB11F06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n110-00231_DRA-0000014301

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: SBB11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\Allegati\Disegni

Nome del file originale: SBB11T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n110-00231_DRA-0000014302

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta, scala 1:200

Codice identificativo: SBB11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\Allegati\Disegni

Nome del file originale: SBB11T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n110-00231_DRA-0000014303

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione, scala 1:200

Codice identificativo: SBB11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\Allegati\Disegni

Nome del file originale: SBB11T03_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n110-00231_DRA-0000014304

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: rilievo danni

Codice identificativo: SBB11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\Allegati\Icnometriche

Nome del file originale: SBB11G01_dwg.zip

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Natoli, M.V.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2011

Nome: Ribaudò, Robert

Ente compilatore: Sirbec