

Chiesa di S. Giorgio

Grosio (SO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1n120-00149/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1n120-00149/>

CODICI

Unità operativa: 1n120

Numero scheda: 149

Codice scheda: 1n120-00149

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Sondrio

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1n120-00148

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: relazione urbanistico ambientale

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: SO010-00028

Relazione con schede VAL: SO010-00004

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: sussidiaria

Denominazione: Chiesa di S. Giorgio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: SO

Nome provincia: Sondrio

Codice ISTAT comune: 014033

Comune: Grosio

Indirizzo: Via S. Giorgio

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche: Solo in occasione della S. Messa

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Grosio

Particelle: A

Foglio/Data: 61

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 5]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [2 / 5]

Riferimento all'intervento: ampliamento, ricostruzione

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [3 / 5]

Riferimento all'intervento: sopralzo campanile

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [4 / 5]

Riferimento all'intervento: costruzione cappelle laterali

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [5 / 5]

Riferimento all'intervento: restauro generale

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 10]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La prima citazione documentata della chiesa dedicata a S. Giorgio in Grosio è datata 1257.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 10]

Secolo: sec. XIII

Data: 1257/00/00

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 10]

Secolo: sec. XIII

Data: 1257/00/00

NOTIZIA [2 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Tra il 1480 e il 1485 la chiesa venne ampliata fino alle attuali dimensioni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 10]

Secolo: sec. XV

Data: 1480/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 10]

Secolo: sec. XV

Data: 1485/00/00

NOTIZIA [3 / 10]

Riferimento: cappelle

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nel 1630 circa, sfondando una parte delle pareti laterali della chiesa, vengono realizzate le cappelle di S. Marta e S. Caterina.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 10]

Secolo: sec. XVII

Data: 1630/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 10]

Secolo: sec. XVII

Data: 1630/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [4 / 10]

Riferimento: sagrestia

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La costruzione della sagrestia accanto al presbiterio è datata 1654-1668.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 10]

Secolo: sec. XVII

Data: 1654/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 10]

Secolo: sec. XVII

Data: 1668/00/00

NOTIZIA [5 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Tra il 1913 e il 1916 venne eseguito un restauro generale con risanamento e sottomurazioni, sostituzione serramenti e restauri cancellate, consolidamento campanile, rifacimento manto copertura e pavimento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1913/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1916/00/00

NOTIZIA [6 / 10]

Riferimento: parete nord

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Del 1935 è il restauro e risanamento della muratura nord dell'aula.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1935/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1935/00/00

Validità: post

NOTIZIA [7 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Un restauro di risanamento dei muri perimetrali e dell'orditura del tetto in legno venne operato tra il 1979 e il 1980.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1979/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1980/00/00

NOTIZIA [8 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

A partire dal 1999 un nuovo intervento ha portato per la chiesa alla pulizia e al recupero degli intonaci esterni, al restauro degli affreschi esterni e dell'interno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1999/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1999/00/00

Validità: post

NOTIZIA [9 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: nuovo restauro

Notizia

Un restauro generale della chiesa e degli apparati decorativi è stato finanziato ai sensi della legge n. 102/90 (legge Valtellina).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1996/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1999/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 10]

Secolo: sec. XV

Data: 1485/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 10]

Secolo: sec. XV

Data: 1485/00/00

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'interno ad aula unica è dilatato in larghezza dalle cappelle laterali, con tetto a capriate in legno. Il presbiterio, voltato a crociera, termina con abside semicircolare.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giuseppe, Grosio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA DI GROSIO

Tipo provvedimento: L. n. 364/1909 artt. 5-7, 13-14, 29, 31, 34, 37

Data notificazione: 1912/03/07

Codice ICR: 2ICR00263920000

Nome del file originale: 02603320260332.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n120-00149_NVC-0000013255

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 14]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: SDA11D01

Note: Facciata

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 14]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: SDA11D02

Note: Prospetto laterale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 14]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: SDA11D03

Note: Retro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 14]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: SDA11D04

Note: Interno da ingresso verso abside

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 14]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: SDA11D05

Note: Interno da abside verso ingresso

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n120-00149_IMG-0000192208

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: BAMS photo Rodella/ Jaca Book

Note: Facciata

Specifiche: #EXPO#

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: grosio.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n120-00149_IMG-0000192209

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: SDA11F01

Note: Facciata

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SDA11F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n120-00149_IMG-0000192210

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: SDA11F02

Note: Prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SDA11F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n120-00149_IMG-0000192211

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: SDA11F03

Note: Abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SDA11F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n120-00149_IMG-0000192212

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: SDA11F04

Note: Interno da ingresso verso abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SDA11F04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n120-00149_IMG-0000192213

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: SDA11F05

Note: Interno da abside verso ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SDA11F05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n120-00149_IMG-0000192214

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: BAMS photo Rodella/ Jaca Book

Note: Interno

Specifiche: #EXPO#

Nome del file originale: grosio 1.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n120-00149_IMG-0000192215

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Bonetti, Luca

Data: 2014/00/00

Codice identificativo: Expo_A_1n120-00149_01

Note: Veduta

Specifiche: #EXPO#

Nome del file originale: Expo_A_1n120-00149_01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n120-00149_IMG-0000192216

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Ballarino, Elena

Data: 2014/08/31

Codice identificativo: Expo_A_1n120-00149_02

Note: Prospetto laterale

Specifiche: #EXPO#

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: Expo_A_1n120-00149_02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n120-00149_DRA-0000013509

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta, scala 1:200

Codice identificativo: SDA11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: SDA11T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n120-00149_DRA-0000013510

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: prospetto, scala 1:200

Codice identificativo: SDA11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: SDA11T03_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n120-00149_DRA-0000013511

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: rilievo danni

Codice identificativo: SDA11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: SDA11G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n120-00149_DRA-0000013512

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: SDA11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: SDA11T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n120-00149_DRA-0000013513

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione, scala 1:200

Codice identificativo: SDA11T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Nome del file originale: SDA11T04_dwg.zip

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Sondrio

Nome: Mazzariol, P.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2009

Nome: Ribaudò, Robert

Ente compilatore: R03

Funzionario responsabile: Minervini, Enzo

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2014

Nome: Ballarino, Elena

Ente compilatore: Provincia di Sondrio

ISPEZIONI