

Casa CucÃ¹

Teglio (SO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1n140-00032/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1n140-00032/>

CODICI

Unità operativa: 1n140

Numero scheda: 32

Codice scheda: 1n140-00032

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa Cucù

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Casa Piatti Reghenzani (già)

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifiche della fonte dell'altra denominazione: Gianasso M., Guida turistica della provincia di Sondrio, Sondrio, 2000

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: SO

Nome provincia: Sondrio

Codice ISTAT comune: 014065

Comune: Teglio

Località: Teglio

Indirizzo: Piazza Sant'Eufemia, 4,5(P)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Teglio

Particelle [1 / 3]: 65

Particelle [2 / 3]: 66

Particelle [3 / 3]: 68

Foglio/Data: 48

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze valtelinesi

Motivazione/fonte: B 9

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: restauro

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: elementi architettonici databili per confronto (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: La casa fu edificata su un antico edificio del XIII-XV secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Tra la fine del quattrocento e l'inizio del cinquecento l'edificio fu trasformato in dimora signorile, con soffitti voltati e stue.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Le colonne del loggiato provengono dalla chiesa quattrocentesca di S. Orsola distrutta nel 1600; vari altri pezzi di recupero vennero posizionati all'epoca.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Una ristrutturazione avvenne intorno al 1933; in occasione di quei lavori fu realizzato il decoro a graffito dei rivestimenti esterni e la pavimentazione del portico.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1929

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1933

Validità: ca.

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Alla morte avvenuta negli anni novanta del novecento, dell'ultimo discendente della famiglia Reghenzani, trasferitosi da anni in Inghilterra, l'edificio viene donato dalla corona britannica allo Stato Italiano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1990

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XVI

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: ala nord

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato-1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Attraversato un portale in pietra architravato si accede ad un atrio porticato pavimentato con grandi lastre di pietra romboidali e acciottolato, coperto da volte a crociera sorrette da colonne in granito con basamento cubico. Attraverso una scala esterna si raggiunge un primo loggiato con affaccio sul giardino superiore, costituito da colonne-pilastri monolitici a sezione quadrata, e quindi attraversato un androne ad un secondo loggiato sopra il portico. Il prospetto principale sul cortile si conclude con una serie di aperture bifore ad arco e cornice sottogronda lunettata con voltini. Le aperture sono riquadrate in pietra con architrave aggettante e davanzale così come alcuni portalini. Le strutture verticali sono costituite da muratura continua in pietra parte a vista e parte intonacata: la parte a vista sui prospetti esterni risulta costituita da pietra squadrata disposta a corsi regolari. Le strutture orizzontali risultano voltate al p. t. e al p. 1.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 6]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 6]

Ubicazione: p. t., portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 6]

Ubicazione: p. 1, loggiato

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: doriche

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 6]

Ubicazione: p. 1, loggiato posteriore; p. 2, loggiato posteriore

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: sezione quadrata

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 6]

Ubicazione: prospetto est, p. 2

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra squadrata

TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 6]

Ubicazione: prospetto sud, p. t.

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra squadrata

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. t., portico

TIPO [1 / 8]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t.

TIPO [2 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. interrato-1

TIPO [3 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t.

TIPO [4 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: p. 1, loggiato

TIPO [5 / 8]

Genere: solaio

STRUTTURA [5 / 8]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. 1, androne

TIPO [6 / 8]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [6 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 2

TIPO [7 / 8]

Genere: finta volta

Forma: a botte

STRUTTURA [7 / 8]

Riferimento: intera struttura

Ubicazione: p. 2

TIPO [8 / 8]

Genere: solaio

STRUTTURA [8 / 8]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate; travi su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna, p. interrato-1

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna, p. 1

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a doppio incastro; a sbalzo

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: esterna, p. t.

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 7]

Ubicazione: p. t., portico

Genere: in pietra

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 7]

Ubicazione: p. t.

Genere: in gres

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 7]

Ubicazione: p. 1, loggia

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 7]

Ubicazione: p. 1, androne

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 7]

Ubicazione: p. 1

Genere: in pietra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 7]

Ubicazione: p. 2

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 7]

Ubicazione: p. 2

Genere: in legno

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 12]

Ubicazione: p. t., portico

Collocazione: esterna

Tipo: peduccio

Materiali: pietra verde

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 12]

Ubicazione: p. t., portico

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali [1 / 2]: granito

Materiali [2 / 2]: pietra verde

Qualificazione del tipo: con architrave aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 12]

Ubicazione: p. t., portico, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra verde

Qualificazione del tipo: con architrave aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 12]

Ubicazione: prospetto est

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Materiali: malta di calce

Qualificazione del tipo [1 / 4]: a graffito

Qualificazione del tipo [2 / 4]: monocromi

Qualificazione del tipo [3 / 4]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [4 / 4]: simboli araldici

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 12]

Ubicazione: p. 1

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra verde

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con architrave aggettante

Qualificazione del tipo [2 / 2]: arrotondato

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 12]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 3]: con architrave aggettante

Qualificazione del tipo [2 / 3]: a dentelli

Qualificazione del tipo [3 / 3]: arrotondato

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 12]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portone

Materiali: legno

Qualificazione del tipo: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 12]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice sottogronda

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con mensole

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a dentelli

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 12]

Ubicazione: prospetto principale, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: con architrave aggettante

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 14]

Ubicazione: p. t., portico

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: DOMVS AVTEM JVSTORVM BENEDICENTVR

Tecnica: graffito

Materiali: malta di calce

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 14]

Ubicazione: p. t., portico

Genere: lapide

Tipo: Lapide rettangolare.

Trascrizione testo

XV SAEC. DOMUS NOB. PIATTI/ BLASIVS ET HORATIVS MART./ CATH.FI DEI A RHETVS OCCISI/ XVI ANTON.S.THEOL.DOCTOR/ PRIMVS PRAERS ECCLESIAE/ COLLISINSIS S. EUFEMIAE/ XVII. FRANCVS PICTORILLVST./ XIX. LAVR.R.ITAL.EXERCITVS/ DVX GENERATIONIS EXTREMVS

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 14]

Ubicazione: p. t., cappa camino

Genere: iscrizione

Tipo: Iscrizione dipinta sul camino entro uno stemma.

Trascrizione testo: MCCCCXXXVIII

Tecnica: a fresco

Materiali: malta di calce

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 14]

Ubicazione: p. t., camino

Genere: stemma

Tipo: Stemma dei Piatti

Tecnica: a fresco

Materiali: malta di calce

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 14]

Ubicazione: p. t., portico, pavimento

Genere: iscrizione

Tipo: Iscrizione incisa.

Trascrizione testo: R A/ 1933

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo bianco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [6 / 14]

Ubicazione: p. 1, loggia

Genere: iscrizione

Tipo: Iscrizione graffita sopra le porte sotto gli stemmi anch'essi graffiti.

Trascrizione testo: L'EMPIO E INQVETO

Tecnica: graffito

Materiali: malta di calce

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [7 / 14]

Ubicazione: p. 1, loggia

Genere: iscrizione

Tipo: Iscrizione graffita sopra le porte sotto gli stemmi anch'essi graffiti.

Trascrizione testo: LAVORO FONTE DI BENE

Tecnica: graffito

Materiali: malta di calce

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [8 / 14]

Ubicazione: p. 1, loggia

Genere: iscrizione

Tipo: Iscrizione graffita sopra le porte sotto gli stemmi anch'essi graffiti.

Trascrizione testo: OZIO FONTE DI MALE

Tecnica: graffito

Materiali: malta di calce

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [9 / 14]

Ubicazione: p. 1, loggia

Genere: stemma

Tipo: Stemma accartocciato con castello al centro.

Tecnica: graffito

Materiali: malta di calce

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [10 / 14]

Ubicazione: p. 1, loggia

Genere: stemma

Tipo: Stemma accartocciato della famiglia Besta.

Tecnica: graffito

Materiali: malta di calce

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [11 / 14]

Ubicazione: p. 1, loggia

Genere: stemma

Tipo: Stemma accartocciato con castello al centro e aquila in capo.

Tecnica: graffito

Materiali: malta di calce

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [12 / 14]

Ubicazione: p. 1, androne

Genere: stemma

Tipo: Stemma accartocciato della famiglia Gatti.

Tecnica: graffito

Materiali: malta di calce

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [13 / 14]

Ubicazione: p. 1, androne

Genere: iscrizione

Tipo: Iscrizione graffita sopra le porte sotto gli stemmi anch'essi graffiti.

Trascrizione testo: L'ONESTO E' QVETO

Tecnica: graffito

Materiali: malta di calce

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [14 / 14]

Ubicazione: p. 2, camino

Genere: iscrizione

Tipo: Iscrizione a rilievo sulla cornice del camino

Trascrizione testo: 1929/ R A

Materiali: cemento

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2006/01/20

Stato di conservazione: discreto

Fonte: 2006, analisi visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 2004/00/00

Data fine: 2004/00/00

Descrizione intervento

Ha beneficiato di un contributo pari a centomila euro stanziati dalla Fondazione Cariplo utilizzati per il rifacimento della copertura. Sono state aggiunte putrelle e capriate in acciaio a sostegno della struttura in legno.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Stato

Indicazione specifica: Demanio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: "CASA CUCU' " E GIARDINO già Piatti Reghenzani --- (Art. 822 c.c.)

Indirizzo da vincolo: STRADA COMUNALE DA SAN SILVESTRO - VIA A TEGLIO - PIAZZA S.EUFEMIA

Dati catastali: Foglio 48 Mapp. 68 - 65 - 66

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939

Estremi provvedimento: 1998/04/28

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 30]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMC

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SGT10F04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051060

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: 1n140-00032_D01

Note: (2005)

Nome del file originale: 1n140-00032_D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051061

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: 1n140-00032_D02

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n140-00032_D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051062

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: 1n140-00032_D03

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n140-00032_D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051063

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: 1n140-00032_D04

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n140-00032_D04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051064

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: 1n140-00032_D05

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n140-00032_D05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051065

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: 1n140-00032_D06

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n140-00032_D06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051066

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: 1n140-00032_D07

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n140-00032_D07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051067

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: 1n140-00032_D08

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n140-00032_D08

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051068

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: 1n140-00032_D09

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n140-00032_D09

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051069

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: 1n140-00032_D10

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n140-00032_D10

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051070

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: 1n140-00032_D11

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n140-00032_D11

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051071

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: 1n140-00032_D12

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n140-00032_D12

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051072

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: 1n140-00032_D13

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n140-00032_D13

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051073

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: 1n140-00032_D14

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n140-00032_D14

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051074

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: 1n140-00032_D15

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n140-00032_D15

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051075

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: 1n140-00032_D16

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n140-00032_D16

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051076

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: 1n140-00032_D17

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n140-00032_D17

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [19 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051077

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: 1n140-00032_D18

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n140-00032_D18

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [20 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051078

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: 1n140-00032_D19

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n140-00032_D19

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [21 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051079

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: 1n140-00032_D20

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n140-00032_D20

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [22 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051080

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale color

Codice identificativo: 1n140-00032_D21

Note: (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n140-00032_D21

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [23 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051081

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1n140-00032_D22

Note: (1980 ca.)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n140-00032_D22

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [24 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051082

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1n140-00032_D23

Note: (1980 ca.)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n140-00032_D23

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [25 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051083

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SGT10D01

Note: prospetto principale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SGT10D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [26 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051084

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SGT10D02

Note: prospetto sul cortile con portico e loggiato (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SGT10D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [27 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051085

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SGT10D03

Note: prospetto laterale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SGT10D03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [28 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051086

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SGT10F01

Note: facciata (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SGT10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [29 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051087

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SGT10F02

Note: prospetto sul cortile con portico e loggiato (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SGT10F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [30 / 30]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_IMG-0000051088

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SGT10F03

Note: prospetto laterale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SGT10F03

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: SGT10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\Allegati\Disegni

Nome del file originale: SGT10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta, scala 1:200

Codice identificativo: SGT10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\Allegati\Disegni

Nome del file originale: SGT10T02.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: rilievo danni

Codice identificativo: SGT10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\Allegati\Icnometriche

Nome del file originale: SGT10G01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione, scala 1:200

Codice identificativo: SGT10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\Allegati\Disegni

Nome del file originale: SGT10T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n140-00032_DRA-0000006708

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: 1n140-00032_1.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Gianasso M.

Titolo libro o rivista: Guida turistica della provincia di Sondrio

Luogo di edizione: Sondrio

Anno di edizione: 2000

Codice scheda bibliografia: SO230-00009

V., pp., nn.: p. 273

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Data del sopralluogo: 2006/01/20

Nome: Tonali, M.E.

Funzionario responsabile: Sassella, Maria

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2006

Nome: Vergani, Cristina

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2006

Nome: Vergani, Cristina