

# Chiesa di S.Valentino

Breno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r010-00007/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r010-00007/>

## CODICI

Unità operativa: 1r010

Numero scheda: 7

Codice scheda: 1r010-00007

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ BIM-GAL DI VALLECAMONICA

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r010-00006

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: votiva

Denominazione: Chiesa di S.Valentino

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Località: S. Valentino

Indirizzo: Via S.Valentino, 0(P)

Altra località: PILO (frazione ISTAT)

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: BRENO

Particelle: E

Foglio/Data: 24/ 1985

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: decorazione volta a botte

Denominazione: pittura tardo barocca

### AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: navata destra

Denominazione: decorazione tardo barocca

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 7]

Notizia sintetica: Prima fase costruzione per ex voto

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XII

### NOTIZIA [2 / 7]

Notizia sintetica: Seconda fase, ampliamenti quattrocenteschi

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

**NOTIZIA [3 / 7]**

Notizia sintetica: Visita pastorale di S.Carlo Borromeo

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]**

Data: 1578

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]**

Data: 1578

Validità: ca.

**NOTIZIA [4 / 7]**

Notizia sintetica: Sistemazione cappella S. Rocco

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]**

Data: 1602

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]**

Data: 1602

Validità: ca.

**NOTIZIA [5 / 7]**

Notizia sintetica: Apertura 2 porte

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]**

Data: 1700

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]**

Data: 1700

Validità: post

**NOTIZIA [6 / 7]**

Notizia sintetica: Restauro finestre Mons. Verzieri

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]**

Data: 1861

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]**

Data: 1861

Validità: ca.

#### **NOTIZIA [7 / 7]**

Notizia sintetica: Restauro attuato da Mons.Bonomelli

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]**

Data: 1972

Validità: ca.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]**

Data: 1972

Validità: ca.

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indicazione specifica: Parrocchia di S.Salvatore

#### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: L. 364/1909

### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 18]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: VPM11D01

Note: VISTA SUD-OVEST

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 18]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: VPM11D02

Note: VISTA INGRESSI SOTTO PORTICO

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 18]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: VPM11D03

Note: VISTA DEL LOGGIATO

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 18]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: VPM11D04

Note: NAVATA DESTRA

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 18]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: VPM11D05

Note: NAVATA SINISTRA

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 18]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: VPM11D06

Note: VISTA TRASVERSALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 18]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: VPM11D07

Note: CONTROFACCIATA NAVATA DESTRA

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 18]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: VPM11D08

Note: VISTA CAMPATA INTERNA NAVATA DESTRA

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 18]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: VPM11D09

Note: PARTICOLARE DEGRADO VOLTA NAVATA DESTRA

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 18]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00007\_IMG-0000044504

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: VPM11F01

Note: VISTA SUD-OVEST

Nome del file originale: VPM11F01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 18]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00007\_IMG-0000044505

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: VPM11F02

Note: VISTA INGRESSI SOTTO PORTICO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VPM11F02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 18]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00007\_IMG-0000044506

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: VPM11F03

Note: VISTA DEL LOGGIATO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VPM11F03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 18]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00007\_IMG-0000044507

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: VPM11F04

Note: NAVATA DESTRA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VPM11F04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 18]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00007\_IMG-0000044508

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: VPM11F05

Note: NAVATA SINISTRA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VPM11F05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 18]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00007\_IMG-0000044509

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: VPM11F06

Note: VISTA TRASVERSALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VPM11F06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 18]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00007\_IMG-0000044510

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: VPM11F07

Note: CONTROFACCIATA NAVATA DESTRA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VPM11F07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 18]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00007\_IMG-0000044511

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: VPM11F08

Note: VISTA CAMPATA INTERNA NAVATA DESTRA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VPM11F08.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 18]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00007\_IMG-0000044512

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: VPM11F09

Note: PARTICOLARE DEGRADO VOLTA NAVATA DESTRA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VPM11F09.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00007\_DRA-0000001749

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA PROSPETTO SUD-OVEST

Codice identificativo: VPM11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: VPM11G01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r010-00007\_DRA-0000001750

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA PROSPETTO SUD-OVEST MAPPATO

Codice identificativo: VPM11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: VPM11G02.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ESTRATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: VPM11T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: VPM11T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: VPM11T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Bonomelli V.

Titolo contributo: La Valle Camonica della Controriforma nelle visite del Vescovo Bollani

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1978

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Franzoni O./ Ferri Piccaluga G.

Titolo contributo: Chiese campestri di Valle Camonica, Storia e Arte

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1996

Nome [1 / 3]: BERSANI G.

Nome [2 / 3]: CASTAGNA M.

Nome [3 / 3]: FOSSATI A.