

Torre Celeri

Malonno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r010-00041/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r010-00041/>

CODICI

Unità operativa: 1r010

Numero scheda: 41

Codice scheda: 1r010-00041

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 1r010-00039

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: torre

Qualificazione: signorile

Denominazione: torre Celeri

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017101

Comune: Malonno

Indirizzo: Vicolo Palazzo, 7

Altra località: (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: MALONNO

Particelle: 127

Foglio/Data: 41/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: ambito locale camuno

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Fondazione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1341

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1341

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Inglobamento nel palazzo nuovo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1690

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1790

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p.1; p. sottotetto

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La torre, di pianta quadrata, presenta spesse murature portanti in pietra con graziose aperture decorate. L'orizzontamento al piano terreno si presenta voltato. la copertura a due falde ha struttura lignea e manto in laterizio. Non vi sono rivestimenti.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: intero bene

Tipo: nessun elemento

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: centrale

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: quadrata

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: corice finestra

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: in pietra tagliata

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: scolpita

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: piano terra

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a conci lavorati

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 27/03/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: alterazione strati superficiali, depositi superficiali

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 27/03/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 27/03/2003

Stato di conservazione: non ispezionabile

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 27/03/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 27/03/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2001

Data fine: 2002

Descrizione intervento: ristrutturazione esterna

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: piano terra

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: torre

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: torre

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: MPM12F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r010-00041_IMG-0000052809

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MPM12D07

Note: vista dell'accesso alla torre dal palazzo

Nome del file originale: MPM12D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r010-00041_IMG-0000052810

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MPM12D08

Note: vista delle coperture da dentro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MPM12D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r010-00041_IMG-0000052811

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MPM12D09

Note: vista da sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MPM12D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r010-00041_IMG-0000052812

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MPM12D10

Note: vista da nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MPM12D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r010-00041_IMG-0000052813

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MPM12D11

Note: vista da sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MPM12D11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r010-00041_IMG-0000052814

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MPM12D12

Note: particolare finestra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MPM12D12.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r010-00041_DRA-0000007766

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA PROSPETTO EST

Codice identificativo: MPM12G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: MPM12G01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r010-00041_DRA-0000007767

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA PROSPETTO EST MAPPATO

Codice identificativo: MPM12G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: MPM12G02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ESTRATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: MPM12T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: MPM12T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: MPM12T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA

Autore: AA.VV.

Titolo contributo: I signori di Malonno

Luogo di edizione: Artogne (BS)

Anno di edizione: 1994

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Nome [1 / 2]: CASTAGNA M.

Nome [2 / 2]: FOSSATI A.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2003

Nome: CASTAGNA M.