

Chiesa di S. Martino

Cerveno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r020-00027/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r020-00027/>

CODICI

Unità operativa: 1r020

Numero scheda: 27

Codice scheda: 1r020-00027

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r020-00026

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Martino

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017049

Comune: Cerveno

Indirizzo: PIAZZA DELLA CHIESA, 0(P)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: CERVENO

Particelle: A

Foglio/Data: 15/ 1995

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: ambito locale camuno

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Costruzione originaria

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XIII

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Modifiche nella forma attuale della chiesa

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Allungamento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Data: 1567

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Decorazioni

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Restauro affreschi da parte di T.Belotti

Notizia: Restauro copertura e affreschi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Data: 1973

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Data: 1973

Validità: post

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: navata con quattro campate, cappelle e presbiterio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa presenta una navata con cappelle laterali, presbiterio con abside poligonale e un transetto spostato dalla parte opposta del presbiterio. L'accesso alla chiesa infatti avviene dal fianco ovest e la chiesa non ha un prospetto principale canonico. Attraverso quello che dovrebbe essere l'ingresso, di fronte all'altare, si accede infatti al santuario della via crucis.

Le strutture verticali sono in muratura portante finemente decorate con dipinti murari che simulano arazzi e affreschi figurativi. Le strutture orizzontali sono volte a botte e a cupola. La copertura, di forma complessa, è rivestita in ardesia.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: intero bene

Tipo: nessun elemento

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a croce latina

Forma: allungata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: malta

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: transetto

TIPO [3 / 5]

Genere: volta

Forma: a cupola

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: itnero bene

TIPO [4 / 5]

Genere: arcone trionfale

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [5 / 5]

Genere: arco

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: itnero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a n falde

Qualificazione della forma: complesso

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero tetto

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: assenti

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: transetto

Genere: in pietra

Schema del disegno: giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: navata

Genere: marmette policrome in graniglia

Schema del disegno: motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 24]

Ubicazione: lato ovest

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione architettonica

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: lesene

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 24]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: fascione sottogronda

Materiali [1 / 2]: stucco

Materiali [2 / 2]: muratura

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 24]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 24]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 24]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 24]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 24]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 24]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 24]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 24]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 24]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 24]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 24]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 24]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 24]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 24]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 24]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 24]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 24]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 24]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 24]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 24]

Ubicazione: facciata ovest

Collocazione: esterno

Tipo: cornice porta ed arco

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: scolpita

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 24]

Ubicazione: facciata ovest

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia con fusione

Materiali [1 / 2]: bronzo

Materiali [2 / 2]: pietra

Qualificazione del tipo: bassorilievo

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 24]

Collocazione: interno

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 5]

Ubicazione: prima campata

Genere: iscrizione

Tipo: entro cartiglio

Trascrizione testo: DIVA MARIAE/ NASCENTI

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 2]: malta

Materiali [2 / 2]: pigmenti

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 5]

Ubicazione: seconda campata

Genere: iscrizione

Tipo: entro cartiglio

Trascrizione testo: AVE MARIA/ GRATIA PLENA

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 2]: pigmenti

Materiali [2 / 2]: malta

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 5]

Ubicazione: terza campata

Genere: iscrizione

Tipo: entro cartiglio

Trascrizione testo: EST MARIA/ ASSUMPTA

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 2]: pigmenti

Materiali [2 / 2]: malta

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 5]

Ubicazione: quarta campata

Genere: iscrizione

Tipo: su cartiglio modellato

Trascrizione testo: SOLI DEO/ HONOR. ET GLORIA

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 3]: pigmenti

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: stucco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: iscrizione

Tipo: su cartiglio modellato

Trascrizione testo: LAVS. DEO/ MCMXXVIII

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 3]: pigmenti

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: stucco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: fessurazioni in corrispondenza del transetto

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: orizzontamenti

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intonaci, murature, coperture, pavimentazioni

Data inizio: 1999

Data fine: 2000

Descrizione intervento: recupero, risanamento- restauro conservativo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Martino.

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 364/1909

Estremi provvedimento: 1912/02/11

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: CSM11F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00027_IMG-0000049903

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM11D10

Note: VISTA DA VALLE

Nome del file originale: CSM11D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00027_IMG-0000049904

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM11D11

Note: ESTERNO CAPPELLA S. SEPOLCRO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CSM11D11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00027_IMG-0000049905

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM11D12

Note: VISTA DA MONTE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CSM11D12.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00027_IMG-0000049906

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM11D13

Note: PARTICOLARE VOLTA PRESBITERIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CSM11D13.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00027_IMG-0000049907

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM11D14

Note: PARTICOLARE CUPOLA CAPPELLA LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CSM11D14.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00027_IMG-0000049908

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM11D15

Note: VISTA VERSO L'ALTARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CSM11D15.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00027_IMG-0000049909

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM11D16

Note: CAPPELLA LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CSM11D16.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00027_IMG-0000049910

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM11D17

Note: PROSPETTO NORD CAPPELLA LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CSM11D17.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00027_DRA-0000005924

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA PROSPETTO NORD CAPPELLA

Codice identificativo: CSM11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: CSM11G01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00027_DRA-0000005925

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA PROSPETTO NORD CAPPELLA MAPP

Codice identificativo: CSM11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: CSM11G02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ESTRATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: CSM11T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: CSM11T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: CSM11T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1984

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Ferri Piccaluga G.

Titolo contribuito: Il confine del nord

Luogo di edizione: Boario Terme

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Gasparotti G.

Titolo contribuito: La chiesa parrocchiale e santuario della Via Crucis di Cerveno

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1990

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di valcamonica

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Fappani A.

Titolo contribuito: Enciclopedia Bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1999

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Nome [1 / 3]: BERSANI G.

Nome [2 / 3]: MARINO N.

Nome [3 / 3]: CATALANO M.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2003

Nome: Castagna M.