

Santuario della Via Crucis

Cerveno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r020-00028/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r020-00028/>

CODICI

Unità operativa: 1r020

Numero scheda: 28

Codice scheda: 1r020-00028

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 1r020-00026

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: devozionale

Denominazione: Santuario della Via Crucis

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017049

Comune: Cerveno

Indirizzo: VIA S.MARTINO, 0(P)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: CERVENO

Particelle: A

Foglio/Data: 15/ 1995

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 3]

Ruolo: PROGETTO SANTUARIO VIA CRUCIS

Nome di persona o ente: DON PIETRO BELOTTI

Tipo intestazione: P

AUTORE [2 / 3]

Ruolo: REALIZZAZIONE STAZIONI

Nome di persona o ente: BENIAMINO SIMONI E F.D. E G.FANTONI

Tipo intestazione: P

AUTORE [3 / 3]

Ruolo: DECORAZIONI

Nome di persona o ente: BOTTEGA CORBELLINI

Tipo intestazione: P

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: ambito locale camuno

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Inizio fabbrica

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1752

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1752

Validità: post

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Esecuzione: stazioni

Notizia: Stazioni II, III, IV,V, VI, VII, XI, XII, XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1752

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1759

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Esecuzione: stazioni

Notizia: Stazioni VIII, IX, X

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1760

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1764

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Esecuzione stazione

Notizia: Stazione XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1869

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1869

Validità: post

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Decorazioni

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1783

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1783

Validità: post

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. seminterrato; p.t.

Suddivisione verticale: corridoio con cappelle laterali e terminale

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il santuario della Via Crucis si sviluppa longitudinalmente ascendendo dall'ingresso fino alla cappella maggiore alla sommità. Alla destra della suddetta cappella si può accedere alla chiesa. Lungo il corridoio, fra un tratto di rampa e l'altro, si collocano dodici cappelle laterali con le stazioni della Via Crucis. Le strutture verticali sono in muratura portante, quelle orizzontali sono a botte, crociera e cupola. La copertura è a due falde a gradoni.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: intero bene

Tipo: nessun elemento

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietrame

Materiali [2 / 2]: malta

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [2 / 8]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: corridoio

TIPO [3 / 8]

Genere: volta

Forma: a catino

STRUTTURA [3 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [4 / 8]

Genere: catena

Forma: rettilinea

STRUTTURA [4 / 8]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: intero bene

TIPO [5 / 8]

Genere: arco

STRUTTURA [5 / 8]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: cappelle

TIPO [6 / 8]

Genere: arco

Forma: di sguincio

STRUTTURA [6 / 8]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [7 / 8]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [7 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappella terminale

TIPO [8 / 8]

Genere: volta

Forma: a cupola

STRUTTURA [8 / 8]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: inintero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a 2 falde

Qualificazione della forma: a colmi differenziati

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna in parte esterna

Genere: scalone

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera scala

Tipo: rivestita in pietra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: corridoio

Genere: marmette di graniglia

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: gradini nel corridoio

Genere: pietra

Schema del disegno: gradini

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 12]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione architettonica

Materiali [1 / 2]: stucco

Materiali [2 / 2]: muratura

Qualificazione del tipo: lesene con capitello e abase

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 12]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali [1 / 2]: muratura

Materiali [2 / 2]: stucco

Qualificazione del tipo: su alzata con volute

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 12]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Materiali [1 / 2]: malta

Materiali [2 / 2]: pigmenti

Qualificazione del tipo: policromo

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 12]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 12]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 12]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: commemorativa

Trascrizione testo: PASSIO DOMINI NOSTR.

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 2]: malta

Materiali [2 / 2]: pigmenti

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: orizzontamenti

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intonaci, murature, coperture, pavimentazioni

Data inizio: 1999

Data fine: 2000

Descrizione intervento: recupero, risanamento- restauro conservativo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: santuario

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: santuario

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Martino.

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 364/1909

Estremi provvedimento: 1912/02/11

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: CSM12F01

Note: VISTA PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00028_IMG-0000050113

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM12D07

Note: FACCIATA ESTERNA

Nome del file originale: CSM12D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00028_IMG-0000050114

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM12D08

Note: LATO NORD CON PORTA D'INGRESSO ALLA CANONICA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CSM12D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00028_IMG-0000050115

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM12D09

Note: LATO SUD

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CSM12D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00028_IMG-0000050116

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM12D10

Note: INTERNO: NAVATA VERSO L'INGRESSO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CSM12D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00028_IMG-0000050117

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM12D11

Note: INTERNO: NAVATA VERSO LA CAPPELLA TERMINALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CSM12D11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00028_IMG-0000050118

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM12D12

Note: INTERNO PARTICOLARE DI UNA CAPPELLA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CSM12D12.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00028_DRA-0000006078

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA PROPSETTO OVEST

Codice identificativo: CSM12G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: CSM12G01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00028_DRA-0000006079

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA PROPSETTO OVEST MAPPATO

Codice identificativo: CSM12G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: CSM12G02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ESTRATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: CSM12T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: CSM12T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: CSM12T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Fappani A.

Titolo contribuito: Enciclopedia Bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1999

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1984

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Ferri Piccaluga G.

Titolo contribuito: Il confine del nord

Luogo di edizione: Boario Terme

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Gasparotti G.

Titolo contribuito: La chiesa parrocchiale e santuario della Via Crucis di Cerveno

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1990

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di valcamonica

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Nome [1 / 4]: BERSANI G.

Nome [2 / 4]: MARINO N.

Nome [3 / 4]: CATALANO M.

Nome [4 / 4]: FOSSATI A.