

Oratorio della Madonna del Carmine

Cerveno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r020-00029/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r020-00029/>

CODICI

Unità operativa: 1r020

Numero scheda: 29

Codice scheda: 1r020-00029

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 3

Codice IDK della scheda madre: 1r020-00026

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: oratorio

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Oratorio della Madonna del Carmine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017049

Comune: Cerveno

Indirizzo: VIA S.MARTINO, 0(P)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: CERVENO

Particelle: A

Foglio/Data: 15/ 1995

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: ambito locale camuno

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Costruzione originaria

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Decorazioni

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Restauri

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1974

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1974

Validità: post

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La cappella dell'Oratorio della Madonna del Carmine è connessa alla chiesa attraverso due accessi: uno dal presbiterio attraverso un locale di servizio e l'altro dalla navata a destra della cappella laterale. Il locale è unico, composto di due campate voltate a crociera inframezzate da un breve tratto di volta a botte con unghie. Le murature portanti sono piene. L'intera parte che fa da presbiterio è affrescata completamente. Un'icnostaasi lignea separa il locale di accesso dal corpo dell'oratorio.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: intero bene

Tipo: nessun elemento

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: articolata

Forma: irregolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietrame

Materiali [2 / 2]: malta

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 4]

Genere: votla

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ala nord

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [3 / 4]

Genere: arco

Forma: a tutto sesto

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: locale accesso dalla navata

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: irregolari

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: assenti

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: giunti paralleli

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: orizzontamenti

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: fessurazioni soprafinestra

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 26/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intonaci, murature, coperture, pavimentazioni

Data inizio: 1999

Data fine: 2000

Descrizione intervento: recupero, risanamento- restauro conservativo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: oratorio

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Martino.

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 364/1909

Estremi provvedimento: 1912/02/11

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 18]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: CSM13F05post

Note: FACCIATA EST

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 18]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: CSM13F06post

Note: INTERNO LATO SUD

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 18]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM13D01post

Note: ESTERNO

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 18]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM13D02post

Note: INTERNO ANGOLO NORD-EST

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 18]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM13D03post

Note: INTERNO PARETE NORD

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 18]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM13D04post

Note: INTERNO: PARTICOLARE VOLTA

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 18]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM13D05post

Note: FACCIATA EST

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 18]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM13D06post

Note: INTERNO LATO SUD

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 18]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: CSM13F01post

Note: ESTERNO

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 18]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: CSM13F02post

Note: INTERNO ANGOLO NORD-EST

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 18]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: CSM13F03post

Note: INTERNO PARETE NORD

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 18]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: CSM13F04post

Note: INTERNO: PARTICOLARE VOLTA

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00029_IMG-0000050384

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM13D07

Note: VISTA ESTERNA DA SUD

Nome del file originale: CSM13D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00029_IMG-0000050385

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM13D08

Note: VISTA INTERNA DA SUD

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CSM13D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00029_IMG-0000050386

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM13D09

Note: VISTA PARETE NORD

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CSM13D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00029_IMG-0000050387

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM13D10

Note: PARTICOLARE CHIAVE VOLTA SUD

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CSM13D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00029_IMG-0000050388

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM13D11

Note: VISTA ESTERNA DA EST

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CSM13D11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 18]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00029_IMG-0000050389

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CSM13D12

Note: PARTICOLARE MURATURE ALA SUD

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CSM13D12.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00029_DRA-0000006259

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA INTERNO PROPSETTO SUD

Codice identificativo: CSM13G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: CSM13G01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00029_DRA-0000006260

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA INTERNO PROPSETTO SUD MAPPA.

Codice identificativo: CSM13G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: CSM13G02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ESTRATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: CSM13T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: CSM13T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: AA.VV.

Titolo contributo: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1984

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Ferri Piccaluga G.

Titolo contributo: Il confine del nord

Luogo di edizione: Boario Terme

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Gasparotti G.

Titolo contributo: La chiesa parrocchiale e santuario della Via Crucis di Cerveno

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1990

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di valcamonica

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Fappani A.

Titolo contribuito: Enciclopedia Bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1999

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Nome [1 / 3]: VERGANI C.

Nome [2 / 3]: MARINO N.

Nome [3 / 3]: CATALANO M.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2003

Nome: Castagna M.