

Sacrestia di S.Lorenzo

Berzo Demo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r020-00032/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r020-00032/>

CODICI

Unità operativa: 1r020

Numero scheda: 32

Codice scheda: 1r020-00032

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 1r020-00030

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: sacrestia

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: sacrestia di S.Lorenzo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017016

Comune: Berzo Demo

Indirizzo: VIA S. LORENZO, 5

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: BERZO DEMO

Particelle: A

Foglio/Data: 37/ 1974

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: ambito locale camuno

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1739

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1751

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: aula rettangolare

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La sacrestia ha pianta rettangolare, muratura portante continua, orrizontamento piano e copertura a falda unica . Tutti i rivestimenti sono in intonaco.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: intero bene

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: non ispezionabili

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietrame

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a una falda

Qualificazione della forma: irregolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: non presenti

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: mattonelle

Schema del disegno: policrome

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni architettoniche

Materiali [1 / 2]: muratura

Materiali [2 / 2]: stucco

Qualificazione del tipo: cornici e lesene

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: orizzontamenti

Data: 18/01/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Si segnala un dissesto fessurativo nell'angolo fra chiesa e caldaia. La natura del dissesto potrebbe essere un sovraccarico nel sottotetto di cui non è stato possibile indagare la natura.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: 18/01/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Si segnala in degrado dovuto all'umidità di risalita.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 18/01/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 18/01/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 18/01/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 18/01/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Il degrado è dato dall'umidità di risalita.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 18/01/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: si rilevano lievi fessurazioni e alterazione degli strati superficiali dei rivestimenti.

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: impianti

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: sacrestia

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: sacrestia

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: p.zza S. Lorenzo, Berzo Demo (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Lorenzo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: centro storico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: DSL12F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00032_IMG-0000051022

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: DSL12D07

Note: vista dal retro

Nome del file originale: DSL12D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00032_IMG-0000051023

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: DSL12D08

Note: vista esterna laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: DSL12D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00032_IMG-0000051024

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: DSL12D09

Note: vista interna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: DSL12D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00032_IMG-0000051025

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: DSL12D10

Note: particolare dissesto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: DSL12D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00032_IMG-0000051026

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: DSL12D11

Note: vista della porta di accesso alla chiesa

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: DSL12D11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00032_IMG-0000051027

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: DSL12D12

Note: particolare degrado esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: DSL12D12.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00032_DRA-0000006673

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA PARETE EST INTERNA

Codice identificativo: DSL12G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: DSL12G01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00032_DRA-0000006674

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA PARETE EST INTERNA MAPPATA

Codice identificativo: DSL12G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: DSL12G02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ESTRATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: DSL12T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: DSL12T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: DSL12T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Fappani A.

Titolo contribuito: Enciclopedia Bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1978

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1984

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di valcamonica

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Nome [1 / 3]: BERSANI G.

Nome [2 / 3]: CASTAGNA M.

Nome [3 / 3]: CATALANO M.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2003

Nome: Castagna M.