

Torre grande

Breno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r020-00034/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r020-00034/>

CODICI

Unità operativa: 1r020

Numero scheda: 34

Codice scheda: 1r020-00034

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 3

Codice IDK della scheda madre: 1r020-00001

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: torre

Qualificazione: di avvistamento

Denominazione: torre grande

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Località: Castello

Indirizzo: VIA CASTELLO, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: BRENO

Particelle: 2278

Foglio/Data: 14/ 1985

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: Restauro parte superiore

Denominazione: Maestranze locali (Canevali)

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Costruzione

Notizia: Alla torre sono addossate mura della fase XIII-XV sec.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. VIII

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Restauri Canevali

Notizia: La parte superiore della torre si deve al restauro del Canevali

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +6

Tipo di piani: p.1; p.2; p.3; p.4; p.5; p. copertura

Suddivisione verticale: aula unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La torre grande si trova a est del complesso. E' la parte meglio conservata del castello. Presenta strutture verticali in pietra lavorata agli angoli con merlature alla sommità. Gli orizzontamenti sono tutti lignei ad eccezione dell'ultimo che è una volta in muratura. L'accesso avviene tramite scaletta metallica lontana dal livello del piano terreno.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: intero bene

Tipo: nessun elemento

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: centrale

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: parte bassa

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: calcare in grossi conci scalpellato

Materiali [2 / 2]: pietra da taglio in grossi conci scalpellati

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: parte alta

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: conci di pietra sbazzata

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: facciata ovest

TIPO [1 / 4]

Genere: arco

Forma: a tutto sesto

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: intero bene

TIPO [2 / 4]

Genere: architravi

Forma: rettilinei

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero architrave

Ubicazione: intero bene

TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: piana

Forma: quadrata

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: volta

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: battuto

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: centrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: scala a pioli

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: di servizio

Quantità: 5

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera scala

Tipo: scala a pioli

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: centrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera scala

Tipo: in muratura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: piano copertura

Genere: in battuto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: prospetto ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra ad arco

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: con conci di pietra bisellati

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: merlatura

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a coda di rondine

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: conci angolari scalpellati

Materiali: pietra da taglio

Qualificazione del tipo: con bisellatura

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: parete est

Collocazione: esterna

Tipo: cornice porta d'ingresso con arco

Materiali: pietra da taglio

Qualificazione del tipo: scolpita con bisellatura

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: assenti

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: 21/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: orizzontamenti

Data: 21/06/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: depositi superficiali, disgregazione del materiale

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 21/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 21/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 21/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 21/06/2003

Indicazioni specifiche: assenti

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 21/06/2003

Indicazioni specifiche: non ispezionabili

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 21/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 21/06/2003

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museale

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso originario

Uso: difensivo

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Breno

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 364/1909

Estremi provvedimento: 1912/02/16

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BCS13F01

Note: VISTA OVEST

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00034_IMG-0000051439

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCS13D07

Note: VISTA DA OVEST

Nome del file originale: BCS13D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00034_IMG-0000051440

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCS13D08

Note: PARTICOLARE APERTURA LATO OVEST

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BCS13D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00034_IMG-0000051441

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCS13D09

Note: VISTA DA NORD

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BCS13D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00034_IMG-0000051442

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCS13D10

Note: VISTA DA EST

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BCS13D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00034_IMG-0000051443

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCS13D11

Note: PARTICOLARE ACCESSO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BCS13D11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00034_IMG-0000051444

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCS13D12

Note: VISTA LATO SUD

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BCS13D12.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00034_DRA-0000006932

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA PROSPETTO OVEST

Codice identificativo: BCS13G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: BCS13G01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r020-00034_DRA-0000006933

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: IMMAGINE ICONOMETRICA PROSPETTO OVEST MAPPATO

Codice identificativo: BCS13G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: BCS13G02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ESTRATTO MAPPA CATASTALE

Codice identificativo: BCS13T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: PIANTA

Codice identificativo: BCS13T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: SEZIONE

Codice identificativo: BCS13T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Canevali F.

Titolo contribuito: Elenco degli edifici monumentali esistenti in Valcamonica

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1912

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Putelli R.

Titolo contribuito: Storia di Valcamonica, lago d'Iseo e vicinanze: intorno al castello di Breno

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1915

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Frandi A./ Cagnoni G./ Roiter F.

Titolo contribuito: Tempo e arte in Valcamonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1969

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Fedele F.

Titolo contribuito: L'uomo, le Alpi, la Valcamonica: 20000 anni al Castello di Breno

Luogo di edizione: Boario Terme

Anno di edizione: 1988

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo contribuito: I Castelli della Lombardia, Province di Bergamo e Brescia

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1995

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Nome [1 / 3]: Bersani, G.

Nome [2 / 3]: Marino, N.

Nome [3 / 3]: Fossati, A.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2003

Nome: Castagna, M.