

# Chiesa di S. Gottardo

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00002/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00002/>

## CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 2

Codice scheda: 1r050-00002

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: sussidiaria alla parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Gottardo

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Chiesa di S. Caterina

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Indirizzo: Via S. Gottardo, 0 (P)

Altra località: Erbanno (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Erbanno

Particelle: E

Foglio/Data: 2/ 1980

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione antica cappella (presbiterio)

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione navata e facciata attuale

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 16]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Forse cappella di palazzo Federici

Notizia: Vi è il dubbio che la chiesa di S. Caterina (ora S. Gottardo) fosse la cappella del palazzo Federici.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 16]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 16]

Secolo: sec. XVII

Data: 1614/08/03

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 16]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita di monsignor C. Pilati

Notizia: Il delegato vescovile mons. C.Pilati ordina l'apertura di una finestra in facciata per illuminare l'altare maggiore.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 16]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1573/09/28

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 16]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1573/09/28

**NOTIZIA [3 / 16]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Resoconto di Don G. Celeri

Notizia

Don G.Celeri la dice di proprietà della famiglia de Senilis, ricorda il presbiterio centinato e dipinto, dichiara che la finestra prescritta nel 1573 non era stata eseguita, accenna agli arredi e paramenti di cui è dotata, alla statua che fa da icona e prescrive un palio dipinto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 16]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1578

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 16]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1578

**NOTIZIA [4 / 16]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita apostolica di S. Carlo Borromeo

Notizia

S.Carlo ordina che: sia ridotta la forma dell'altare; le icone e le immagini corrose vengano ridipinte; la cappella venga recinta da cancelli almeno lignei; le pareti siano imbiancate; venga tolto il pallio ligneo; la scala, con la quale si accedeva alle camere donate da B. Federici ai frati Cappuccini dell'Annunziata, venga tolta dalla chiesa e rifatta sulla strada pubblica; il vaso dell'acqua benedetta venga posto dentro la chiesa entro un mese; la porta presso l'altare sia murata; i paramenti siano aggiustati. Forse a seguito di queste disposizioni fu costruito il cavalcavia, ora demolito, sul fianco sud della chiesa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 16]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1580

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 16]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1580

**NOTIZIA [5 / 16]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita pastorale del vescovo M. Giorgi

Notizia

Il vescovo M.Giorgi prescrive l'imbiancatura delle pareti, la realizzazione del soffitto in parte a volto e in parte plafonato e intonacato fino alla trave trasversale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 16]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1602/10/27

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 16]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1602/10/27

**NOTIZIA [6 / 16]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Cessione di proprietà ai Padri dell'Annunciata

Notizia

Il rev. Don G. Federici cede ai Padri dell'Annunciata di Borno la chiesetta di S. Caterina, a patto che la restaurassero perchè minacciava la rovina.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 16]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1614/08/03

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 16]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1614/08/03

**NOTIZIA [7 / 16]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Restituzione di proprietà ai Federici

Notizia

I Minori, su ordine di P. Lorenzo Cozza da S. Lorenzo (ministro generale dell'Ordine), restituiscono la chiesa ai Federici perchè tale proprietà era contraria al voto di povertà.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 16]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1614/08/03

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 16]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1725/07/03

Validità: ante

**NOTIZIA [8 / 16]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: I Federici ridanno in uso la chiesa ai Minori

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 16]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1725/07/03

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 16]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1725/07/03

**NOTIZIA [9 / 16]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Ricostruzione e cambio del titolo originario

Notizia

La chiesa muta, nella ricostruzione settecentesca, il titolo originario, assumendo quello di S. Gottardo, in quanto vi era un altare dedicato a questo Santo nella chiesa precedente.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 16]**

Secolo: sec. XVIII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 16]**

Secolo: sec. XVIII

**NOTIZIA [10 / 16]**

Riferimento: pareti interne

Notizia sintetica: Imbiancatura pareti interne

Notizia: Imbiancatura pareti interne e conseguente copertura degli antichi affreschi del sec. XV.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 16]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1727

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 16]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1727

**NOTIZIA [11 / 16]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: La chiesa viene indemaniata

Notizia

Con la soppressione degli Ordini religiosi, la chiesa e l'ospizio vengono indebitamente indemaniati, passando poi ai Ballardini di Breno.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 16]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1797

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 16]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1797

Validità: post

**NOTIZIA [12 / 16]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Chiesa convertita in granaio

Notizia: La chiesa viene convertita in granaio per volere della popolazione.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 16]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1850

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 16]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1850

**NOTIZIA [13 / 16]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Riaperta al culto e ceduta alla parrocchia

Notizia: La chiesa viene riaperta al culto come oratorio per le giovani e ceduta alla parrocchia dall'avv. V. Romelli.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 16]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1885

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 16]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1885

**NOTIZIA [14 / 16]**

Riferimento: intorno sud

Notizia sintetica: Demolito il cavalcavia sul lato sud della chiesa

Notizia

Demoliti dall'Amministrazione comunale di Darfo, per ampliare la strada, il cavalcavia sul lato sud della chiesa e l'antico ospizio detto "Cà dei frà"

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 16]**

Secolo: sec. XX

Data: 1958

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 16]**

Secolo: sec. XX

Data: 1960

Validità: ca.

**NOTIZIA [15 / 16]**

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: Messi in luce affreschi del sec. XV

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 16]**

Secolo: sec. XX

Data: 1981

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 16]**

Secolo: sec. XX

Data: 1981

**NOTIZIA [16 / 16]**

Riferimento: navata

Notizia sintetica: Ridipinte le pareti interne della navata

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 16]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 16]**

Secolo: sec. XX



Frazione di secolo: inizio

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: corpo principale

Individuazione: tracce dell'antica chiesa del sec. XV nel presbiterio

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a navata unica, costituito da tre campate e ampio presbiterio quadrato. La facciata ha un timpano mistilineo e due ordini, fiancheggiati da lesene aggettate con capitello tuscanico, delimitati dal cornicione fortemente rilevato. Nello scomparto inferiore è il portale mistilineo in botticino sormontato da cimasa con lo stemma francescano in forte rilievo, mentre al piano superiore è una finestra quadrangolare con arco lievemente ribassato. Il prospetto sud è stato intonacato in cemento. Il tetto con orditura lignea ha il manto in coppi di laterizio. I muri perimetrali sono in pietra e malta di calce con affreschi decorativi interni. Le campate, di diversa misura, sono divise da archi trasversi: la mediana è più ampia con volta a crociera, le due laterali più strette con volta a botte. Il presbiterio, a cui si accede dall'arco trionfale e per mezzo di due gradini in pietra su pavimento in cotto, ha la volta a costoloni con arco lievemente acuto e ai lati due cantorie lignee.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

## **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: navata, 1° e 3° campata

### **TIPO [1 / 3]**

Genere: volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA [1 / 3]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata, 2° campata

### **TIPO [2 / 3]**

Genere: volta

Forma: a crociera

### **STRUTTURA [2 / 3]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

### **TIPO [3 / 3]**

Genere: volta

Forma: a crociera

### **STRUTTURA [3 / 3]**

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: orditure perpendicolari tra loro nei due tratti

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: tratto posteriore

Struttura primaria: capriate

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: tratto posteriore

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna, 3° campata

Genere: scala d'accesso

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

### SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: rampe

### SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna, tra navata e presbiterio

Genere: gradini d'accesso

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

## **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: rampe

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a motivi geometrici

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice portale d'ingresso

Materiali: marmo di Botticino

Qualificazione del tipo: ricca cornice mistilinea sormontata da cimasa entro cui, a forte rilievo, è lo stemma francescano

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

Ubicazione: facciata principale, cimasa sopra il portale

Genere: stemma

Tipo: Stemma francescano con le due braccia incrociate

Tecnica: scolpita/o

Materiali: Marmo di Botticino

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La copertura ha un manto sconnesso con parecchie tegole sogette a rottura e ad attacchi biologici (microflora).

Fonte: diretta/2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gli infissi, da tempo non sottoposti ad alcuna manutenzione hanno in parte perso la loro vernice protettiva e alterato i loro pigmenti.

Fonte: diretta/2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: intonaci

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Le pareti interne presentano notevoli distacchi tra gli strati di rivestimento, esfoliazioni escagliature; mentre la facciata è soggetta ad alterazioni degli strati superficiali, dovute in parte agli agenti atmosferici, quali: alterazioni cromatiche, incrostazioni e depositi superficiali.

Fonte: diretta/2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 2003

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

La pala dell'altare, rappresentante "Madonna col Bambino e Santi Gottardo, Caterina e Francesco d'Assisi" è stata asportata mettendo in luce la struttura in pietra. Tutti gli elementi in legno necessitano di restauro: presentano infatti rotture e lacune e alcuni di essi hanno perso la loro pellicola pittorica. Gli affreschi del presbiterio, messi in luce negli anni'80, non sono stati restaurati.

Fonte: diretta/2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Il pavimento presenta disgregazione del materiale, corrosione e rotture dovute all'azione meccanica.

Fonte: diretta/2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2003

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Il prospetto sud presenta un evidente spanciamento dovuto ad un grave cedimento strutturale. Il crollo è stato impedito dall'intervento degli anni'80. All'interno il quadro fessurativo è diffuso ed in parte celatodaintonacocementizio, che ha rovinato le pitture della navata. Le pareti interne hanno problemi di umidità di risalita, che ha provocato efflorescenze.

Fonte: diretta/2003

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali e verticali

Data inizio: 1982/00/00 c.a.

Data fine: 1982/00/00 c.a.

Descrizione intervento

Per impedire il crollo dell'edificio sono state eseguite infiltrazioni in cemento alle fondazioni e inserite nuove catene in ferro lungo la navata. Intonacatura in cemento del prospetto sud.

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: magazzino

#### **USO STORICO [1 / 3]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

#### **USO STORICO [2 / 3]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico 1 (1850-1885)

Uso: granaio

#### **USO STORICO [3 / 3]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico 2 (post 1885)

Uso: oratorio per le giovani

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: diretta/2003

Indirizzo: Via Argilla - Erbanno  
25040 Darfo Boario Terme (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia di San Rocco (Erbanno)

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona a degli antichi nuclei/residenza

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KDG10F01

Note: fronte principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00002\_IMG-0000042981

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDG10D01

Note: fronte principale

Nome del file originale: KDG10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00002\_IMG-0000042982

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDG10D02

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDG10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00002\_IMG-0000042983

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDG10D03

Note: navata, presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDG10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00002\_IMG-0000042984

Genere: documentazione allegata



Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDG10D04

Note: navata, ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDG10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00002\_IMG-0000042985

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDG10D05

Note: volte seconda e terza campata

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDG10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00002\_IMG-0000042986

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDG10D06

Note: particolare interno, affresco "madonna col bambino e devoti"

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDG10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00002\_IMG-0000042987

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDG10D07

Note: particolare interno, affresco "crocifissione"

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDG10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00002\_DRA-0000000500

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KDG10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KDG10T01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di progetto

Ente proprietario: luogo di conservazione: Bertolini A./Panazza G. - f. 715

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS  
Planimetria e pianta piano terra

**BIBLIOGRAFIA [1 / 4]**

Autore: Bertolini A./Panazza G.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica - Monumenti e opere

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. II pp. 446-452

V., tavv., figg.: v. II ff. 715-721

**BIBLIOGRAFIA [2 / 4]**

Autore: Sigala A.

Titolo contribuito: Darfo Boario Terme

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: pp. 105-106

**BIBLIOGRAFIA [3 / 4]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 451

**BIBLIOGRAFIA [4 / 4]**

Autore: Sigala A.

Titolo contributo: Vicende storiche dell'antico comune rurale di Erbanno, con cenni di storia camuna

Luogo di edizione: Civate Camuno

Anno di edizione: 1977

V., pp., nn.: pp. 97-99

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2003

Nome: Arrighini M.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia