

Chiesa di S. Rocco

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00007/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00007/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 7

Codice scheda: 1r050-00007

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: campestre

Denominazione: Chiesa di S. Rocco

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Località: S. Rocco

Indirizzo: Via Coppelle, 0 (P)

Altra località: Gorzone (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Gorzone

Particelle: B

Foglio/Data: 10/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione della cappella originaria

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione presbiterio, 1° campata, sagrestia

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Santuario esistente

Notizia: Esisteva già un santuario che doveva essere più piccolo e aperto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XVI

Data: 1522

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XVI

Data: 1522

NOTIZIA [2 / 9]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Sepolti molti morti delle epidemie

Notizia: Presso il sacello dedicato a S. Rocco e in zona probabilmente furono sepolti molti dei morti per epidemia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [3 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita apostolica di S. Carlo Borromeo

Notizia: Ordina che al posto delle cancellate sia allungata la cappella e sia chiusa da muri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]

Secolo: sec. XVI

Data: 1580

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]

Secolo: sec. XVI

Data: 1580/09/00

NOTIZIA [4 / 9]

Riferimento: pareti interne

Notizia sintetica: Visita pastorale del vescovo M. Morosini

Notizia: Ordina che le pitture esistenti nell'interno o siano restaurate o coperte da imbiancatura.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]

Secolo: sec. XVII

Data: 1646

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]

Secolo: sec. XVII

Data: 1646

NOTIZIA [5 / 9]

Riferimento: pareti interne

Notizia sintetica: Visita pastorale del vescovo M. Zorzi

Notizia

Ordine che le figure in pietra affisse al muro o agli angoli della volta, malamente scolpite e indecenti, siano rifatte o siano

tolte. forse il rifacimento interno, con elementi stilistici settecenteschi, è dovuto a questa disposizione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]

Secolo: sec. XVII

Data: 1667/04/29

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]

Secolo: sec. XVII

Data: 1667/04/29

NOTIZIA [6 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: La chiesa viene unita al cimitero

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1809

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1809

NOTIZIA [7 / 9]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Diventa Tempio del donatore A.V.I.S.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1980

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1980

NOTIZIA [8 / 9]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Trafugati candelabri e un inginocchiatoio

Notizia: Il parroco denuncia il furto di "candelabri in legno torniti" e di un "inginocchiatoio con fregi"

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1977/01/31

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1977/01/31

Validità: ca.

NOTIZIA [9 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Restauri e ampliamenti

Notizia: Rifatta, ampliata e dipinta per dono di Lorenzo e Fratelli Cominelli di Oberto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1890

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1890

PREESISTENZE

PREESISTENZE [1 / 2]

Ubicazione: strutture verticali lato sud

Individuazione: Muratura in grossi conci con ghiera in mattoni

PREESISTENZE [2 / 2]

Ubicazione: pavimento 1°campata

Individuazione: Cotto con posa longitudinale

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio, con strutture verticali in pietra, è provvisto di una navata, spaziosa, con due campate divise da coppie di lesene con archi trasversi. Una lesena semplice con arco trasverso divide, invece, la navata dal presbiterio lievemente più stretto e sfondato dietro l'altare. La prima campata della navata e il presbiterio hanno la volta a vela in muratura e il pavimento in cotto con posa diagonale, mentre la seconda campata ha la volta a crociera che si interrompe nel mezzo per la medaglia affrescata e il pavimento sempre il cotto di periodo storico e orditura differente. Il campanile è a 2 sezioni collegate da tettucci di ardesie, cella campanaria ad archi a pieno centro con modanature interne ed una campana. La facciata è caratterizzata dall'armonioso disegno di tre finestre inferiate con cornici in pietra di Sarnico intorno al portale.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a blocchi

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata, 2° campata

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: 1° campata/presbiterio

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [3 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde/ a 4 falde/ a 1 falda

Qualificazione della forma: simmetriche/a pianta quadrata/a leggio

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna, campanile

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: presbiterio e 1° campata

Genere: in cotto

Schema del disegno: a posa diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: 2° campata

Genere: in cotto

Schema del disegno: posa longitudinale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno: piastrelle rettangolari con posa longitudinale

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra grigia di Sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: architravato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi geometrici a losanghe e triangoli

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: porta

Materiali: legno

Qualificazione del tipo: bassorilievo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: facciata principale, portale

Genere: iscrizione

Tipo: Scritta ai lati di una una targa rotonda con in bassorilievo una croce con punte a vitigno

Trascrizione testo: D ROC MS ORA PRO NOBIS

Tecnica: scolpita/o

Materiali: pietra di Sarnico

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto sud

Genere: lapide

Tipo: Targa con data degli ultimi restauri

Trascrizione testo: 1995-1980/TEMPIO DEL DONATORE/A.V.I.S. DARFO-BOARIO TERME

Tecnica: scolpita/o

Materiali: pietra simona

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Nel complesso murario le strutture non mostrano particolari problemi se non qualche danno visibile nei rivestimenti. Gli intonaci esterni, soprattutto sulla facciata a nord, sono soggetti ad essurazioni superficiali, alterazione cromatica, di lavamento, disgregazione e depositi superficiali, probabilmente per la mancanza di una gronda sufficiente ampia di protezione. All'interno lo strato di finitura è ben conservato e non si riscontrano rilevanti danni o degradi.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La copertura ha un manto sconnesso con coppi recuperati; parecchie tegole soggette a rottura, erosione, incrostazioni, il tutto aggravato dagli attacchi biologici (microflora).

Fonte: diretta/2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1955/00/00

Data fine: 1980/00/00

Descrizione intervento

Dopo anni di cattiva manutenzione la chiesa viene restaurata a cura dell'Arch. G. Prandini e dal restauratore T. Belotti.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa sussidiaria alla parrocchiale

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: diretta/2003

Indirizzo: Via Pellico 2 - Gorzone
25041 Darfo Boario Terme (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia di Sant'Ambrogio (Gorzone)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona f2 parchi territoriali/servizi di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KTS10F01

Note: fronte principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00007_IMG-0000044641

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTS10D01

Note: fronte principale

Nome del file originale: KTS10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00007_IMG-0000044642

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTS10D02

Note: prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTS10D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00007_IMG-0000044643

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTS10D03

Note: esterno, lato est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTS10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00007_IMG-0000044644

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTS10D04

Note: esterno, lato sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTS10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00007_IMG-0000044645

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTS10D05

Note: particolare esterno, cella campanaria

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTS10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00007_IMG-0000044646

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTS10D06

Note: particolare esterno, portale d'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTS10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00007_IMG-0000044647

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTS10D07

Note: navata, presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTS10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00007_IMG-0000044648

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTS10D08

Note: particolare del presbiterio, lato est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTS10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00007_IMG-0000044649

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTS10D09

Note: particolare interno, volta a crociera

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTS10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00007_IMG-0000044650

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTS10D10

Note: particolare interno, volta a vela

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTS10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00007_IMG-0000044651

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTS10D11

Note: particolare interno navata, lunetta lato sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTS10D11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00007_IMG-0000044652

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTS10D12

Note: particolare interno, campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTS10D12.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KTS10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di rilievo

Ente proprietario: luogo di conservazione: Bertolini A./Panazza G. - f. 547

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS
Pianta

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Bertolini A./Panazza G.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica - Monumenti e opere

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. II pp. 351-355

V., tavv., figg.: v. II ff. 545-552

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Sigala A.

Titolo contribuito: Darfo Boario Terme

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: p. 85

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 461-462

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Prima guida di Darfo Boario Terme

Luogo di edizione: Darfo B. T.

Anno di edizione: 1974

V., pp., nn.: p. 68

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Arrighini M.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia