

Chiesa Parrocchiale di S. Matteo

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00012/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00012/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 12

Codice scheda: 1r050-00012

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa Parrocchiale di S. Matteo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Indirizzo: Piazza IV Novembre, 0 (P)

Altra località: Angone (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Erbanno

Particelle: D

Foglio/Data: 7/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazione interna, paliotto ligneo

Nome di persona o ente: Zotti G. B. oppure i Fantoni oppure Piccinini

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: decorazione, frammento di affresco

Denominazione: di incerta attribuzione

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: decorazione, affreschi del presbiterio

Denominazione: di incerta attribuzione

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 13]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Ricordata come D. Mathey de Angono in un documento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 13]

Secolo: sec. XV

Data: 1400/01/10

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 13]

Secolo: sec. XV

Data: 1400/01/10

NOTIZIA [2 / 13]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Visita pastorale del vescovo D. Bollani

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 13]

Secolo: sec. XVI

Data: 1567

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 13]

Secolo: sec. XVI

Data: 1567

NOTIZIA [3 / 13]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Visita di monsignor C. Pilati

Notizia: Ordine che la chiesa, vecchia parrocchiale in contrada di Angone, venga tenuta chiusa e che si ornì l'altare.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 13]

Secolo: sec. XVI

Data: 1573/09/28

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 13]

Secolo: sec. XVI

Data: 1573/09/28

NOTIZIA [4 / 13]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Visita apostolica di S. Carlo Borromeo

Notizia

Ordine di collocare l'altare più in alto per mezzo di due gradini, oltre che della predella, di dipingere le pareti del presbiterio o di collocarvi una decorosa icona, di chiudere l'altare con una cancellata lignea e chiudere l'edificio con porte. Doveva essere rifatto il pavimento, modificato il tetto, aperta una porta sul fronte, sostituita la finestra triangolare con un occhio circolare, portato all'interno dell'edificio il lavello dell'acqua benedetta, indorato il calice.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 13]

Secolo: sec. XVI

Data: 1580

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 13]

Secolo: sec. XVI

Data: 1580

NOTIZIA [5 / 13]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Visita pastorale del vescovo M. Morosini

Notizia: Ordine che l'area del cimitero venga recintata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 13]

Secolo: sec. XVI

Data: 1593

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 13]

Secolo: sec. XVI

Data: 1593

NOTIZIA [6 / 13]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Don Bernardino Macario è il primo sacerdote noto

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 13]

Secolo: sec. XVII

Data: 1602

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 13]

Secolo: sec. XVII

Data: 1602

Validità: post

NOTIZIA [7 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Ricostruzione della chiesa

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 13]

Secolo: sec. XVII

Data: 1602

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 13]

Secolo: sec. XVII

Data: 1646

Validità: ca.

NOTIZIA [8 / 13]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Visita pastorale del vescovo M. Zorzi

Notizia: Ordine che siano messe le assi al tetto e che sia fatta la pala per l'altare della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 13]

Secolo: sec. XVII

Data: 1602/10/27

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 13]

Secolo: sec. XVII

Data: 1602/10/27

NOTIZIA [9 / 13]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Relazione del parroco

Notizia

La chiesa di S. Matteo Apostolo ad Angone, detta la "Madonna" di Angone, ha 2 altari: il maggiore di S. Matteo, senza entrate, l'altro della "Madonna", con dotazione di 40 scudi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 13]

Secolo: sec. XVII

Data: 1646

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 13]

Secolo: sec. XVII

Data: 1646

NOTIZIA [10 / 13]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Resoconto di Padre Gregorio

Notizia: La chiesa di S. Matteo è soggetta alla parrocchiale di Erbanno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 13]

Secolo: sec. XVII

Data: 1698

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 13]

Secolo: sec. XVII

Data: 1698

NOTIZIA [11 / 13]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: Le 5 campane vengono fuse dalla ditta Monzini (BG)

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 13]

Secolo: sec. XIX

Data: 1875

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 13]

Secolo: sec. XIX

Data: 1875

NOTIZIA [12 / 13]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: S. Matteo diventa parrocchiale con regio decreto

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1939/04/24

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1939/04/24

NOTIZIA [13 / 13]

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: Restauro

Notizia

Restauro del complesso ligneo dell'altare seicentesco attribuito in un primo tempo all'artista Piccinini della Val di Scalve, eseguito da O. Ferrari.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1968

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1968

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: corpo principale

Individuazione: tracce dell'antica chiesa in un frammento d'affresco

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: locali accessori

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. ammezzato; p.1

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio è a navata unica con due nicchie per lato, incassate nella muratura, separate da un tratto di muratura piena e coperta da volta a botte. La volta a botte della navata è divisa in due campate frammezzate da una minore e separate da archi trasversi in rilievo con decorazioni in stucco. Il presbiterio rettangolare, piuttosto stretto, ha una volta a schifo con decorazioni in stucco e affresco. La facciata è semplice, con 2 lesene in muratura appena aggettate e timpano triangolare terminale. Sotto il timpano è posta una serliana in simona rossa e ai lati due nicchie semicircolari. Un portichetto, sorretto da 2 colonne tuscaniche e da 2 capitelli pensili in arenaria rossa, protegge il ricco portale architravato. L'altro portichetto, in corrispondenza della porta laterale, è simile ma più semplice. La cella campanaria è

formata da 4 lesene angolari e da archi a pieno centro; sopra è impostato il cupolino poligonale. Sul lato ovest è il corpo dei locali accessori a 2 piani.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ala sinistra

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. mezzanino; p. 1

Schema: articolato

Forma: irregolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Presenza di una falda acquifera.

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: poco profonda

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a blocchi

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 6]

Genere: volta (3)

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 6]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

TIPO [3 / 6]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: sagrestia

TIPO [4 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: locali accessori

TIPO [5 / 6]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: portichetto (2)

TIPO [6 / 6]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: chiesa/portichetti/locali accessori

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde/a padiglione/a padiglione

Qualificazione della forma: simmetriche/a pta rettangolare/a pta irregolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna, campanile

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna, tra sagrestia e ripostiglio

Genere: gradini d'accesso

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: rampe

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna, tra navata e presbiterio

Genere: gradini d'accesso

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]

Ubicazione: navata e presbiterio

Genere: in marmo

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]

Ubicazione: sagrato

Genere: ciottolato con lastre in pietra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]

Ubicazione: sagrestia/ripostiglio/disimpegno

Genere: in cotto

Schema del disegno: posa longitudinale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]

Ubicazione: campanile

Genere: in pietra

Schema del disegno: posa longitudinale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]

Ubicazione: locale accessorio organo

Genere: in legno

Schema del disegno: posa longitudinale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]

Ubicazione: servizio igienico

Genere: in monocottura

Schema del disegno: posa longitudinale

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: finestra

Materiali: pietra simona rossa

Qualificazione del tipo

serliana con ai lati 2 nicchie semicircolari racchiuse da esili lesene con piccolo timpano triangolare al di sopra.

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Ubicazione: prospetto principale/prospetto est

Collocazione: esterna

Tipo: cornice del portale

Materiali: pietra grigia di Sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 3]: Ricco portale architravato con cornice barocca. Lesene e architrave adorni di bassorilievi.

Qualificazione del tipo [2 / 3]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [3 / 3]: con timpano spezzato

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]

Ubicazione: sagrato, davanti alla porta d'ingresso

Genere: lapide

Tipo

Lastra tombale con ricco scudo contenente stemma (leone rampante al naturale attraversato da una sbarra) che corrisponde a quello delle famiglie Bonettini o Bonetti.

Trascrizione testo

AVGVST . BONETTI/AETATE REGIMINI/---- IC XIL/PRESBITER SOLERS/IN PAVP : INSVBDIT/RETORT .
IRREQVIET/SVORVM/PRETIVM LABORV/HOC PRAESTOLAT/IN BVSTO/(teschio e due tibie)/R.S.DCXIX

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra di Sarnico

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]

Ubicazione: portale principale, cornice

Genere: iscrizione

Tipo

Il timpano del portale è spezzato e ondulato e nel mezzo si ha il monogramma di Cristo; sotto vi è una cartella rettangolare con scritta.

Trascrizione testo: MARIA/MATER GRATE (sic!)

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra di Sarnico

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]

Ubicazione: Interno, arco trionfale tra navata e presbiterio

Genere: iscrizione

Tipo: Cartella barocca con scritta.

Trascrizione testo: AD/MATTHAEVM/APOSTOLVM/DICATVM

Tecnica: incisa/o

Materiali: stucco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio restaurato recentemente, soprattutto a causa di un grave dissesto strutturale, si trova oggi in buone condizioni di conservazione sia dal punto di vista strutturale che di conservazione del materiale, anche se si rilevano microfessurazioni nelle pareti interne.

Fonte: diretta/2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: strutture sotterranee

Data inizio: 2001/00/00 c.a.

Data fine: 2002/00/00 c.a.

Descrizione intervento: Sottopalificazione lato est per tamponare il grave dissesto strutturale

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali e verticali

Data inizio: 2001/00/00 c.a.

Data fine: 2002/00/00 c.a.

Descrizione intervento

Creazione di una calotta nel sottotetto e sostituzione di alcune chiavi di volta per rafforzare gli elementi strutturali.

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 2001/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: Restauro di alcune tele fornito dalla "Ditta Astarte"

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: Via Monteverdi C. 1 - Angone
Darfo Boario Terme (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia di San Matteo (Angone)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Area per attrezzature di servizio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KDE10F01

Note: fronte principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00012_IMG-0000046142

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDE10D01

Note: fronte principale

Nome del file originale: KDE10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00012_IMG-0000046143

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDE10D02

Note: esterno, lato sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDE10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00012_IMG-0000046144

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDE10D03

Note: esterno, lato est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDE10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00012_IMG-0000046145

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDE10D04

Note: esterno, lato nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDE10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00012_IMG-0000046146

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDE10D05

Note: navata, presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDE10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00012_IMG-0000046147

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDE10D06

Note: navata, ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDE10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00012_IMG-0000046148

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDE10D07

Note: particolare interno, campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDE10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00012_IMG-0000046149

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDE10D08

Note: particolare interno, disimpegno locali di servizio al piano primo

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDE10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00012_IMG-0000046150

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDE10D09

Note: particolare interno, scala locali di servizio tra piano terra e piano primo

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDE10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00012_IMG-0000046151

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDE10D10

Note: particolare interno, sagrestia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDE10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00012_DRA-0000003073

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KDE10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KDE10T01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di progetto

Data: 2001

Ente proprietario: luogo di conservazione: Darfo Boario Terme, studio Arch. Cristini

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS
Pianta, sezioni, prospetti

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Bertolini A./Panazza G.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica - Monumenti e opere

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. II pp. 406-420

V., tavv., figg.: v. II ff. 648-674

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Sigala A.

Titolo contribuito: Darfo Boario Terme

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: pp. 104-105

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 417-419

V., tavv., figg.: ff. 2-3

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Sigala A.

Titolo contribuito: Vicende storiche dell'antico comune rurale di Erbanno, con cenni di storia camuna

Luogo di edizione: Civate Camuno

Anno di edizione: 1977

V., pp., nn.: pp. 99,109,116,117,229,321

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Frandi A./ Cagnoni G./Roiter F.

Titolo contribuito: Tempo e arte in Valcamonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1970

V., pp., nn.: p. 150

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Arrighini M.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia