

Complesso della chiesa di S. Valentino - complesso

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00014/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00014/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 14

Codice scheda: 1r050-00014

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r050-00014

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: campestre

Denominazione: Complesso della chiesa di S. Valentino - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Località: S. Valentino

Altre vie di comunicazione

Ubicazione non viabilistica: E' collocata in una località remota a un'ora di cammino dal paese, sulla strada che collega Erbanno all'Annunciata di Borno.

Altra località: Erbanno (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Erbanno

Particelle [1 / 2]: H

Particelle [2 / 2]: 716

Foglio/Data: 6/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: ampliamento navata della chiesa

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Ipotesi fornita da F. Avancini Pezzotti

Notizia: Il culto di S. Valentino può essere indicativo della presenza di stanziamenti barbarici di provenienza retica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. VI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. VII

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Costruzione chiesa

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: Data primo restauro o affresco

Notizia

Data incisa sulla finestra del fianco sinistro dell'edificio, che probabilmente si riferisce all'epoca del primo restauro o dell'affresco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVI

Data: 1527/05/06

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVI

Data: 1527/05/06

Validità: ca.

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Notizie fornite da Da Lezza G.

Notizia: S. Valentino è già luogo di romitaggio

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1609

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1610

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: facciata principale chiesa

Notizia sintetica: Ampliamento della navata e costruzione facciata

Notizia

Abside (probabilmente di epoca romanica) era più piccola della chiesa attuale. Il portico sul davanti, (visibile benchè murato, sul lato nord) viene chiuso per ampliare la navata. Costruzione della facciata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene e intorno

Notizia sintetica: Resoconto di p. Gregorio

Notizia

Afferma che a S. Valentino sta unito un Romitorio, vicino al quale, sopra un alto promontorio sono le vestigia d'una Rocca (costruzione sotterranea chiamata "Ca' dei pagà")

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1698

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1698

Validità: ca.

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: avancorpo

Individuazione: tracce dell'antica portico chiuso per ampliare la chiesa

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: romitorio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t.; p.1

Suddivisione verticale: a setti

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: portico

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso è costituito dalla chiesa e dal romitorio addossato al lato ovest con porticato aggiunto sul lato sud. La facciata della chiesa è a capanna, semplice e liscia, con portale in pietra di Sarnico, una finestra a lunetta con arco sorpassato sopra l'architrave e due finestrelle inferriate ai lati. A sinistra c'è un portico co camino interno, accesso ad un prato e poi al romitorio. La muratura dell'intero complesso è in pietra recentemente dipinta di bianco e la copertura è a duplice spiovente su piani sfalsati, con tetto in legno a capanna e manto in coppi su cui spicca il campaniletto a vela e 2 comignoli. L'interno della chiesa ha forma quadrangolare, unica navata sotto le travi lignee del tetto e un altare nel presbiterio. Da una porta nell'abside si accede al romitorio su due piani.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: portico

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Il portico a sinistra dell'ingresso alla chiesa è di più recente costruzione rispetto alla chiesa e ha un manto di copertura in

marsigliesi ben conservato.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: chiesa

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Lo stato di conservazione delle strutture non mostra particolari problemi, le pareti esterne sono state dipinte recentemente direttamente su pietra, senza l'intonaco di finitura che è presente solo in facciata. La copertura in coppi ha un manto sconnesso, parecchie tegole sono soggette a rottura e ad attacchi biologici (microflora). Gli intonaci e le decorazioni interne sono mediocrementemente conservati e la pavimentazione è in pessimo stato. La chiesa non è dotata di impianti.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: romitorio

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Lo stato di conservazione delle strutture non mostra particolari problemi, le pareti esterne sono state dipinte recentemente direttamente su pietra, senza l'intonaco di finitura. La copertura in coppi ha un manto sconnesso con coppi nuovi e di recupero e pietre, parecchie tegole sono sogette a rottura e ad attacchi biologici (microflora). Il romitorio è privo di impianti di riscaldamento e illuminazione.

Fonte: diretta/2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 1975/00/00

Data fine: 1975/00/00

Descrizione intervento: Si sono messi in luce gli affreschi alle pareti del presbiterio e restaurata la navata con tetto a vista.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa/romitorio

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: avancorpo

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpo retrostante

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: romitorio

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: diretta/2003

Indirizzo: Via Argilla - Erbanno
25040 Darfo Boario Terme (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia di San Rocco (Erbanno)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona e agricola

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KDL10F01

Note: fronte principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00014_IMG-0000046664

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDL10D01

Note: fronte principale

Nome del file originale: KDL10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00014_IMG-0000046665

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDL10D02

Note: esterno, lato nord-ovest dall'alto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDL10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00014_IMG-0000046666

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDL10D03

Note: esterno, lato sud-ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDL10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00014_IMG-0000046667

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDL10D04

Note: vista panoramica, lato sud-ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDL10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00014_DRA-0000003488

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KDL10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KDL10T01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di rilievo

Ente proprietario: luogo di conservazione: Franzoni O./ Ferri Piccaluga G./Brotto F. - p. 44

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS
Piante

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Bertolini A./Panazza G.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica - Monumenti e opere

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. II pp. 470-474

V., tavv., figg.: v. II ff. 741-748

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Sigala A.

Titolo contribuito: Darfo Boario Terme

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: p. 108

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 451-453

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Sigala A.

Titolo contribuito: Vicende storiche dell'antico comune rurale di Erbanno, con cenni di storia camuna

Luogo di edizione: Civate Camuno

Anno di edizione: 1977

V., pp., nn.: pp. 18,29,31,43,96,171,192-193,287,320-321

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Franzoni O./ Ferri Piccaluga G./Brotto F.

Titolo contribuito: Chiese campestri di Valle Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1995

V., pp., nn.: pp. 42-52

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Arrighini M.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia