

Chiesa di S. Maria Rotonda

Pian Camuno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00023/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00023/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 23

Codice scheda: 1r050-00023

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: sussidiaria alla parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Maria Rotonda

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017142

Comune: Pian Camuno

Località: Castellazzi

Indirizzo: Via Castellazzi, 0 (P)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pian Camuno

Particelle: C

Foglio/Data: 4/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Scavi interni alla chiesa senza risultati

Notizia

La ditta B. Poiatti esegue scavi senza risultati, trovati sotto il pavimento un intricato complesso di murature più consone ad un edificio di abitazione o rustico.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1965/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1965/00/00

NOTIZIA [2 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Evacuati i due sepolcri comuni in S. Giulia

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1715/12/18

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1715/12/18

NOTIZIA [3 / 9]

Riferimento: interno, altari

Notizia sintetica: Relazione del parroco

Notizia: Ricordati nella chiesa 2 altari: il maggiore dedicato alla B.V.Maria e il minore dedicato a S. Giulia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1732/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1732/00/00

NOTIZIA [4 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Furto dell'ancona lignea

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1961/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1961/00/00

NOTIZIA [5 / 9]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: La Pradella era proprietà del Monastero

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]

Secolo: sec. I

Data: 0905/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]

Secolo: sec. I

Data: 0906/00/00

NOTIZIA [6 / 9]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Testimonianza di una prima chiesa di S. Giulia

Notizia: Forse precedente all'attuale a pianta circolare.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]

Secolo: sec. XIII

Data: 1233/03/01

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]

Secolo: sec. XIII

Data: 1233/03/01

NOTIZIA [7 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita pastorale del vescovo D. Bollani

Notizia

Il beneficio di S. Maria è reso indipendente da quello di S. Giulia.

L'altare maggiore è consacrato e viene ordinato di distruggere i 3 laterali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]

Secolo: sec. XVI

Data: 1567/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]

Secolo: sec. XVI

Data: 1567/00/00

NOTIZIA [8 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita apostolica di S. Carlo Borromeo

Notizia: Ordine di ricostruzione dell'altare maggiore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]

Secolo: sec. XVI

Data: 1580/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]

Secolo: sec. XVI

Data: 1580/00/00

NOTIZIA [9 / 9]

Riferimento: rivestimenti interni

Notizia sintetica: Restauro degli affreschi ad opera di T. Belotti

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1963/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1963/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: corpo principale

Individuazione: ipotizzata la presenza di una chiesa circolare precedente

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t.; p.1

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa ha una pianta irregolare, è priva di facciata e ha un campaniletto a vela. L'ingresso è sul lato nord; dopo il portale architravato sormontato da un piccolorosone. Nel disimpegno si trova una gradinata che porta all'interno della chiesa. L'edificio è a navata unica con presbiterio rettangolare. l'interno è ricco di affreschi recuperati durante i restauri. Il presbiterio, coperto da volta a crociera, riceve luce da due monofore alte e strette sul lato este da altre 2 aperture (lato nord e sud). La navata è caratterizzata dalla presenza di un portico a 2 arcate sostenute da una colonna con base quadrata. Le 2 arcate sorreggono la loggia costituita da 4 arcate rette da 2 colonnine in arenaria rossa con bei capitelli a foglie d'acanto.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: irregolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a blocchi

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico nella navata

Tipo di struttura: colonne

Genere: foglie negli angoli

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: portico della navata

TIPO

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travi in legno/ laterizio

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: rampe

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: rampe

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a posa diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p. 1

Genere: in legno

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: architravato

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Nelle pareti laterali interne è presente il degrado dovuto all'umidità di risalita con efflorescenze, alterazioni cromatiche, microfessurazioni, microflora, muffe e qualche distacco d'intonaco. Le pareti sono intonacate ma senza finitura. In sagrestia oltre ai fenomeni dovuti all'umidità sono presenti depositi superficiali e scritte.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Sopra il portale ci sono fessurazioni dovute ad un dissesto strutturale.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Il bene è dotato di impianti

Fonte: diretta/2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1979/00/00

Data fine: 1979/00/00

Descrizione intervento: Collaudo dei restauri precedenti.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: diretta/2003

Indirizzo: Via Garatti 22
25050 Pian Camuno (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia di Sant'Antonio Abate (Pian Camuno)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A vecchio nucleo
Edifici di grado 1

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KNC10F01

Note: Esterno, lato est d'ingresso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00023_IMG-0000048990

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNC10D03

Note: Particolare esterno, portale d'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNC10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00023_IMG-0000048991

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNC10D04

Note: Particolare interno, corridoio d'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNC10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00023_IMG-0000048992

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNC10D05

Note: Particolare interno navata, portico e loggia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNC10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00023_IMG-0000048993

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNC10D06

Note: Particolare interno, presbiterio visto dal portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNC10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00023_IMG-0000048994

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNC10D07

Note: Particolare interno, loggia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNC10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00023_IMG-0000048988

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNC10D01

Note: Esterno, angolo nord-est

Nome del file originale: KNC10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00023_IMG-0000048989

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNC10D02

Note: Esterno, lato sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNC10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00023_DRA-0000005278

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KNC10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KNC10T01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di rilievo

Ente proprietario: luogo di conservazione: Bertolini A./Panazza G. - f. G

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS
Pianta

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Bertolini A./Panazza G.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica - Monumenti e opere

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. III pp. 393-411

V., tavv., figg.: v. III tav. XIII ff. 580-608

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 691-695

V., tavv., figg.: ff. 4 e succ.

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Frandi A./ Cagnoni G./Roiter F.

Titolo contribuito: Tempo e arte in Valcamonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1970

V., pp., nn.: p. 83

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Canevali F.

Titolo contribuito: Elenco degli edifici monumentali, opere d'arte e ricordi storici esistenti nella Valle Camonica

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1912

V., pp., nn.: pp. 381-382

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Pedersoli G.S.

Titolo contribuito: Storia di Piancamuno e delle sue contrade

Luogo di edizione: Pian Camuno

Anno di edizione: 2001

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Arrighini M.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia