

Chiesa della Natività di S. Giovanni Battista

Pian Camuno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00024/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00024/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 24

Codice scheda: 1r050-00024

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa della Natività di S. Giovanni Battista

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017142

Comune: Pian Camuno

Indirizzo: Via Tavole, 0 (P)

Altra località: Solato (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pian Camuno

Particelle: H

Foglio/Data: 10/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 3]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Galli G. B. (architetto comasco)

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [2 / 3]

Ruolo: supervisore dell'esecuzione

Nome di persona o ente: Marchetti B. (capomastro e architetto)

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [3 / 3]

Ruolo: campane

Nome di persona o ente: Ditta Pruneri di Grosio

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: La chiesa viene eretta.

Notizia

Nell'archivio vescovile di Brescia esiste il disegno relativo al progetto datato 17/03/1737, mente presso l'archivio parrocchiale è il contratto del 25/03/1737.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1737/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1737/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: facciata principale

Notizia sintetica: Esecuzione del portale

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1777/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1777/00/00

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Fine dei lavori di costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1793/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1793/00/00

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Solato passa sotto il vicariato di Artogne

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1836/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1836/00/00

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: La chiesa viene restaurata e dorata.

Notizia

La chiesa viene restaurata e dorata dalla popolazione per riconoscenza della protezione ai combattenti di Solato, nella prima guerra mondiale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1919/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1919/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: interno, organo

Notizia sintetica: Restaurato l'organo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1868/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1868/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. t.; p.1; p.2; p.3

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: locali accessori

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t.; p.1

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Lo schema della chiesa è a navata unica a 2 campate con cappelle più basse laterali, il corpo a 2 piani rettangolare della sagrestia e il campanile. Il presbiterio con volta a vela è di forma quadrata, si chiude con parete piana, ma con raccordi concavi, così come la lunetta di fondo è incorniciata da fascia di forma svasata e concava. La facciata è a 2 ordini di 3 scomparti ognuno, ma con angoli convessi per legarsi meglio ai fianchi. Il primo ordine è di lesene tuscaniche in muratura su cui si imposta una trabeazione con breve tratto di tettuccio a coppi. Il secondo ha lesene in muratura con capitello ionico. Sull'alta trabeazione con tettuccio a coppi si imposta la cimasa inflessa, modanata e di linee complesse.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a blocchi

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna, tra navata e presbiterio

Genere: gradini d'accesso

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna, campanile

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna, sagrestia

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: rampe

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in marmo

Schema del disegno [1 / 2]: a riquadri

Schema del disegno [2 / 2]: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: navata

Genere: marmette rosso-rosso scuro-giallo in cls

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: campanile

Genere: in cls

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: sagrestia

Genere: marmette in cls

Schema del disegno: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli infissi, da tempo non sottoposti ad alcuna manutenzione, hanno in parte perso la loro vernice protettiva e alterato i loro pigmenti.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: strutture verticali e rivestimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Lo stato di conservazione delle strutture non mostra particolari problemi a parte alcune microfessurazioni. Nelle pareti laterali interne è evidente, soprattutto nelle nicchie, il degrado dovuto all'umidità di risalita con alterazioni cromatiche e numerosi distacchi d'intonaco. Nei rivestimenti esterni sono presenti alterazioni cromatiche e distacchi d'intonaco dovute per lo più agli agenti atmosferici.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Il bene è dotato di impianti

Fonte: diretta/2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1978/00/00

Data fine: 1979/00/00

Descrizione intervento: Si provvede al restauro della chiesa e dei quadri a cura dell'architetto Prandini G.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1982/00/00

Data fine: 1984/00/00

Descrizione intervento: Lavori di restauro.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: diretta/2003

Indirizzo: Via Solato Inferiore - Solato
25050 Pian Camuno (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia di San Giovanni Battista (Solato)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A vecchio nucleo
Edifici di grado 1

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KNH10F01

Note: Fronte principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00024_IMG-0000049254

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNH10D01

Note: Fronte principale

Nome del file originale: KNH10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00024_IMG-0000049255

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNH10D02

Note: Esterno, lato nord-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNH10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00024_IMG-0000049256

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNH10D03

Note: Esterno, lato sud-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNH10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00024_IMG-0000049257

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNH10D04

Note: Esterno, lato sud-ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNH10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00024_IMG-0000049258

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNH10D05

Note: Particolare esterno lato sud-ovest, sagrestia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNH10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00024_IMG-0000049259

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNH10D06

Note: Particolare esterno, portale d'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNH10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00024_IMG-0000049260

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNH10D07

Note: Particolare esterno, campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNH10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00024_IMG-0000049261

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNH10D08

Note: Particolare interno, campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNH10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00024_DRA-0000005468

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KNH10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KNH10T01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di rilievo

Ente proprietario: luogo di conservazione: Bertolini A./Panazza G. - f. 665

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS
Pianta

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Bertolini A./Panazza G.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica - Monumenti e opere

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. III pp. 454-487

V., tavv., figg.: v. III ff. 664-728

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 697

V., tavv., figg.: ff. 8-10

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Canevali F.

Titolo contribuito: Elenco degli edifici monumentali, opere d'arte e ricordi storici esistenti nella Valle Camonica

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1912

V., pp., nn.: p. 425

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Pedersoli G.S.

Titolo contribuito: Storia di Piancamuno e delle sue contrade

Luogo di edizione: Pian Camuno

Anno di edizione: 2001

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Arrighini M.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia