

Canonica (ex) della Chiesa di S. Pietro

Pian Camuno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r050-00026/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00026/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 26

Codice scheda: 1r050-00026

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Regione Lombardia

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: canonica

Qualificazione: rurale

Denominazione: Canonica (ex) della Chiesa di S. Pietro

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017142

Comune: Pian Camuno

Località: San Pietro

Indirizzo: Via Fane, 34

Altra località: Solato (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pian Camuno

Particelle: 104

Foglio/Data: 11/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: lato sud

Notizia sintetica: Costruzione porta d'ingresso e due finestre

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: ala ovest

Notizia sintetica: Costruzione corpo a ovest

Notizia: Il corpo a ovest è stato appoggiato ad uno più antico.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: corpo est

Individuazione: Sul lato nord è evidente l'aggiunta del corpo a ovest

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. t.; p.1; p.2; p. sottotetto

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio, addossato alla chiesa di S. Pietro, ha le pareti perimetrali in pietra con rattoppi nel lato sud con laterizio; le solette in legno o laterizio e la struttura del tetto in legno e il manto di copertura in coppi di laterizio. Nell'angolo sud-est c'è una ripida scala in pietra alla quale, pochi decenni fa, è stata aggiunta una ringhiera in ferro. La scala conduce alla porta d'ingresso dell'abitazione, con cornice in pietra di Sarnico. Al lato sinistro del portale c'è una finestra con cornice svasata in sarnico e su quello che fa angolo altre due finestre con cornice in pietra, una delle quali con inferriata in ferro battuto adorna di fiorione centrale e una porta con architrave in legno. Sul lato ovest a destra vi è un portichetto con arcata a pieno centro che permette l'accesso agli scantinati, 2 finestre con cornici in sarnico e un balcone in legno inpraticabile.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: articolato

Forma: a L

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a blocchi

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a colmi differenziati

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: continua

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: cortile

Genere: ciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: p. t.

Genere: in cls

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: p. 1

Genere: in monocottura/in linoleum

Schema del disegno: posa longitudinale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: p.2

Genere: in cls/legno

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: in legno

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali: pietra grigia di Sarnico

Qualificazione del tipo: a riquadri/svasata

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: angolosud-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a losanghe/adorna di fiorione centrale

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto nord

Genere: iscrizione

Tipo: Cartella con scritta.

Trascrizione testo: C S. PIETRO

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali e collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

La struttura di orizzontamento del secondo piano e sottotetto, la scala di accesso e in particolare il balcone in legno sono pericolanti e in parte inagibili.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: strutture verticali e rivestimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Lo stato di conservazione delle strutture verticali non mostra particolari problemi, esternamente sono visibili rattoppi con laterizio e malte di diverso tipo. L'intonaco è quasi inesistente sulle pareti esterne; sono presenti segni di dilavamento, alterazioni cromatiche e erosione anche della malta di allettamento. Le pareti interne sono rivestite in legno nella zona abitata, nel secondo piano e sottotetto sono state dipinte senza essere intonacate e numerosi sono i distacchi di materiale.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La copertura ha un manto sconnesso, la struttura in legno è degradata e parecchie tegole sono soggette ad attacchi biologici (microflora).

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Il bene è dotato di impianti

Fonte: diretta/2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: pavimenti e rivestimenti interni

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento: Rifatti i pavimenti e i rivestimenti interni al piano abitato

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ex canonica

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico (XIX-oggi)

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: diretta/2003

Indirizzo: Via Trieste 13
Brescia

Indicazione specifica: Curia diocesana

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A vecchio nucleo
Edifici di grado 7

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KNL10F01

Note: Esterno, ingresso lato sud

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00026_IMG-0000049768

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNL10D05

Note: Particolare esterno lato nord, iscrizione

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNL10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00026_IMG-0000049769

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNL10D06

Note: Particolare interno, scala tra primo e secondo piano

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNL10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00026_IMG-0000049770

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNL10D07

Note: Particolare interno, forno secondo piano

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNL10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00026_IMG-0000049771

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNL10D08

Note: Particolare interno, locale al secondo piano

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNL10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00026_IMG-0000049764

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNL10D01

Note: Esterno, ingresso lato sud

Nome del file originale: KNL10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00026_IMG-0000049765

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNL10D02

Note: Esterno, lato ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNL10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00026_IMG-0000049766

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNL10D03

Note: Esterno, lato nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNL10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00026_IMG-0000049767

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNL10D04

Note: Esterno, lato est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNL10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00026_DRA-0000005827

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KNL10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KNL10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: Bertolini A./Panazza G.

Titolo contributo: Arte in Val Camonica - Monumenti e opere

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. III p. 503

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Arrighini, M.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia