

# Canonica (ex) della Chiesa di S. Pietro

Pian Camuno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r050-00026/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00026/>

## CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 26

Codice scheda: 1r050-00026

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: canonica

Qualificazione: rurale

Denominazione: Canonica (ex) della Chiesa di S. Pietro

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017142

Comune: Pian Camuno

Località: San Pietro

Indirizzo: Via Fane, 34

Altra località: Solato (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pian Camuno

Particelle: 104

Foglio/Data: 11/ 1998

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: lato sud

Notizia sintetica: Costruzione porta d'ingresso e due finestre

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: ala ovest

Notizia sintetica: Costruzione corpo a ovest

Notizia: Il corpo a ovest è stato appoggiato ad uno più antico.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: corpo est

Individuazione: Sul lato nord è evidente l'aggiunta del corpo a ovest

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. t.; p.1; p.2; p. sottotetto

Suddivisione verticale: a setti

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio, addossato alla chiesa di S. Pietro, ha le pareti perimetrali in pietra con rattoppi nel lato sud con laterizio; le solette in legno o laterizio e la struttura del tetto in legno e il manto di copertura in coppi di laterizio. Nell'angolo sud-est c'è una ripida scala in pietra alla quale, pochi decenni fa, è stata aggiunta una ringhiera in ferro. La scala conduce alla porta d'ingresso dell'abitazione, con cornice in pietra di Sarnico. Al lato sinistro del portale c'è una finestra con cornice svasata in sarnico e su quello che fa angolo altre due finestre con cornice in pietra, una delle quali con inferriata in ferro battuto adorna di fiorione centrale e una porta con architrave in legno. Sul lato ovest a destra vi è un portichetto con arcata a pieno centro che permette l'accesso agli scantinati, 2 finestre con cornici in sarnico e un balcone in legno inpraticabile.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: articolato

Forma: a L

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a blocchi

Materiali: pietra

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

### **TIPO**

Genere: solaio

Forma: piana

### **STRUTTURA**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a colmi differenziati

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: continua

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]**

Ubicazione: cortile

Genere: ciottolato

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]**

Ubicazione: p. t.

Genere: in cls

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]**

Ubicazione: p. 1

Genere: in monocottura/in linoleum

Schema del disegno: posa longitudinale

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]**

Ubicazione: p.2

Genere: in cls/legno

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]**

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: in legno

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]**

Ubicazione: prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali: pietra grigia di Sarnico

Qualificazione del tipo: a riquadri/svasata

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]**

Ubicazione: angolosud-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a losanghe/adorna di fiorione centrale

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]**

Collocazione: interna

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

#### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

Ubicazione: prospetto nord

Genere: iscrizione

Tipo: Cartella con scritta.

Trascrizione testo: C S. PIETRO

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Il bene è dotato di impianti

Fonte: diretta/2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali e collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

La struttura di orizzontamento del secondo piano e sottotetto, la scala di accesso e in particolare il balcone in legno sono pericolanti e in parte inagibili.

Fonte: diretta/2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: strutture verticali e rivestimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Lo stato di conservazione delle strutture verticali non mostra particolari problemi, esternamente sono visibili rattoppi con laterizio e malte di diverso tipo. L'intonaco è quasi inesistente sulle pareti esterne; sono presenti segni di dilavamento, alterazioni cromatiche e erosione anche della malta di allettamento. Le pareti interne sono rivestite in legno nella zona abitata, nel secondo piano e sottotetto sono state dipinte senza essere intonacate e numerosi sono i distacchi di materiale.

Fonte: diretta/2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La copertura ha un manto sconnesso, la struttura in legno è degradata e parecchie tegole sono soggette ad attacchi biologici (microflora).

Fonte: diretta/2003



## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: pavimenti e rivestimenti interni

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento: Rifatti i pavimenti e i rivestimenti interni al piano abitato

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ex canonica

### USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico (XIX-oggi)

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: diretta/2003

Indirizzo: Via Trieste 13  
Brescia

Indicazione specifica: Curia diocesana

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A vecchio nucleo  
Edifici di grado 7

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KNL10F01

Note: Esterno, ingresso lato sud

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00026\_IMG-0000049764

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNL10D01

Note: Esterno, ingresso lato sud

Nome del file originale: KNL10D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00026\_IMG-0000049765

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNL10D02

Note: Esterno, lato ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNL10D02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00026\_IMG-0000049766

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNL10D03

Note: Esterno, lato nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNL10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00026\_IMG-0000049767

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNL10D04

Note: Esterno, lato est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNL10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00026\_IMG-0000049768

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNL10D05

Note: Particolare esterno lato nord, iscrizione

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNL10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00026\_IMG-0000049769

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNL10D06

Note: Particolare interno, scala tra primo e secondo piano

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNL10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00026\_IMG-0000049770

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNL10D07

Note: Particolare interno, forno secondo piano

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNL10D07.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00026\_IMG-0000049771

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNL10D08

Note: Particolare interno, locale al secondo piano

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KNL10D08.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r050-00026\_DRA-0000005827

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KNL10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KNL10T01.jpg

#### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Bertolini A./Panazza G.

Titolo contributo: Arte in Val Camonica - Monumenti e opere

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. III p. 503

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2003

Nome: Arrighini M.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia