

Complesso della Parrocchiale di S.Lorenzo - complesso

Sonico (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00027/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00027/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 27

Codice scheda: 1r050-00027

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r050-00027

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Complesso della Parrocchiale di S.Lorenzo - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017181

Comune: Sonico

Indirizzo: Via F. Tonolini, 0 (P)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sonico

Particelle: A

Foglio/Data: 11/ 1966

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazione interna, paliotto altare maggiore

Nome di persona o ente: Zotti G. B. (probabile attribuzione)

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: Inizio costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Inizio costruzione sulla chiesetta precedente

Notizia

Era cappella di culto e insieme luogo di rifugio e assistenza per i lellegrini e i poveri, tenuta da un eremita officiata da un prete della pieve.

Abbandonata e crollata si inizio a costruire l'attuale chiesa di S. Lorenzo, al posto della lontana e disagiata chiesa di S.

Andrea. Gli abitanti di Sonico l'avrebbero voluta in centro al paese, ma quelli di Rino si opposero e la chiesa venne costruita ad una distanza media.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Visita apostolica di S. Carlo Borromeo

Notizia: S. Carlo la trova insufficiente e ne decreta l'ampiamiento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVI

Data: 1580/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVI

Data: 1580/00/00

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Ampliamento chiesa di S. Lorenzo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVI

Data: 1595/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1603/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Consacrazione della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1629/08/04

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1629/08/04

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: Posa pavimentazione del sagrato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1978/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1978/00/00

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: Creazione della recinzione del sagrato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1796/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1796/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata della chiesa precedente

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t.; p.1

Suddivisione verticale: a setti

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: locali accessori

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a setti

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 5

Tipo di piani: p. t.; p.1; p.2; p.3; p.4

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso è costituito dalla chiesa con il campanile e dalla sagrestia e dal corpo accessorio laterale ad uso deposito. I corpi hanno una struttura verticale in pietra intonacata, ad esclusione del campanile, a bugnato in granito finemente lavorato. La copertura dell'intero complesso è in tegole marsigliesi in cotto.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: chiesa

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

All'interno della chiesa, lungo la navata, in prossimità della facciata sono evidenti fessurazioni, già tamponate con vetrini. I rivestimenti esterni presentano patologie di lieve entità, nella parte inferiore i problemi dovuti all'umidità di risalita sono stati tamponati con griglie di areazione e una zoccolatura in cemento, mentre la facciata è molto più degradata rispetto all'intero complesso. La copertura si trova in discrete condizioni di conservazione.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: sagrestia

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

I rivestimenti esterni presentano patologie di lieve entità, nella parte inferiore i problemi dovuti all'umidità di risalita sono stati tamponati con griglie di areazione e una zoccolatura in cemento, mentre quelli interni sono in buono stato di conservazione. La copertura si trova in discrete condizioni di conservazione.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: locali accessori

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I rivestimenti esterni presentano patologie di lieve entità, nella parte inferiore i problemi dovuti all'umidità di risalita sono stati tamponati con griglie di areazione e una zoccolatura in cemento. La copertura si trova in discrete condizioni di conservazione.

Fonte: diretta/2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: copertura e rivestimenti esterni

Data inizio: 1997/00/00

Data fine: 1998/00/00

Descrizione intervento

Viene rifatto il tetto, ridipinte le pareti esterne ad esclusione della facciata e create delle griglie di areazione antiumidità.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: diretta/2003

Indirizzo: Via S. Lorenzo 29
25050 Sonico (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia di San Lorenzo (Sonico)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Servizi pubblici di interesse locale - attuale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KSF10F01

Note: Esterno, lato est

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00027_IMG-0000049981

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSF10D01

Note: Fronte principale

Nome del file originale: KSF10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00027_IMG-0000049982

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSF10D02

Note: Esterno, lato est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSF10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00027_IMG-0000049983

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSF10D03

Note: Esterno, lato sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSF10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00027_DRA-0000005970

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KSF10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KSF10T01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di progetto

Ente proprietario: luogo di conservazione: Sonico, casa parrocchiale Via S.Lorenzo 29

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS
Piante, sezioni, prospetti

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 843-844

V., tavv., figg.: ff. 2-5

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Dionisi L.

Titolo contribuito: Sonico e la sua gente

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1981

V., pp., nn.: pp. 32-47

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Frandi A./ Cagnoni G./Roiter F.

Titolo contribuito: Tempo e arte in Valcamonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1970

V., pp., nn.: pp. 128,167

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Arrighini M.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia