

Chiesa Parrocchiale di S.Lorenzo

Sonico (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00028/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00028/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 28

Codice scheda: 1r050-00028

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r050-00027

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa Parrocchiale di S.Lorenzo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017181

Comune: Sonico

Indirizzo: Via Tonolini, 0 (P)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sonico

Particelle: A

Foglio/Data: 11/ 1966

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazione interna, paliotto altare maggiore

Nome di persona o ente: Zotti G. B. (probabile attribuzione)

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: Inizio costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Inizio costruzione sulla chiesetta precedente

Notizia

Era cappella di culto e insieme luogo di rifugio e assistenza per i lellegrini e i poveri, tenuta da un eremita officiata da un

prete della pieve.

Abbandonata e crollata si iniziò a costruire l'attuale chiesa di S. Lorenzo, al posto della lontana e disagiata chiesa di S. Andrea. Gli abitanti di Sonico l'avrebbero voluta in centro al paese, ma quelli di Rino si opposero e la chiesa venne costruita ad una distanza media.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Visita apostolica di S. Carlo Borromeo

Notizia: S. Carlo la trova insufficiente e ne decreta l'ampiamiento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVI

Data: 1580/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVI

Data: 1580/00/00

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Ampliamento chiesa di S. Lorenzo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVI

Data: 1595/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1603/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: facciata principale

Notizia sintetica: Restauro o rifacimento facciata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1784/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1784/00/00

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: Posa seminato del presbiterio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1825/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1825/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata della chiesa precedente

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 5

Tipo di piani: p. t.; p.1; p.2; p.3; p.4

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La facciata è a 3 ordini, tripartita da lesene tuscaniche in granito in comparti rettangolari, timpano mistilineo, molto elegante, ha cornici di granito e modanature in granito. Il portale è architravato, in Sarnico, con modanature a ramo ondulato e rosette, queste in particolare nella cornice della cimasa, ampia incisione della trabeazione, capitelli ionici, semplici. Il campanile è a bugnato in granito finemente lavorato con vasi bucellati e piramide in granito con croce alata. L'interno, molto ampio in stile barocco, è a 1 navata con 3 altari laterali e volta a botte suddivisa in 4 campate, con cornici a stucco e medaglioni affrescati. L'altare maggiore presenta uno splendido paliotto ligneo, adornato con 12 statuette che, a gruppi di 3, hanno anche la funzione di colonne cariatidi.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a blocchi

Materiali: pietra intonacata

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a blocchi ben lavorati a bugnato

Materiali: granito

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a cupola

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

TIPO [3 / 3]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: chiesa/campanile

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto/piana

Forma: a due falde/con vasi bucellati e piramide centrale

Qualificazione della forma: simmetriche/a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna, tra navata e presbiterio

Genere: gradini d'accesso (2)

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: rampe

Tipo: continua

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna, campanile

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: navata

Genere: marmette in cls nere-bianche

Schema del disegno [1 / 2]: a posa diagonale

Schema del disegno [2 / 2]: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: presbiterio

Genere: seminato colorato del 1825

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: p.t. campanile

Genere: in cotto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra grigia di Sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 3]: architravato

Qualificazione del tipo [2 / 3]: con modanature e rosette

Qualificazione del tipo [3 / 3]: con capitelli ionici

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: figurati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policromi

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]

Ubicazione: facciata principale, portale

Genere: iscrizione

Tipo: Sull'architrave del portale è incisa la scritta.

Trascrizione testo

DEO OPT. MAX. BEATOQUE LAUREN. ACOI CURIAE COELESTI/CLE. OCT. PON. MX. /GEOR. EPO BRIX. /COM.
SO. D. FIO. CUR. REC. MDCIII

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra di Sarnico

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]

Ubicazione: interno, navata sopra il portale

Genere: iscrizione

Tipo: All'interno sopra la bussola vi è una cartella con scritta la data della consacrazione.

Trascrizione testo

HANC ECCLESIAM/CUM ALTARE MAIORI ET S. CAROLI/ILLI ET REV. EPISCOPUS BRIX./MARINUS ZORZI/
CONSACRAVIT DIE IV AUGUSTI/MDCXXIX/FESTATUR DOM. IV AUGUSTI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]

Ubicazione: interno, campate prima del presbiterio

Genere: stemma

Tipo: Stemma gentilizio dei Federici che copre la tomba.

Tecnica: scolpita/o

Materiali: marmo di colore ceruleo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: La copertura si trova in discrete condizioni di conservazione.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: rivestimenti esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre/cattivo

Indicazioni specifiche

I rivestimenti presentano patologie quali: macchie e colaticci per dilavamento, polverulenza, erosione, deterioramento e distacco di materiale. Nella parte inferiore i problemi dell'umidità di risalita sono stati tamponati con griglie di areazione e una zoccolatura in cemento. La facciata è molto più degradata rispetto all'intero complesso e ssorca, con distacchi di intonaco e alterazioni cromatiche soprattutto nella parte superiore, maggiormente soggetta agli agenti atmosferici.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: strutture verticali e rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

All'interno della chiesa, lungo la navata, in prossimità della facciata sono evidenti fessurazioni, già tamponate con vetrini. I rivestimenti interni presentano fenomeni quali l'alterazione cromatica e distacco dell'intonaco.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Il bene è dotato di impianti

Fonte: diretta/2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1997/00/00

Data fine: 1998/00/00

Descrizione intervento

Viene rifatto il tetto, ridipinte le pareti esterne ad esclusione della facciata e create delle griglie di areazione antiumidità.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: paramenti

Data inizio: 1990/00/00 c.a.

Data fine: 1990/00/00 c.a.

Descrizione intervento: Restaurato il paliotto ligneo, poi in parte trafugato.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: diretta/2003

Indirizzo: Via S. Lorenzo 29
25050 Sonico (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia di San Lorenzo (Sonico)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Servizi pubblici di interesse locale - attuale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KSF11F01

Note: Fronte principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00028_IMG-0000050234

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSF11D01

Note: Fronte principale

Nome del file originale: KSF11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00028_IMG-0000050235

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSF11D02

Note: Esterno, lato est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSF11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00028_IMG-0000050236

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSF11D03

Note: Esterno, angolo sud-ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSF11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00028_IMG-0000050237

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSF11D04

Note: Navata, presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSF11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00028_DRA-0000006152

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KSF11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KSF11T01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di progetto

Ente proprietario: luogo di conservazione: Sonico, casa parrocchiale Via S.Lorenzo 29

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS

Piante, sezioni, prospetti

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 843-844

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Dionisi L.

Titolo contribuito: Sonico e la sua gente

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1981

V., pp., nn.: pp. 32-47

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Frandi A./ Cagnoni G./Roiter F.

Titolo contribuito: Tempo e arte in Valcamonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1970

V., pp., nn.: pp. 128,167

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Arrighini M.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia