

Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Abate

Sonico (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r050-00030/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00030/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 30

Codice scheda: 1r050-00030

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Abate

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017181

Comune: Sonico

Indirizzo: Via Alpina, 0 (P)

Altra località: Rino (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sonico

Particelle: A

Foglio/Data: 25/ 1966

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: Affreschi interni

Nome di persona o ente: Ceruti G. A. detto il Pitocchetto

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione campanile

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: Ricostruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica (incerta)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Visita pastorale del vescovo D. Bollani

Notizia: La chiesa viene registrata nella visita pastorale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Data: 1567/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Data: 1567/00/00

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: La chiesa diventa parrocchiale di Rino di Sonico

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1630/07/20

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1630/07/20

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: rivestimenti interni

Notizia sintetica: Affrescata dal Pitocchetto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Ricostruzione della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1710/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Restaurato l'organo e gli intonaci esterni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1962/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1962/00/00

Validità: ca.

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: sagrestia/cappellina

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. seminterrato; p.t.

Suddivisione verticale: a setti

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: locale accessorio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a setti

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 7

Tipo di piani: p. t.; p.1; p.2; p.3; p.4; p.5; p.6

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Lo schema della chiesa è a navata unica a 3 campate con cappelle più basse laterali, il corpo rettangolare della sagrestia/cappella e il campanile. Il presbiterio con volta a botte è di forma quadrata, si chiude con parete piana, ma con raccordi concavi, così come la lunetta di fondo è incorniciata da fascia di forma svasata e concava. La facciata è a 3 ordini con timpano mistilineo con 3 pinnacoli, quello centrale fornito di una croce metallica, e volute ioniche in granito. Il portale è in marmo occhialino e le colonne staccate di stile barocco e capitelli ionici di volpinite è opera del Rusca. Il campanile di granito con bifore, copertura in ardesie e merli ghibellini.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: con corpi aggiunti

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a blocchi

Materiali: pietra locale

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 4]

Genere: volta (3)

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: sagrestia

TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelletta

TIPO [4 / 4]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: chiesa/sagrestia/corpi accessori

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde/a padiglione/a 1 falda

Qualificazione della forma: simmetriche/a pianta rettangolare/a leggio

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: gradini d'accesso (2)

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: rampe

Tipo: continua

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna, campanile

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: navata

Genere: marmette in cls nere-bianche

Schema del disegno [1 / 2]: a scacchiera

Schema del disegno [2 / 2]: a posa diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: presbiterio

Genere: marmette in cls

Schema del disegno [1 / 2]: a motivi floreali

Schema del disegno [2 / 2]: a posa diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: cappelletta

Genere: coperto da moquette

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: sagrato

Genere: ciottolato

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: marmo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: mistilineo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con colonnette

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: facciata principale, portale

Genere: iscrizione

Tipo: Nel dado sopra l'architrave del portale è incisa la scritta.

Trascrizione testo

OCULI/MEI ERUNT APERTI/ET/AURES MEAE ERECTAE/AD/ORATIONEM EIUS QUI IN LOCO ISTO ORAVERIT
(PARALIP°)/ANNO JUBILAEI 1750

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: rivestimenti esterni e copertura

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: La copertura e i rivestimenti esterni si trovano in buone condizioni di conservazione.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali e verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Nella sagrestia si possono notare fessurazioni sia nelle strutture verticali che orizzontali.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I rivestimenti interni presentano distacchi dell'intonaco, in particolare nella sagrestia e lungo la navata e i gradini in marmo presentano distacchi di materiale.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Il bene è dotato di impianti

Fonte: diretta/2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 8]

Riferimento alla parte: impianti

Data inizio: 2002/00/00

Data fine: 2002/00/00

Descrizione intervento

Creazione di un nuovo impianto elettrico-antifurto e riscaldamento. La vecchia caldaia viene tolta e il locale viene adibito a servizio igienico.

RESTAURI [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data inizio: 1991/00/00 c.a.

Data fine: 1991/00/00 c.a.

Descrizione intervento: Creazione di una cappellina.

RESTAURI [3 / 8]

Riferimento alla parte: paramenti

Data inizio: 1992/00/00 c.a.

Data fine: 1992/00/00 c.a.

Descrizione intervento: Restauro porta pavione.

RESTAURI [4 / 8]

Riferimento alla parte: paramenti

Data inizio: 1998/00/00 c.a.

Data fine: 1998/00/00 c.a.

Descrizione intervento: Restauro parte del coro ligneo.

RESTAURI [5 / 8]

Riferimento alla parte: paramenti

Data inizio: 2003/00/00

Data fine: 2003/00/00

Descrizione intervento: Restauro parte del coro ligneo.

RESTAURI [6 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1985/00/00 c.a.

Data fine: 1985/00/00 c.a.

Descrizione intervento: Rifacimento del tetto della sagrestia.

RESTAURI [7 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data inizio: 1990/00/00 c.a.

Data fine: 1990/00/00 c.a.

Descrizione intervento: Intonacata la volta del presbiterio.

RESTAURI [8 / 8]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1998/00/00 c.a.

Data fine: 1999/00/00 c.a.

Descrizione intervento

Ridipinti gli intonaci esterni./ Rifacimento del manto di copertura in beola./ Risolti i problemi dell'umidità di risalita.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: diretta/2003

Indirizzo: Via S. Lorenzo 29
25050 Sonico (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Antonio Abate (Rino)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Servizi pubblici di interesse locale - attuale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KSG10F01

Note: Fronte principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00030_IMG-0000050681

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSG10D03

Note: Esterno, lato nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSG10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00030_IMG-0000050682

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSG10D04

Note: Navata, ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSG10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00030_IMG-0000050683

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSG10D05

Note: Navata, presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSG10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00030_IMG-0000050679

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSG10D01

Note: Fronte principale

Nome del file originale: KSG10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00030_IMG-0000050680

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSG10D02

Note: Esterno, lato sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSG10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00030_DRA-0000006442

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KSG10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KSG10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 850-852

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Anelli L.

Titolo contribuito: Giacomo Ceruti in Valle Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1984

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Arrighini M.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia