

Chiesa di S. Lorenzo martire

Sonico (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00032/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00032/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 32

Codice scheda: 1r050-00032

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: sussidiaria alla parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Lorenzo martire

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017181

Comune: Sonico

Località: S. Lorenzo

Indirizzo: Via S. Lorenzo, 0 (P)

Altra località: Garda (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sonico

Particelle: A

Foglio/Data: 49/ 1966

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 4]

Riferimento all'intervento: costruzione originaria

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [2 / 4]

Riferimento all'intervento: rimaneggiamenti

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [3 / 4]

Riferimento all'intervento: affreschi interni

Denominazione: di incerta attribuzione

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE [4 / 4]

Riferimento all'intervento: affreschi interni

Denominazione: di incerta attribuzione

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: Probabile costruzione della primitiva chiesetta

Notizia

Data incisa sul portale che si riferisce alla primitiva chiesetta, forse costruita su ruderi di un tempio pagano o castello altomedioevale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. I

Data: 1159/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. I

Data: 1159/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Chiesa registrata nella visita pastorale.

Notizia

La chiesa viene registrata nella visita pastorale, è la prima parrocchiale di Garda, dalle origini della rettoria, staccata dalla Pieve di Edolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVI

Data: 1562/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVI

Data: 1562/00/00

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Ampi rimaneggiamenti dell'edificio

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: rivestimenti interni

Notizia sintetica: Dipinti affreschi sulle pareti

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: corpo principale

Individuazione: Tracce di muratura romanica.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: 2 navate

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t.; p.1

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La facciata della chiesa è di granito nella parte inferiore della navata principale; su una pietra del portale, sagomato e rifinito, vi è scalfita una data riferita alla primitiva chiesetta. La parte superiore è intonacata e ha una lunetta sopra l'ingresso, due oculi laterali e una finestra modesta. A sinistra si staglia il campanile in granito, con modanature in ardesie e merli ghibellini in granito; a destra la navata laterale, probabilmente posteriore, è coperta da una falda a leggìo. La copertura della navata principale è costituita da tetto in legno a capanna e manto in marsigliesi. L'interno è a 2 navate: la principale sormontata da volta a botte e la laterale divisa in 3 campate coperte rispettivamente da volta a botte ellittica, volta a cupola e volta a crociera. Quest'ultima è divisa da una cancellata in ferro battuto che protegge una

soasa dorata con dipinto. Il pavimento, ancora originario, è in pietra e l'altare del presbiterio in marmo.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: con corpi aggiunti

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a blocchi

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 7]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata laterale, 1° campata

TIPO [3 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata laterale, 2° campata

TIPO [4 / 7]

Genere: volta

Forma: a cupola

STRUTTURA [4 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata laterale, 3° campata

TIPO [5 / 7]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [5 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [6 / 7]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [6 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

TIPO [7 / 7]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [7 / 7]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: navata e presbiterio/sagrestia e navata laterale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde/ a 1 falda

Qualificazione della forma: simmetriche/a leggio

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: navata, presbiterio e navata laterale/sagrestia

Tipo: tegole/onduline

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: gradini d'accesso

Categoria: secondaria

Quantità: 3

Collocazione: assiale al rispettivo ingresso

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: continua

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: campanile

Genere: in cls

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: navate

Genere: in pietra

Schema del disegno: posa longitudinale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in marmo

Schema del disegno: posa longitudinale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: sagrato

Genere: ciottolato/prato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno: posa longitudinale

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: sagrestia

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: policromi

Qualificazione del tipo [2 / 2]: figurati

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: facciata principale

Genere: iscrizione

Tipo: Su una pietra del portale è incisa e poi dipinta la scritta.

Trascrizione testo: + MCLVIII

Tecnica: incisa/dipinta

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: facciata principale

Genere: iscrizione

Tipo: Nella lunetta sopra il portale è dipinta la scritta

Trascrizione testo: D.O.M./S. LAURENTIO./PATRONO.

Tecnica: dipinta

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Nelle pareti interne, soprattutto a nord, è visibile il degrado dei rivestimenti, in parte dovuto all'umidità di risalita, con alterazioni cromatiche, microfessurazioni e qualche distacco d'intonaco. Nei rivestimenti esterni, sono presenti alterazioni cromatiche e puntuali discacchi d'intonaco sul cornicione, dovute per lo più al dilavamento e all'attacco degli agenti atmosferici. Più grave è la situazione della parete a nord, con la parte inferiore notevolmente degradata dai distacchi.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Lo stato di conservazione delle strutture non mostra particolari problemi a parte alcune microfessurazioni.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Il pavimento originario, in pietra, presenta disgregazione del materiale e rotture, ma sostanzialmente è in buono stato di conservazione.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Il bene è dotato di impianti

Fonte: diretta/2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1960/00/00 c.a.

Data fine: 1960/00/00 c.a.

Descrizione intervento

Rifacimento della copertura./ Imbiancatura e risistemazione presbiterio con rifacimento della pavimentazione in marmo.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: diretta/2003

Indirizzo: Via S. Lorenzo 29
25050 Sonico (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia di Santa Maria (Garda)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Servizi pubblici di interesse locale - attuale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KSH10F01

Note: Fronte principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00032_IMG-0000051121

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSH10D01

Note: Esterno, facciata angolo nord

Nome del file originale: KSH10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00032_IMG-0000051122

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSH10D02

Note: Esterno, facciata angolo sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSH10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00032_IMG-0000051123

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSH10D03

Note: Esterno, lato sud-ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSH10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00032_IMG-0000051124

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSH10D04

Note: Esterno, lato nord-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSH10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00032_IMG-0000051125

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSH10D05

Note: Esterno, campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSH10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00032_IMG-0000051126

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSH10D06

Note: Navata, presbiterio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSH10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00032_IMG-0000051127

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSH10D07

Note: Particolare interno navata laterale, altare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSH10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00032_IMG-0000051128

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSH10D08

Note: Navata, ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSH10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00032_DRA-0000006720

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KSH10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KSH10T01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r050-00032_DRA-0000006721

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Rilievi

Nome del file originale: KSH.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Pianta

Codice identificativo: KSH10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Sezione

Codice identificativo: KSH10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 849

V., tavv., figg.: f. 8

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Arrighini M.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia